



جمهوری اسلامی ایران

موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

شماره استاندارد ایران

2097



مقررات لولهکشی گاز طبیعی و نصب وسایل گازسوز در محوطه‌های صنعتی

تجدید نظر اول

چاپ سوم

موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران تنها سازمانی است در ایران که بر طبق قانون میتواند استاندارد رسمی فرآوردها را تعیین و تدوین و اجرای آنها را با کسب موافقت شورایعالی استاندارد اجباری اعلام نماید.

وظایف و هدفهای موسسه عبارتست از:

(تعیین، تدوین و نشر استانداردهای ملی – انجام تحقیقات بمنظور تدوین استاندارد بالا بردن کیفیت کالاهای داخلی، کمک به بهبود روشهای تولید و افزایش کارائی صنایع در جهت خودکفایی کشور – ترویج استانداردهای ملی – نظارت بر اجرای استانداردهای اجباری – کنترل کیفی کالاهای صادراتی مشمول استانداردهای اجباری و جلوگیری از صدور کالاهای نامرغوب بمنظور فراهم نمودن امکانات رقابت با کالاهای مشابه خارجی و حفظ بازارهای بین المللی کنترل کیفی کالاهای وارداتی مشمول استاندارد اجباری بمنظور حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان داخلی و جلوگیری از ورود کالاهای نامرغوب خارجی راهنمائی علمی و فنی تولیدکنندگان، توزیع کنندگان و مصرف کنندگان – مطالعه و تحقیق درباره روشهای تولید، نگهداری، بسته بندی و ترابری کالاهای مختلف – ترویج سیستم متریک و کالیبراسیون وسایل سنجش – آزمایش و تطبیق نمونه کالاهای با استانداردهای مربوط، اعلام مشخصات و اظهارنظر مقایسه ای و صدور گواهینامه های لازم).

موسسه استاندارد از اعضاء سازمان بین المللی استاندارد میباشد و لذا در اجرای وظایف خود هم از آخرین پیشرفتهای علمی و فنی و صنعتی جهان استفاده مینماید و هم شرایط کلی و نیازمندیهای خاص کشور را مورد توجه قرار میدهد.

اجرای استانداردهای ملی ایران بنفع تمام مردم و اقتصاد کشور است و باعث افزایش صادرات و فروش داخلی و تأمین اینمی و بهداشت مصرف کنندگان و صرفه جوئی در وقت و هزینه‌ها و در نتیجه موجب افزایش درآمد ملی و رفاه عمومی و کاهش قیمتها میشود.

**کمیسیون استاندارد مقررات لوله‌کشی گاز طبیعی و نصب وسایل
گازسوز در محوطه‌های صنعتی
(تجدید نظر)**

رئیس

مستوفیزاده - محمدعلی مهندس مکانیک شرکت ملی گاز ایران

اعضا

| | | |
|-----------------|--------------------|---------------------------------------|
| امین - پرویز | مهندس مکانیک | شرکت ملی گاز ایران |
| کیانی - بیژن | مهندس تولید و صنعت | شرکت گاز رسانان |
| غنى - فرهاد | مهندس مکانیک | شرکت ملی گاز ایران |
| قدوس - فربیا | مهندس مکانیک | موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران |
| قریب - مهرداد | مهندس مکانیک | شرکت ملی گاز مایع ایران |
| محمودیان - بابک | دکتر متالورژی | شرکت شعله‌پوش |
| نشید - مهدی | مهندس مکانیک | شرکت ملی گاز ایران |

دبیر

عقیلی - همایون مهندس متالورژی موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

فهرست مطالب

هدف

دامنه کاربرد

پیش بینیهای کلی اینمنی

تعیین اندازه سیستمهای لولهکشی گاز

نصب سیستم لولهکشی گاز

جوشکاری

حافظت لوله های زیرکار در مقابل زنگ خوردگی

کلیات

نصب کونتور و رگولاتور مصرف کننده

نصب وسائل گازسوز

بسمه تعالی

پیشگفتار

استاندارد و مقررات لولهکشی گاز طبیعی و نصب وسایل گاز سوز در محوطه های صنعتی که نخستین بار در سال 1360 تهیه گردید بر اساس پیشنهادهای رسیده و بررسی و تائید کمیسیون فنی وسایل گاز سوز برای اولین بار مورد تجدیدنظر قرار گرفت و در سی و پنجمین جلسه کمیته ملی استانداردمکانیک و فلزشناسی مورخ 67/10/7 تصویب شد ، اینک با استناد ماده یک قانون موادالحاقی به قانون تاسیس موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب آذرماه سال 1349 بعنوان استانداردرسمی ایران منتشر میگردد .

برای حفظ همگامی و هماهنگی با پیشرفت‌های ملی و جهانی در زمینه صنایع و علوم ، استانداردهای ایران در موقع لزوم مورد تجدیدنظر قرار خواهد گرفت و هرگونه پیشنهادی که برای اصلاح یا تکمیل این استاندارد برسد ، در تجدیدنظر بعدی ، مورد توجه واقع خواهد شد . بنابراین برای مراجعه به استانداردهای ایران باید همواره از آخرین چاپ و تجدیدنظر آنها استفاده کرد .

در تهیه و تجدید نظر این استاندارد سعی شده است که ضمن توجه به شرایط موجود و نیازهای جامعه حتی المقدور بین این استاندارد و استاندارد کشورهای صنعتی و پیشرفت‌های هماهنگی ایجاد شود .

لذا ببررسی امکانات و مهارت‌های موجود و اجرای آزمایش‌های لازم این استاندارد با استفاده از منبع زیر تهیه گردیده است :

NFPA 54 ASA Z 21.30

NIGC engineering standards
gas engineering handbook

ANSI B31.8

API 1104

مقررات لوله‌کشی گاز طبیعی و نصب وسایل گازسوز در محوطه های صنعتی

1- هدف

هدف از تدوین این استاندارد تعیین اصول و ضوابط لوله‌کشی گاز طبیعی در داخل محوطه های صنعتی است که شامل 8 بخش پیش‌بینی های کلی اینمنی

بخش اول - پیش‌بینی های کلی اینمنی

بخش دوم - تعیین اندازه‌های سیستمهای لوله‌کشی گاز

بخش سوم - نصب سیستم لوله‌کشی گاز

بخش چهارم - جوشکاری

بخش پنجم - حفاظت لوله های زیر کار در مقابل زنگ خوردگی

بخش ششم - آزمونها

بخش هفتم - نصب کنتور و رگولاتور مصرف کننده

بخش هشتم - نصب وسایل گاز سوز

2- دامنه کاربرد

این استاندارد شامل موارد زیر میگردد :

- لوله‌کشی گاز در تاسیسات صنعتی با فشار گاز تا ۴/۲ کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع (60 پوند بر اینچ مربع .)

یادآوری - لوله‌کشی ها و انشعاباتی که از سیستم لوله‌کشی صنعتی منشعب و برای مصارف غیرصنعتی از قبیل آشپزخانه ، بخاری ، روشنائی و امثال آن با فشار ۱۷۸ میلیمتر ستون آب بکار میروند باید بر اساس استاندارد لوله‌کشی خانگی و تجاری انجام شود .

مجتمع های مسکونی و تجاری با مصرف بیش از ۱۲۰ متر مکعب در ساعت که از فشار گاز بالاتر از ۰/۱۴ کیلو گرم بر سانتی‌متر مربع استفاده میکند طبق این استاندارد انجام خواهد شد .

حدود سیستم لوله‌کشی بعد از شیر یا فلنچ یا وسیله اتصال خروجی

ایستگاه تقلیل فشار و اندازه‌گیری گاز شروع شده به وسایل گاز سوز صنعتی ختم می‌گردد.

- نصب و تعمیرات وسایل گاز سوز.
- این استاندارد شامل موارد ذیل نمی‌باشد:

 - لوله‌کشی گاز طبیعی در منازل و ساختمانها و واحد‌های تجاری تا حداقل مصرف 120 مترمکعب در ساعت که استاندارد این نوع لوله‌کشی جداً‌گانه توسط شرکت ملی گاز ایران تهیه و توزیع گردیده است.¹
 - کلیه انواع وسایل گاز سوز قابل حمل که بطور ثابت به سیستم لوله‌کشی وصل نمی‌گردند.
 - نصب وسایل گاز سوز که برای مصارف کشاورزی از قبیل ماشینهای جوچه‌کشی و آبیاری، خشککن و امثال آنها بکار می‌روند.
 - لوله‌کشی کارخانجات و مجتمع‌های شیمیایی که در آنها گاز طبیعی برای مصارفی غیر از سوخت از قبیل انجام فعل و انفعالات شیمیائی بکاربرده می‌شوند.
 - سیستمهای لوله‌کشی انتقال و توزیع گاز از منابع تولید و توزیع شهری یادآوری 1- در بکار بردن این استاندارد باید به دستورالعملهای سازندگان وسائل گاز سوز و مقررات شرکت ملی گاز ایران و همچنین سایر آئین نامه‌ها و مقررات مربوطه کشوری نیز توجه کافی مبذول گردد.
 - یادآوری 2- وسائل گاز سوز قابل قبول و متعلقات آنها وسایل گاز سوز و متعلقات آنها که در محوطه‌های صنعتی نصب می‌گردند باید از نقطه نظر مشخصات فنی و ایمنی مورد قبول شرکت ملی گاز ایران باشد و وسائل گاز سوز خانگی و تجاری با استانداردهای ملی ایران مربوطه مطابقت نماید.

بخش اول

1- پیش‌بینیهای کلی ایمنی

در این بخش مقررات و پیش‌بینی‌های ایمنی مربوط به نصب لوله‌کشی گاز در محوطه‌های صنعتی شرح داده می‌شود. بدیهی است این مقررات نمیتواند شامل مقررات جامع ایمنی باشد و در هر صنعتی باید مقررات

خاص آن صنعت نیز مراعات گردد .

1-1- بازرسی جهت پیدا کردن محل نشت گاز

برای تجسس و پیداکردن محل نشت گاز به هیچوجه نباید از کبریت ، شمع ، فندک ، و هرگونه شعله دیگر استفاده شود برای انجام این منظور باید از وسائل مناسب نشان دهنده نشت گاز استفاده بعمل آید یا اینکه باید محل اتصال لوله ها و سایر نقاط مشکوک به نشت گاز را باآب وصابون یا مایع مشابه آن مورد آزمایش قرار داد .

1-2- اقدامات فوری در موارد نشت گاز

در صورتیکه دراثر بازرسی معلوم شدکه گاز در داخل ساختمانی پخش شده است حتی الامکان باید اقدامات زیر را فورا " و همزمان انجام داد :

الف : اطاق ، ساختمان و یا محوطه آلوده به گاز از کلیه ساکنین آن تخلیه گردد .

ب : درها و پنجره های محلی را که گاز در ان جمع شده است باز کرده و آنرا تهویه نمود .

ج : از هرگونه امکانات برای از بین بردن کلیه منابع تولید احتراق باید استفاده شود . دقت گردد که از کشیدن سیگار ، روشن کردن کبریت ، قطع و وصل کلیدها و سایل برقی یا باز کردن در کوره ها و غیره جلوگیری بعمل آید . در صورت امکان جریان اصلی برقی از محل دورتری قطع شود تا کلیدهای خودکار برقی نیز در محوطه خطرناک نتوانند بطور خودکار عمل نمایند .

در چنین موقع اضطراری باید در صورت لزوم از چراغهای قوه دستی استفاده کرد .

د : جریان گاز به محوطه مربوط قطع شود .

ه : ساختمانهای مجاور نیز از نقطه نظر آلوده شدن به گاز بازرسی گردد .

ت : مراتب به شرکت ملی گاز ایران اطلاع داده شود .

3-1- استعمال دخانیات و بکار بردن شعله باز

هنگام کار بر روی لوله هائیکه قبلا " محتوى گاز بوده و یا دارای گاز میباشد از کشیدن سیگار ، بکار بردن شعله گاز ، فانوس و بطور کلی بکار

بردن هر نوع وسیله‌ای که تولید احتراق یا حرارت کند و همچنین از انجام عملیات جوشکاری باید اکیدا " جلوگیری بعمل آید مگر اینکه قبلاً " احتیاطهای ایمنی لازم برای جلوگیری از خطر آتش سوزی بعمل آمده باشد .

1-4-وقفه در کار

در مواردی که در کار تعمیرات یا تغییرات بر روی یک سیستم لوله‌کشی موجود وقفه‌ای پیش آید قبل از ترک محل باید شرایط سیستم را به وضع بدون خطری درآورد (. به بند 3-3-ت - این استاندارد نیز مراجعه شود .)

1-5-قطع شدن گاز

الف : قبل از قطع جریان گاز به سیستم لوله‌کشی بجز در موقع اضطراری و فوری باید تمام مصرف کنندگان را که از آن شبکه استفاده میکنند از قطع جریان گاز مطلع نمود .

ب : شیر اصلی لوله را قبل از بستن شیرهای کلیه مشعلها و پیلوتهائی که از آن لوله‌گاز میگیرند نباید بست مگر در موارد اضطراری و فوری ، بعد از بستن شیر اصلی باید از طریق آزمایش اطمینان حاصل نمود که جریان گاز کاملاً " قطع شده است .

این آزمایش را میتوان با تحت نظر گرفتن عقربه آزمایش کنتور و یا با استفاده از یک فشارسنج یا وسیله‌ای مشابه آن انجام داد .

در صورت وجود چند کنتور باید دقیق نمود که حتماً " شیر گاز مربوط به کنتور موردنظر بسته باشد برای باز کردن مجدد گاز باید پیش بینیهای مذکور در بند 4-6- این استاندارد اجرا گردد .

1-6-تغییرات در سیستمهای لوله‌کشی موجود

تغییرات در سیستمهای لوله‌کشی موجود باید هنگامی انجام‌گیرد که اطمینان حاصل شود جریان گاز به آن سیستم کاملاً " قطع شده است . در اجرای این تغییرات باید بشرایط انجام کار ، طول لوله‌ای که باید گاز آن تهويه شود ، فشار سیستم مربوطه وغیره توجه کافی مبذول گردد .

گرفتن انشعاب جدید بوسیله جوشکاری از سیستم لوله‌کشی گاز در حال کار و یا اتصال وسایل مورد نیاز (Hot TAP) بشرطیکه اینکار طبق روش

صحیح و بوسیله افرادی کاملاً " مجب و کارآزموده و با اطلاع شرکت ملی گاز انجام گیرد مجاز میباشد .

7-1- پیش بینیهای ایمنی برای جلوگیری از اشتعال اتفاقی در ضمن انجام تغییرات در سیستم لوله کشی .

قبل از شروع به انجام تغییرات در سیستم لوله کشی باید اطمینان حاصل نمود که سیستم لوله کشی از لحاظ قابلیت هدایت الکتریکی و اتصال زمین دارای مدار کامل میباشدتا الکتریسته ساکن در آن جمع نشود .

در مواردیکه اشتعال مخلوط گاز و هوا در محوطه ممکن است باعث آسیب رساندن به افراد یا اموال بشود باید احتیاطهای لازم برای جلوگیری از چنین اشتعال یا انفجار بعمل آید . ذیلاً " چند نمونه از این احتیاطهای برای مثال شرح داده میشود .

الف : از استعمال دخانیات و استفاده از شعله باز در آن محوطه جلوگیری بعمل آید .

ب : دو طرف محلی از لوله های گاز را که بریده میشود بوسیله یک نوار اتصال فلزی به یکدیگر وصل نمائید .

ج : برای جلوگیری از ایجاد جرقه در اثر الکتریسیته ساکن طبق نظر متخصصین مربوطه احتیاطهای لازم بعمل آید .

د : آتش خاموش کنهای دستی با ظرفیت و اندازه مناسب تهیه و در نقاطیکه در دسترس همه افراد آن محوطه باشد نصب شود .

بخش دوم

2- تعیین اندازه سیستمهای لوله کشی گاز

2-1- کلیات

2-1-1- قبل از اقدام به نصب سیستم لوله کشی باید قرارداد اشتراک گاز طبیعی با شرکت ملی گاز ایران بسته شود .

2-1-2- قبل از اخذ تصمیم نهائی در مورد نقشه های لوله کشی و همچنین مشخصات لوله و اتصالات آن باید با شرکت ملی گاز ایران مشورت بعمل آید .

2-1-3- ابتدا باید نقشه هاییکه برای بررسی لازم است مانند نقشه

ایزومتریک نقشه پلان اشل دار و نقشه های جزئیات ساختمانی ، کانال ، حوضچه ، تکیه گاه ، غلاف ، سیستمهای تقلیل فشارثانویه و غیره تهیه گردد .

در نقشه ایزومتریک باید محل ایستگاه گاز ، نام دستگاههای گاز سوز وحداکثر مصرف بر حسب مترمکعب در ساعت ، اندازه اسمی لوله بر حسب اینچ طول لوله بر حسب متر و محل تبدیل و شیرهای دستی مشخص گردد . این نقشه ها جهت بررسی به شرکت ملی گاز ارائه گردد .

4-1-2- هنگام اتصال وسایل گاز سوز اضافی به سیستم لوله کشی موجود باید قبلاً از این سیستم بازرگانی بعمل آید تا اطمینان حاصل شود که دارای ظرفیت کافی برای گاز اضافی میباشد (به بند 3- مراجعه شود) در صورتیکه ظرفیت سیستم موجود کافی نباشد باید سیستم فعلی به ظرفیت مورد نیاز توسعه یابد و یک لوله با ظرفیت کافی از قسمت خروجی ایستگاه تقلیل فشار و اندازه گیری گاز به محل دستگاه جدید گاز سوز کشیده شود .

2-2- ظرفیت

2-2-1- اندازه صحیح

سیستم لوله کشی از نظر اندازه و نحوه نصب باید طوری باشد که بتواند گاز را به میزان مورد نیاز و با فشار لازم به نقطه مصرف برساند .

2-2-2- حداکثر مصرف گاز

مقدار گاز لازم برای مصرف را (بر حسب متر مکعب در ساعت) باید از ظرفیت حرارتی که سازندگان وسایل گاز سوز برای آنها مشخص کردہ اند با در نظر گرفتن ارزش حرارتی گاز طبیعی برآورد کرده یا از مقدار مصرف سوخت قبلی دستگاه محاسبه نمود .

یادآوری - حداکثر مصرف باید با حداکثری که در قرارداد مربوطه نوشته شده است مطابقت نماید .

2-2-3- افت فشار مجاز

افت فشار طراحی شده در سیستم لوله کشی در شرایط حداکثر جریان گاز در هیچیک از نقاط مصرف نباید از 10 درصد فشار اولیه تجاوز نماید .

یادآوری - منظور از نقطه مصرف برای لوازم گاز سوز که مجهز به رگولاتور هستند تا شیر قبل از رگولاتور و در سایر موارد تا شیر قبل از دستگاه گاز سوز میباشد.

2-2-4- حداکثر مجاز سرعت گاز

سرعت گاز در سیستم لوله‌کشی محوطه نباید از 20 متر در ثانیه تجاوز نماید.

2-2-5- تعیین اندازه قطر لوله ها

برای تعیین اندازه قطر لوله ها با توجه به افت فشار و حداکثر سرعت مجاز گاز میتوان از فرمول های جریان گاز با در نظر گرفتن کلیه شرایط مربوط استفاده نموده بمنظور راهنمائی فرمول ذیل ارائه میگردد:

فرمول وايموت

$$Q = 0.07294 \frac{T_0}{P_0} \left[\frac{P_1^2 - P_2^2}{GTB} \right]^{1/2} d^{8/3}$$

یادآوری - فرمول فوق برای جریان گاز در لوله های با اندازه اسمی 12 اینچ یا کمتر و همچنین فشار بیشتر از 0/35 کیلو گرم بر سانتیمتر مربع (5 پوند بر اینچ مربع) بکار میرود.

در فرمول فوق

Q = مقدار جریان ، متر مکعب در ساعت در شرایط استاندارد (فشار

1/033 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع و دمای 15/6 درجه سلسیوس .)

T_0 = دمای پایه (273/2+15/6) کلوین .

P_0 = فشار پایه 1/033 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع

P_1 = فشار ابتدای خط لوله ، کیلوگرم بر سانتیمتر مربع مطلق

P_2 = فشار انتهای خط لوله در نقطه مصرف کیلو گرم بر سانتیمتر مربع مطلق .

P_2 بر اساس ده درصد افت فشار اولیه خوانده شده بر روی فشار سنج محاسبه میگردد .

d = قطر داخلی سانتیمتر

G = چگالی گاز

T = دمای مطلق گاز 273/2+t

$t =$ دمای قابل اندازه‌گیری گاز (سلسیوس)

$l =$ طول خط لوله کیلومتر

$288/8K = T$ اگر

$1/033kg/cm^2 = P_0$

$288/8^\circ K = T$

$0/65 = G$

بر حسب متر = L

باشد فرمول

$$Q = 47.07 \left[\frac{P_1^2 - P_2^2}{L} \right]^{\frac{1}{2}} \frac{8/3}{d}$$

در جداول شماره 2-3 تا 8-3- ظرفیتهای مختلف لوله برای فشار قطر و طولهای مختلف لوله داده شده است . در صورتیکه طول لوله کشی و یا قطر لوله هابالاتر از ارقام مندرج در جداول میباشد میتوان ظرفیت های لازم را با استفاده از فرمول ذکر شده محاسبه نمود .

در صورتیکه چگالی گاز غیر از 0/65 باشد برای بدست آوردن ظرفیت لوله باید ظرفیتهای بدست آمده از جداول فوق الذکر را در ضرائب داده شده در جدول 1-2 ضرب نمود .

جدول شماره 1-2

| پکالی | ۰/۲ | ۰/۱۰ | ۰/۶ | ۰/۶۰ | ۰/۰ |
|-------|------|------|------|------|------|
| ضریب | ۰/۹۶ | ۱ | ۱/۰۴ | ۱/۰۹ | ۱/۱۴ |

یادآوری 1- فرمول فوق الذکر برای جداول 4-2 تا 8-2 مورد استفاده قرار میگیرد .

یادآوری 2- برای محاسبه سرعت گاز در لوله و اطمینان از اینکه مقدار آن از 20 متر در ثانیه تجاوز نکند میتوان از فرمول زیر استفاده نمود .

$$V = \sqrt{\frac{3/100}{\frac{1}{P_1} \frac{d^2}{d^2}}}$$

در فرمول فوق :

$V =$ سرعت جریان گاز (متر بر ثانیه)

Q =میزان جریان متر مکعب استاندارد در ساعت

P_1 =فشار اولیه (کیلو گرم بر سانتیمتر مربع مطلق)

d =قطر داخلی لوله (سانتیمتر)

2-3- انشعابات جدید

برای محاسبه اندازه انشعابات جدیدیکه از سیستمهای لوله‌کشی موجود گرفته میشود نیز باید تمام عواملی که در بند 2-2- شرح داده شده است در نظر گرفته شود .

2-4- شیرها

الف : در نقاط مناسبی از لوله های اصلی سیستم لوله‌کشی داخلی و همچنین روی هر یک از دستگاههای گاز سوز در سر انشعابات طولانی باید یک شیر دستی قطع کننده جریان نصب نمود .

ب : یک شیر قطع کننده جریان گاز باید در ابتدای سیستم لوله‌کشی و خارج از حصار ایستگاه تقلیل فشار و اندازه‌گیری گاز نصب گردد تا در موارد ضروری و فوری بتوان جریان گاز را قطع نمود .

ج : در مسیر لوله‌گاز ورودی به هر ساختمان باید یک شیر قطع جریان گاز در خارج از ساختمان نصب شود .

جدول شماره 2 - 2 ظرفیت لوله ها با قطر و طول مختلف بر حسب متر مکعب در ساعت برای گاز طبیعی با چگالی 0/65 و فشار اولیه 178 میلیمتر (7 اینچ) ستون آب و حداقل افت فشار 12/5 میلیمتر (0/5 اینچ) آب

| قطر اسمیں لولہ اپنے --- ج | | | | | | | | | | طول لولہ ب متر |
|---------------------------|------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
| ۴ | ۲ | ۲ - $\frac{1}{2}$ | ۲ | ۱ - $\frac{1}{2}$ | ۱ - $\frac{1}{4}$ | ۱ | - $\frac{3}{4}$ | - $\frac{1}{2}$ | | |
| ۸۰۱/۹ | ۲۹۰/Y | ۲۲۰/۰ | ۱۲۸/۳ | ۷۲/-۴۷/۶ | ۲۲/۲ | ۱۲/۳۰ | ۵/۹۰ | ۲ | | |
| ۰۰۱/۱ | ۲۶۸/۰۱۰۱/۲ | ۹۰/۱ | ۴۹/۰۳۲/۹ | ۱۶/-۰ | ۸/۰۰ | ۴/۰۰ | | | | |
| ۴۴۲/۸ | ۲۱۰/Y | ۲۱/۰ | ۷۶/۴ | ۳۶/۲۲۶/۴ | ۱۲/۹ | ۷/۸۰ | ۳/۲۰ | ۶ | | |
| ۲۲۹/۱ | ۱۸۴/Y | ۰۴/۰ | ۶۰/۴ | ۳۴/-۰۲۲/۶ | ۱۱/-۰ | ۵/۸۰ | ۲/۸۰ | ۸ | | |
| ۲۲۹/Y | ۱۶۰/۶ | ۹۰/۴ | ۵۶/۶ | ۲۹/۶۱۹/Y | ۴/۶ | ۵/۰۰ | ۲/۴۰ | ۱۰ | | |
| ۲۰۴/۳ | ۱۴۸/۲ | ۸۳/۴ | ۵۲/۰ | ۲۲/۲۱۸/۱ | ۸/۸ | ۴/Y۰ | ۲/۲۰ | ۱۲ | | |
| ۲۲۹/۴ | ۱۳۶/۱ | ۱۶/۶ | ۴۸/۲ | ۲۰/-۰۱۶/Y | ۸/۱ | ۴/۳۰ | ۲/۰۰ | ۱۴ | | |
| ۲۶۰/۰ | ۱۲۶/Y | ۲۱/۳ | ۴۴/۸ | ۲۳/۳۱۰/۰ | ۷/۰ | ۴/۰۰ | ۱/۹۰ | ۱۶ | | |
| ۲۴۴/۸ | ۱۱۹/۳ | ۶۲/Y | ۴۲/۲ | ۲۱/۹۱۴/۶ | ۷/۱ | ۳/Y۰ | ۱/۸۰ | ۱۸ | | |
| ۲۲۱/۰ | ۱۱۲/۰ | ۶۲/۳ | ۳۹/۸ | ۲۰/۲۱۳/۸ | ۶/۲ | ۳/۰۰ | ۱/۲۰ | ۲۰ | | |
| ۲۱۹/۲ | ۱۰۶/۸ | ۶۰/۱ | ۳۲/۸ | ۱۹/۶۱۳/۱ | ۶/۳ | ۳/۳۰ | ۱/۶۰ | ۲۲ | | |
| ۲۰۹/۲ | ۱۰۱/۹ | ۵۲/Y | ۳۶/۱ | ۱۸/Y۱۲/۰ | ۶/۱ | ۳/۴۰ | ۱/۰۰ | ۲۴ | | |
| ۲۰۰/۹ | ۹۲/Y | ۰۵/۱ | ۳۴/۶ | ۱۸/-۰۱۲/۰ | ۵/۰ | ۳/۱۰ | ۱/۴۰ | ۲۶ | | |
| ۱۹۲/۰ | ۹۳/۶ | ۰۲/۶ | ۳۲/۱ | ۱۲/Y۱۱/۴ | ۵/۰ | ۲/۹۰ | ۱/۴۰ | ۲۸ | | |
| ۱۸۰/۱ | ۹۰/۲ | ۰۰/۸ | ۳۱/۹ | ۱۶/۶۱۱/۰ | ۵/۳ | ۳/۸۰ | ۱/۳۰ | ۳۰ | | |
| ۱۷۰/۷ | ۸۳/۱ | ۴۶/۸ | ۲۹/۴ | ۱۰/۳۱۰/۲ | ۴/۹ | ۲/۶۰ | ۱/۲۰ | ۳۰ | | |
| ۱۰۲/۹ | ۷۶/۹ | ۴۲/۳ | ۲۲/۱ | ۱۴/۱۹/۴ | ۴/۶ | ۲/۴ | ۱/۱۰ | ۴۰ | | |
| ۱۴۸/۱ | ۷۲/Y | ۴۰/۶ | ۲۰/۰ | ۱۲/۲۸/۸ | ۴/۳ | ۲/۲۰ | ۱/۱۰ | ۴۰ | | |
| ۱۴۱/۰ | ۶۸/Y | ۳۸/۶ | ۲۴/۳ | ۱۲/۶۸/۴ | ۴/۱ | ۲/۱۰ | ۱/۰۰ | ۵۰ | | |
| ۱۳۳/۹ | ۶۰/۲ | ۲۶/۲ | ۲۲/۱ | ۱۲/-۰۸/۰ | ۳/۹ | ۲/۰۰ | ۰/۹۹ | ۵۰ | | |
| ۱۲۸/۱ | ۶۲/۴ | ۳۰/۱ | ۲۲/۱ | ۱۱/۰۷/۶ | ۳/۲ | ۱/۸۰ | ۰/۸۰ | ۷۰ | | |
| ۱۱۶/۱ | ۵۶/۰ | ۳۱/۸ | ۲۰/۰ | ۱۰/۴۶/۹ | ۳/۲ | ۱/۸۰ | ۰/۸۰ | ۷۰ | | |
| ۱۰۸/۹ | ۵۲/۱ | ۳۹/۸ | ۱۸/۸ | ۹/۲۶/۰ | ۳/۱ | ۱/۶۰ | ۰/۸۰ | ۸۰ | | |
| ۱۰۲/۰ | ۴۹/Y | ۲۸/۰ | ۱۷/۶ | ۹/۱۶/۱ | ۳/۹ | ۱/۰۰ | ۰/۷۰ | ۹۰ | | |
| ۹۶/۰ | ۴۲/Y | ۲۶/۴ | ۱۶/۶ | ۸/۶۰/۲ | ۲/۸ | ۱/۴۰ | ۰/۷۱ | ۱۰۰ | | |
| ۸۲/۳ | ۴۲/۰ | ۲۳/۹ | ۱۰/۰ | ۲/۸۰/۲ | ۲/۰ | ۱/۳۰ | ۰/۶۴ | ۱۱۰ | | |
| ۷۷/۰ | ۳۲/Y | ۲۱/۲ | ۱۲/۳ | ۷/۹۴/۲ | ۲/۲ | ۱/۲۰ | ۰/۰۲ | ۱۰۰ | | |
| ۶۶/۲ | ۳۲/۲ | ۱۸/۱ | ۱۱/۴ | ۰/۹۳/۹ | ۱/۹ | ۱/۰۰ | ۰/۴۹ | ۱۰۰ | | |
| ۵۸/۸ | ۲۸/۶ | ۱۶/۱ | ۱۰/۱ | ۰/۲۳/۰ | ۱/۲ | ۰/۹۱ | ۰/۴۳ | ۱۰۰ | | |
| ۴۰۳/۲ | ۲۰/۹ | ۱۴/۶ | ۹/۲ | ۴/۲۳/۱ | ۱/۰ | ۰/۸۲ | ۰/۳۹ | ۱۰۰ | | |

یاداوردی ۱ - برای سایر چگالیها لازم است ارقام فوق در ضرایبی که در جدول شماره ۲-۱ داده شده است ضرب گردد.

جدول

| γ | ϵ | τ | $\tau \frac{1}{\tau}$ | γ | $\gamma \frac{1}{\gamma}$ | $\tau \frac{1}{\tau}$ | γ | $\frac{\tau}{\epsilon}$ | $\frac{\gamma}{\tau}$ | $\frac{\epsilon}{\gamma}$ |
|----------|------------|--------|-----------------------|----------|---------------------------|-----------------------|----------|-------------------------|-----------------------|---------------------------|
| ۱۷۰Y | YYo | ε۱A | ۲۲۱ | ۱A+ | ۹۳ | ۶۲ | ۲۰ | ۱۶ | ۱۰ | |
| ۱۷۰Y | YYo | ۲Y۰ | ۲۱Y | ۱۲۴ | ۷۴ | ۴۳ | ۲۱ | ۱۱ | ۲۰ | |
| ۱۷۰Y | ۶۲+ | ۲+۱ | ۱Y۰ | ۹۹ | ۰۵ | ۲۴ | ۱۴ | ۹ | ۶۰ | |
| ۱۰۷۹ | ۰۲۱ | ۲۰A | ۱۰+ | A۰ | ۶۶ | ۲۰ | ۱۴ | A | ۷۰ | |
| ۱۲۹+ | ۴Y+ | ۲۲۹ | ۱۲۲ | Y۰ | ۲۹ | ۲۷ | ۱۲ | Y | Y۰ | |
| ۱۲۷+ | ۴۲۶ | ۲+Y | ۱۲+ | ۶۸ | ۲۰ | ۲۴ | ۱۲ | ۷ | ۹۰ | |
| ۱+YA | ۲۷۰ | ۱YY | ۱+۲ | ۰A | ۲+ | ۲+ | ۱+ | ۰ | ۱۲+ | |
| ۹۰۷ | ۲۲۲ | ۱۰Y | ۹۹ | ۰۵ | ۲Y | ۱A | ۹ | ۶۱ | ۱۰- | |
| A۱A | YYY | ۱۲۴ | YA | ۶۶ | ۲۲ | ۱۰ | Y | ۶ | T++ | |
| YYo | TEo | ۱۱۹ | ۷۹ | ۲۹ | ۲+ | ۱۲ | ۷/۰ | T/o | T/o | |
| ۷۰Y | ۲۲۲ | ۱+A | ۷۲ | ۲۲ | ۲۰/۰ | ۱۲ | ۷ | T/Y | T++ | |
| ۷+۷ | T+E | ۹۹ | ۰A | ۲۲ | ۱Y | ۱۱ | ۰/۰ | T/۹ | ۲۰+ | |
| ۰۲T | ۱۹+ | ۹T | ۰E | ۲۱ | ۱۰/۰ | ۱۰/۰ | ۰/۱ | T/Y | E++ | |
| ۰TY | ۱YY | AY | ۰+ | ۲۹ | ۱۳/۰ | ۱+ | ۶/A | T/o | ۶۰+ | |
| ۶۹A | ۲۲۴ | AT | ۶Y | TY | ۱۳ | ۹/۰ | ۶/o | T/E | ۶۰++ | |
| ۶YY | ۱۷+ | YA | ۶۰ | ۲۲ | ۱۰/۰ | ۹ | ۶/T | T/T | ۰۰+ | |
| ۶۰۱ | ۱۰T | YE | ۶T | ۲۰ | ۱۲ | A | ۶/I | T/Y | ۷++ | |

یاداوری - ۱

- ۲

- ۳

| T | E | T | T ¹ T | T | T ¹ T | T ¹ E | T | T E | Y ¹ T ¹ |
|------|-----|-----|---------------------|-----|---------------------|---------------------|------|--------|----------------------------------|
| 1110 | AET | EAT | TT. | TI. | 1YY | 9T | o1 | TY | 1o |
| 1110 | AET | EAT | TT. | TI. | 11T | Yo | T1 | 11 | T. |
| 1110 | AET | EAT | TT. | IA. | 9T | 71 | T1 | 1o/o | 6o |
| 1110 | AET | EAE | YYY | 1o1 | A. | oT | Yo | 1T/o | 7. |
| 1110 | AET | ETT | TEA | IE. | Y1 | EY | TT | 1T | Yo |
| 1110 | ATT | TT0 | TTT | 1TY | 7o | ET | T. | 11 | q. |
| 1110 | Y1T | TET | 111 | 11. | o7 | TY | 1A | 9/o | 1Y. |
| 111A | 7TY | T+7 | 1Y0 | 99 | o- | TT | 17 | A/o | 1o. |
| 1111 | ooT | TT0 | 1oT | Ao | EE | YY | 18 | Y/o | T.. |
| 1EAT | E9E | TTY | 177 | Y7 | T9 | TT | 1T | 7/o | T.. |
| 1To1 | Eo1 | T17 | 1YE | Y. | TT | TE | 11 | 7 | T.. |
| 1To7 | E1Y | T++ | 11o | 76 | TT | TT | 1-/o | o/o | To. |
| 11Y0 | T9. | 1AY | 1+Y | 7. | T1 | Y1 | 1- | o | E.. |
| 11-Y | T1A | 1Y7 | 1-1 | oY | T9 | T. | 9/o | o | Eo. |
| 1-o1 | T69 | 17Y | 97 | o6 | TA | 19 | A/o | E/o | o.. |
| 1--1 | TTT | 17- | 91 | o1 | TY | 1A | A/o | E/o | oo. |
| 9o1 | T1A | 1oT | AY | E9 | TT | 1Y | A | E | 7.. |

| T | E | T | T-T | T | T-T | T-T | T | T | T | T |
|-------|------|-----|-----|-----|-----|------|----|----|-----|---|
| 1-1 | 1YY | YTT | EAT | T10 | 191 | 1E+ | A1 | o+ | 10 | |
| 1-1 | 1YY | YTT | EAT | T10 | 191 | 1E+ | Y1 | E+ | T+ | |
| 1-1 | 1YY | YTT | EAT | T10 | 191 | 1E+ | TT | TT | E0 | |
| 1-1 | 1YY | YTT | EAT | T10 | 1Y+ | -1T+ | EE | TA | Z+ | |
| 1-1 | 1YY | YTT | EAT | T10 | 10Y | 1++ | EA | TD | YO | |
| 1-1 | 1YY | YTT | EYA | TY+ | 1F9 | 9Y | EE | TT | S+ | |
| 1-1 | 1YY | YTT | E1E | TYE | 1T+ | YY | TA | T+ | 1Y+ | |
| 1-1 | 1YY | TYE | TY+ | T1+ | 1+Y | YY | TE | IA | 1o+ | |
| 1-1 | 1YY | o3+ | TT1 | 1A1 | 9T | 21 | T+ | 17 | T++ | |
| 1-1 | 1-E1 | o+1 | TAY | 13T | AT | oo | TT | YE | 1o+ | |
| TY- | 9oT | EoY | TTT | 1EA | Y1 | o+ | TE | 1T | T++ | |
| 120Y | AAT | EET | TYT | 1TY | Y+ | EE | TT | 1T | To+ | |
| 1CA0 | ATO | T9T | TYY | 1TA | 21 | ET | TT | 11 | S++ | |
| 1TY | YYA | TYT | E1E | TY1 | YY | E1 | 1+ | 1+ | 1o+ | |
| 1TYT | YTA | T0E | T-T | 110 | o9 | TY | 19 | 1+ | o++ | |
| 1TY | Y+E | TTA | 19T | 1+9 | o7 | TY | IA | 9 | oo+ | |
| 1-1 | TYE | TYT | YAO | 1+0 | oE | TO | 1Y | 9 | 7++ | |
| 120Y | oAE | TA- | 13- | 91 | EY | T1 | 10 | A | A++ | |
| 120YT | oTT | T0+ | 1LT | A1 | ET | TY | 1T | Y | 1++ | |

| T | I | T | TY | T | TY | T | T | T | T | T | T | T |
|------|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|---|---|---|
| CTYT | 1110 | 11-E | YY | EYE | TAA | TII | ITY | Yo | lo | | | |
| CTYT | 1110 | 11-E | YY | EYE | TAA | TII | ITY | Tq | T- | | | |
| CTYT | 1110 | 11-E | YY | EYE | TAA | TII | IA | OY | lo | | | |
| CTYT | 1110 | 11-E | YY | EYE | TAA | IE | AT | EE | Yo | | | |
| CTYT | 1110 | 11-E | YY | EYE | YE | IA | YT | EE | Y- | | | |
| CTYT | 1110 | 11-E | YIT | Eo | TA | ITY | TT | To | IT- | | | |
| CTYT | 1110 | 11-E | TE- | TTT | IAI | ITT | ot | TI | lo- | | | |
| CTYT | 1110 | 97A | oot | TIE | ITI | ITI | ot | TY | T- | | | |
| CTYT | -3A+E | A70 | E97 | TA- | IEE | to | ET | TE | Yo- | | | |
| CTYT | 11CY | YI- | EOT | Tol | ITI | AY | ET | TY | T- | | | |
| CTYT | 1070 | YT1 | E19 | TYY | ITY | A- | Tq | T- | To- | | | |
| CTYT | 1ETT | 7AE | TAT | TYY | 11E | Yo | TT | 19 | EE- | | | |
| C-TA | 1T60 | 760 | TYI | T+Y | 1-Y | YI | TE | IA | lo- | | | |
| TA-T | 1TYT | 71T | To- | 19A | 1-T | TY | TY | 1Y | o-- | | | |
| T-TT | 1T12 | oot | TTG | IAI | TY | 76 | T1 | 12 | oo- | | | |
| T-T | 1T2E | oot | TY- | IAI | 9T | 71 | Tq | 10 | T-- | | | |
| T-T | 1-TA | 8AE | TYY | 1oY | A- | oT | To | 1T | A-- | | | |
| TYII | 9-T | ETT | TEA | IE- | YT | LY | TY | 1T | 1-- | | | |

| T | S | R | T-1/T | T | 1-1/T | 1-1/S | I | T/S | نامه ایستاد |
|------|------|------|-------|-----|-------|-------|-----|-----|-------------|
| YTO+ | TT++ | IAEE | ITIO | YAT | EAI | TOT | Y+T | ITO | لول |
| YTO+ | TT++ | IAEE | ITIO | YAT | EAI | TOT | Y+T | ITO | T+ |
| YTO+ | TT++ | IAEE | ITIO | YAT | EAI | TOT | 1+T | ITO | SO |
| YTO+ | TT++ | IAEE | ITIO | YAT | EAI | TOT | 1Y+ | A9 | Z+ |
| YTO+ | TT++ | IAEE | ITIO | YAT | EYI | T1D | 1OT | A+ | YO |
| YTO+ | TT++ | IAEE | ITIO | YAT | ETA | T19 | 1T9 | YT | 9+ |
| YTO+ | TT++ | IAEE | ITIO | YAT | TYI | T0+ | 1Y+ | 62 | IT+ |
| YTO+ | TT++ | IAEE | ITIO | YAT | TYI | TTE | 1-Y | 07 | 10- |
| YTO+ | TY++ | IVIT | 1-I+ | 0YI | T9E | 19E | 9T | 69 | T-- |
| YTO+ | TT++ | IOYY | 9-T | 01I | TTT | 1YT | A7 | EE | TO+ |
| YTO+ | T-++ | ICII | A7O | 577 | TE+ | 10A | Y7 | C+ | T++ |
| YTO+ | TYYA | ITFF | Y7T | ETI | TTT | 1E7 | Y+ | TY | TO+ |
| YTO+ | TO9A | ITEY | Y1C | C-E | T-A | 13Y | 77 | TO | C-- |
| YTO+ | TEO+ | IIYO | 7YT | TA+ | 197 | 1T9 | 7T | TT | SO- |
| 779A | TTTE | IIIO | 7T9 | TTI | 1AT | 1YY | 09 | T1 | 0-- |
| 77YT | XT17 | 1-7T | 7+9 | TEO | 1YY | 11Y | 07 | YY | 00- |
| 77AA | TTTT | 1-1A | 0AT | TT+ | 177 | 11T | 0E | TA | 7-- |
| 007Y | IAFY | AAI | 0-O | TAT | 18Y | 9Y | EV | YE | A-- |
| E9EA | ITCT | YAA | EOT | TOO | 1T1 | AY | ET | YY | 1--- |

بخش سوم

3- نصب سیستم لوله کشی گاز

3-1- انتخاب مواد و مصالح مورد استفاده در لوله کشی گاز

3-1-1- کلیات

در این بخش اطلاعات کلی در مورد انتخاب مواد و مصالح مورداستفاده در سیستم لوله کشی گاز داده شده است.

3-1-2- لوله های فولادی

مشخصات لوله های فولادی از نظر ابعاد و وزن طبق جدول 1-4- میباشد

جدول شماره 1-3

| اندازه اسمن اینچ | قطر خارجی اینچ | ضخامت اینچ | وزن هر متر کیلوگرم |
|---------------------|-------------------|---------------|-----------------------|
| ½ | 21/2 | 0/109 | 3/8 |
| ¾ | 26/2 | 0/113 | 2/9 |
| 1 | 32/4 | 0/123 | 2/4 |
| 1 ¼ | 42/2 | 0/140 | 2/6 |
| 1 ½ | 48/2 | 0/145 | 2/7 |
| 2 | 60/2 | 0/156 | 2/9 |
| 2 ½ | 72/0 | 0/166 | 4/0 |
| 2 ¾ | 72/0 | 0/166 | 4/1 |
| 3 | 88/6 | 0/172 | 4/4 |
| 4 | 114/3 | 0/172 | 4/4 |
| 5 | 168/3 | 0/172 | 4/4 |
| 8 | 219/1 | 0/172 | 4/4 |
| 10 | 222/1 | 0/219 | 5/6 |
| 12 | 222/9 | 0/250 | 6/4 |

این لوله ها میتواند از انواع سیاه درز دار و یا بدون درز بوده و از نظر ساخت و مواد طبق مشخصات ذیل باشد :

| جدول شماره ۲-۳ | | |
|----------------|---------------|---------|
| استاندارد | نوع | |
| | بدون درز | درز دار |
| API - SL | GRADE B | GRADE B |
| BS-3601 | CDS-27 HFS-27 | ERW- 27 |
| DIN-1629 | ST- 45 | - |
| DIN-1625 | - | ST 37-2 |

3-1-3- لوله های سخت و نیمه سخت مسی و برنجی
 استفاده از لوله های سخت و نیمه سخت مسی و برنجی برای کاربردهای غیر صنعتی از قبیل اتصال بخاری ، اجاق گاز و امثال آن در صورت رعایت استاندارد مجاز میباشد . برای لوله کشی هایی که طول آن از ۵ متر تجاوز نکرده و ضمنا " لوله در محلهائی نصب نمیگردد که در معرض صدمات احتمالی قرارداشته باشد میتوان از لوله های بدون درز مسی یا لوله های نرم فولادی استفاده نمود . لوله های نرم مسی باید تا تدوین استاندارد ملی مربوطه و با استاندارد بین المللی قابل قبول نظیر استاندارد 280 ASTM B5-H23-ANSI(B88-ASTM 1-23-H-ANSI) یا مطابقت نموده و از نوع K یا L و یا مشابه آنها باشدو ضخامت جدار اندازه های مختلف این لوله ها طبق جدول شماره 4- باشد . لوله های نرم فولادی باید با تدوین استاندارد ملی مربوطه با استاندارد بین المللی قابل قبول نظیر استاندارد A 254 ASTM 35-36 ANSI A539، یا مطابقت نماید .

جدول شماره 3 - 3 ضخامت جداره لوله های نرم مسی

| اینج | قطر اسی لوله | قطر خارجی میلیمتر | نوع K | ضخامت جداره (میلیمتر) | نوع L |
|----------------|--------------|----------------------|-------|-------------------------|-------|
| $\frac{1}{4}$ | ۹/۰۳ | ۰/۸۹ | ۰/۷۶ | ۰/۷۶ | |
| $\frac{3}{8}$ | ۱۲/۷۰ | ۱/۲۵ | ۰/۸۹ | | |
| $\frac{1}{2}$ | ۱۵/۸۸ | ۱/۲۰ | ۱/۰۴ | | |
| $\frac{5}{8}$ | ۱۹/۰۰ | ۱/۲۰ | ۱/۰۲ | | |
| $\frac{3}{4}$ | ۲۲/۲۳ | ۱/۶۰ | ۱/۱۴ | | |
| ۱ | ۲۸/۰۸ | ۱/۶۰ | ۱/۲۲ | | |
| $1\frac{1}{4}$ | ۳۴/۹۳ | ۱/۶۰ | ۱/۴۰ | | |
| $1\frac{1}{2}$ | ۴۱/۲۸ | ۱/۸۳ | ۱/۰۲ | | |
| ۲ | ۵۳/۹۸ | ۲/۲۰ | ۱/۷۸ | | |

4-1-3- نقاط اتصال و وسائل اتصال لوله کشی

الف : اتصال لوله های گاز روکار تا اندازه ۲ اینچ باید حتی الامکان با جوشکاری برقی انجام شود و فقط در مواردی از اتصالات دنده پیچ استفاده گردد که کاربرد آن اجتناب ناپذیر باشد . ولی کلیه لوله های زیر کار و لوله های بزرگتر از ۲ اینچ را فقط باید بوسیله جوشکاری برقی بیکدیگر متصل نمود .

ب : انشعاب

برای انشعاب گرفتن از لوله ها حتی الامکان باید از سه راهی مناسب استفاده شود ، در صورتیکه استفاده از سه راهی بعلی امکان پذیر نباشد میتوان از اتصال زینی (SADDLE TEE) که مستقیماً روی سطح خارجی لوله اصلی جوش داده میشود استفاده کرد بشرطی که اندازه قطر انشعابی کمتر از نصف قطر لوله باشد ، در این صورت باید دقیق بعمل آید تا سوراخی که در لوله اصلی ایجاد میشود مساوی قطر داخلی لوله انشعاب باشد و ضمناً " قطعه یا قطعات حاصل از سوراخ کردن لوله ، داخل لوله نیفتاده و در آن باقی نماند و همچنین لبه های سوراخ انشعاب کاملاً صاف و عاری از ناهمواری باشد .

ج : اتصالاتیکه برای جوشکاری به لوله ها بکار میروند از قبیل سه راهی

باید طبق استاندارد A GRADE WPB 234 ASTM یانو^ع معادل آن بدون درز با حداقل کربن 0/25 درصد باشد . ابعاد اتصالات مذکور باید طبق استاندارد B 16.9 ANSI با وزن استاندارد باشد . لبه این اتصالات برای آمادگی و جوشکاری باید با زاویه 30 درجه پخته شده باشد بطوریکه ضخامت لبه باقیمانده آن مناسب برای جوشکاری به لوله های مورد قبول این استاندارد باشد .

د : فلنچ مورد استفاده در اتصالات لوله کشی باید از نوع فولادی قابل جوشکاری و دارای گردن مخصوص جوشکاری لب به لب و لبه بر امده آج دار باشد . ابعاد و اندازه های فلنچ باید طبق استاندارد B 16.5 ANSI یا معادل آن باشد .

۵ : اتصالات دنده پیچ

وسایل دنده پیچ باید از جنس فولادی یا چدن نشکن² باشد .

ت : وسایل اتصال چدن نشکن باید دارای ویژگی های زیر باشد :

۱- از نظر ظاهری عاری از عیب و خلل و فرج داخلی یا خارجی و نواقص مشابه آن باشد .

۲- سرهای آن دارای برجستگی خارجی بصورت طوقه باشد تا در مقابل فشار واردہ برای محتمل بستن دنده پیچ مقاومت نموده و ترک نخورد .

۳- در صورتیکه توسط گیره فشرده شود تا وقتیکه قطر آن لااقل تا 0/80 قطر اصلی تقلیل پیدا نمیکند باید در آنها شکستگی یا ترک خوردنی بوجود آید .

۴- ضخامت نازکترین قسمت جداره بدنه انها لااقل برابر ضخامت جداره لوله ای باشد که وسیله اتصال بر آن نصب میگردد .

۵- فشار ترکیدن هیدرواستاتیکی آن ها لااقل برابر فشار ترکیدن لوله ای باشد که وسیله اتصال بر آن نصب میگردد .

۶ : مواد آبندی اتصالات

برای آب بندی اتصالات دنده ای لوله های گاز باید روی دنده های خارجی لوله یا وسایل اتصال را به اندازه کافی و مناسب با مواد یا نوار آب بندی پوشانند ، بکار بردن نخهای کنفی یا سایر موادیکه برای آب بندی لوله های

آب متداول است برای لوله های گاز مجاز نمیباشد . ترکیبات موادی که برای آب بندی اتصالات بکار میروند باید در برابر اثرات گاز طبیعی و مواد شیمیائی موجود در آن که در لوله ها جریان دارد مقاوم باشد . علاوه بر آن این مواد باید همیشه حالت نرمش خود را حفظ کرده و خشک نشود و نیز بنحوی باشد که در اثر فشار یا حرارت زیاد محیط سیلان پیدانکرده و از لابلای اتصالات خارج نشود .

3-1-5- خم کردن لوله

برای تغییر دادن مسیر لوله های فلزی حتی الامکان باید از وسایل اتصال مناسب و یا از لوله های خم شده در کارخانه های لوله سازی استفاده نمود در صورتیکه خم کردن لوله در محل نصب اجتناب ناپذیر باشد برای اینکار باید شرایط زیر مراعات گردد :

الف : خم کردن لوله باید فقط با استفاده از وسایل و روش‌های مخصوص اینکار انجام گیرد .

ب : خمیدگی لوله باید کاملا " صاف و عاری از هرگونه چین خوردگی ، ترک خوردگی ، یا سایر معایب مکانیکی باشد .

ج : خط جوش نزدیکتر به خط میانی این سطح که کمترین تنش کششی و فشاری به آن وارد می آید قرار گیرد .

د : قوس خمیدگی لوله باید بیشتر از 90 درجه باشد .

ه : شعای انحنای قسمت داخلی خمیدگی باید کمتر از 6 برابر قطر خارجی لوله باشد .

ت : در قسمتی از لوله که خم میشود نخ تنها باید هیچگونه خط جوش محیطی وجود داشته باشد بلکه وسط خمیدگی لوله باید از نزدیکترین نقطه اتصال آن لوله به لوله یا اتصالات دیگر لااقل 20 برابر قطر اسمی لوله فاصله داشته باشد این فاصله را میتوان برای لوله های 14 اینچ و بزرگتر تا 1/8 متر تقلیل داد .

3-1-6- شیرها

شیرهاییکه بر روی لوله کشی گاز داخلی نصب میگردد باید از نوع ربع گرد توپی یا سماوری (BALL PLUG VALVE) طبق مشخصات ذیل

باشد :

الف : طراحی ، اندازه ها ، آزمایشات و علامتگذاری طبق استاندارد 1570 D 6 API یا BS باشد .

ب : جنس شیر باید فولادی های کربنی و از نوع کلاس 150 یا معادل آن باشد .

ج : شیرهای تا اندازه $2\frac{1}{2}$ اینچ میتواند از نوع اتصال جوشی یا فلنジ و یا دنده پیچ باشد و شیرهای نوع سماوری از اندازه 2 اینچ به بالا باید از نوع اتصال فلنژی یا جوشی و شیرهای توپکی 2 اینچ به بالا باید فقط از نوع اتصال فلنژی باشد .

د : استفاده از شیرهای برنجی با اتصال دنده پیچی تا اندازه $2\frac{1}{2}$ اینچ برای لوله کشی های روی کار در صورتیکه از نظر فشار کاربرد موردنظر و شرایط استفاده به تأیید موسسه استاندارد رسیده باشد قابل قبول است .

ه : شیرهای برنجی 2 اینچ با اتصال دنده پیچ را میتوان برای فشار کارهای تا 0/14 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع در لوله کشی های روی کار بکار برد .

3-1-7 واشر لائی (GASKET)

واشرهاییکه در فاصله بین فلنجهای لوله کشی گاز بکار میروند باید از جنسی باشد که در برابر فشاری که سیستم لوله کشی بر مبنای آن طراحی گردیده و همچنین ترکیبات شیمیائی گازی که در سیستم لوله کشی انتقال داده میشود مقاوم بوده و بتواند خواص فیزیکی و شیمیائی خود را در دما و فشار طراحی شده حفظ نماید . واشرها باید از الیاف فشرده شده نسوز ساخته شده و در صورتیکه در ساختن آنها الیاف فلزی بکار رفته باشد بتواند تا 500 درجه سلسیوس مقاومت نماید . هرگاه فلنژی باز شود هنگام بستن مجدد آن باید واشر آنرا تعویض نمود .

3-1-8 مصالح مستعمل

مصالح لوله کشی از قبیل لوله ، اتصالات و شیرهای را که قبل از سیستم لوله کشی باز شده است فقط در صورتی میتوان مجددا " برای لوله کشی از آنها استفاده نمود که کاملا " تمیزو بازرگی شده و بنا به تشخیص


شرکت ملی گاز اطمینان حاصل شود که برای کار موردنظر مناسب میباشد.

3-1-9- سایر مصالح

اگر در سیستم لولهکشی گاز لازم شود از مصالحی استفاده گردد که مشخصات آن ها در این استاندارد گفته نشده است باید این مصالح را قبل "کاملاً" بازررسی کرده و یا پس از نصب دقیقاً "آزمایش نموده تا اطمینان حاصل گردد که برای کار موردنظر مناسب و از نظر ایمنی مورد اطمینان میباشد، علاوه بر ان از طرف سازنده آنها برای مصرف در سیستم لولهکشی گاز توصیه شده باشد و در هر حال استفاده از این گونه وسایل باید قبل "به تائید شرکت ملی گاز رسیده باشد.

3-2- دنده پیچ ها

3-2-1- دنده پیچ لوله ها و اتصالات مورد استفاده در سیستم لولهکشی گاز باید از نوع دنده پیچ مخروطی با مشخصات شکل و جدول زیر باشد.



$$\text{گام پیچ} = p$$

$$\text{عمق دنده ایجاد شده} = h$$

$$\text{قطر خارجی لوله} = D$$

$$L_1 = \text{طول دنده های درگیر که بادست بسته شود.}$$

$$L_2 = \text{طول دنده های موثر}$$

$$L_3 = \text{طول دنده های باقیمانده}$$

$$N = \text{تعداد دنده ها در } 25/4 \text{ میلیمتر}$$

جدول شماره ۳-۴: مشخصات دنده‌پیچ محروم‌طی

| h in mm | L_2 in mm | L_1 in mm | P in mm | N | D in mm | قطر اسیع لوله اینچ |
|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|------|-----------------|-----------------------|
| ۰/۰۴۴ | ۰/۴۰۲ | ۰/۲۲۸ | ۰/۰۵۶ | ۱۸ | ۰/۵۴۰ | ۱ |
| ۱/۱۲۹ | ۱۰/۲۰۶ | ۰/۲۹ | ۱/۴۱۱ | | ۱۲/۲۲ | ۴ |
| ۰/۰۴۴ | ۰/۴۰۸ | ۰/۲۴۰ | ۰/۰۵۶ | ۱۸ | ۰/۶۲۰ | ۳ |
| ۱/۱۲۹ | ۱۰/۳۰۸ | ۶/۱۰ | ۱/۴۱۱ | | ۱۲/۱۰ | ۸ |
| ۰/۰۵۷ | ۰/۰۳۴ | ۰/۳۲۰ | ۰/۰۲۱ | ۱۴ | ۰/۸۴۰ | ۱ |
| ۱/۴۰۱ | ۱۲/۰۰۶ | ۸/۱۰ | ۱/۸۱۴ | | ۲۱/۳۴ | ۳ |
| ۰/۰۵۷ | ۰/۰۴۶ | ۰/۲۳۹ | ۰/۰۲۱ | ۱۴ | ۱/۰۰۰ | ۳ |
| ۱/۴۰۱ | ۱۲/۸۶۱ | ۸/۶۱ | ۱/۸۱۴ | | ۲۶/۶۲ | ۴ |
| ۰/۰۶۹ | ۰/۶۸۳ | ۰/۴۰۰ | ۰/۰۸۷ | ۱۱/۰ | ۱/۳۱۰ | |
| ۱/۲۶۷ | ۱۲/۳۴۳ | ۱۰/۱۶ | ۲/۲۰۹ | | ۳۳/۴۰ | ۱ |
| ۰/۰۶۹ | ۰/۷۰۹ | ۰/۴۲۰ | ۰/۰۸۷ | ۱۱/۰ | ۱/۶۶۰ | ۱ |
| ۱/۲۶۷ | ۱۲/۹۰۳ | ۱۰/۶۷ | ۲/۲۰۹ | | ۴۲/۱۶ | ۴ |
| ۰/۰۶۹ | ۰/۷۲۳ | ۰/۴۲۰ | ۰/۰۸۷ | ۱۱/۰ | ۱/۹ | ۱ |
| ۱/۲۶۷ | ۱۸/۳۷۷ | ۱۰/۶۷ | ۲/۲۰۹ | | ۴۸/۲۶ | ۳ |
| ۰/۰۶۹ | ۰/۷۰۶ | ۰/۴۳۶ | ۰/۰۸۷ | ۱۱/۰ | ۲/۳۷۵ | |
| ۱/۲۶۷ | ۱۹/۲۱۰ | ۱۱/۰۷ | ۲/۲۰۹ | | ۶۰/۲۲ | ۲ |

2-3-3- دنده‌پیچهای آسیب دیده

لوله‌های دنده‌پیچ شده که دنده‌پیچ آن بریده، قطع یا در اثر زنگ زدگی خورده شده و یا به نحوی دیگر معیوب شده باشد نباید مورد استفاده قرار گیرد. اگر هنگام عملیات بریدن و یا پیچ کردن لوله قسمتی از درز جوش شده آن باز شود آن قسمت از لوله نباید در سیستم لوله‌کشی گاز طبیعی مورد استفاده قرار گیرد.

3-3- لوله‌کشی :

الف : لوله‌کشی در محوطه‌های باز و در نقاطی که امکان قرارگرفتن لوله در مسیر رفت و آمد وسائط نقلیه یا افراد و یا برخورد با اجسام خارجی وجود دارد باید از زیر زمین کشیده شود ولی در داخل ساختمان‌ها و نقاط سرپوشیده شده حتی الامکان باید روی کار کشیده شود مگراینکه در این نقاط لوله‌کشی زیر کار اجتناب ناپذیر باشد.

ب : نظر باینکه لوله‌های ورودی و خروجی در داخل ایستگاه تقلیل فشار واحدهای صنعتی الزاماً از زیر زمین عبور میکند بنابراین هنگام لوله‌کشی

واحدهای صنعتی در صورتیکه ایستگاه تقلیل فشار آن قبلاً "نصب شده باشد انتهای لوله‌کشی واحد باید به ایستگاه برده شده و در نزدیکی فلنچ خروجی ایستگاه در امتداد آن از زمین خارج شود و پس از تبدیل اندازه آن به اندازه فلنچ خروجی ایستگاه (در صورت لزوم) با نصب فلنچ مناسب به خروجی ایستگاه متصل گردد. در صورتیکه ایستگاه تقلیل فشار قبلاً "نصب نشده ولی محل نصب آن مشخص شده باشد انتهای لوله ورودی واحد صنعتی باید به محلی در نزدیکی محل ایستگاه منتهی شده و برانتهای آن شیر مناسبی نصب گردد تا پس از نصب ایستگاه شیر فوق توسط مالک واحد صنعتی به خروجی ایستگاه متصل شود.

ج : در صورتیکه لوله‌کشی واحد صنعتی توسط سیستم جریان کاتدیک حفاظت از زنگ می‌شود انتهای لوله ورودی گاز آن قبل از اتصال به فلنچ خروجی ایستگاه تقلیل فشار باید مجهز به فلنچ عایق کننده جریان برق گردد.

د : دهانه‌های خروجی گاز از جمله شیرهای خروجی را باید بلافارسله پس از نصب لوله‌کشی بوسیله سرپوش جوشی (CAP) و یا درپوش دنده پیچ شده (PLUG) یافلنچ کور طوری بست که گاز نتواند از آن نشت نماید این دهانه‌ها باید تا موقعیکه دستگاه گاز سوز به آن متصل نشده است بسته بماند.

و همچنین در صورتیکه دستگاه گاز سوزی را از سیستم لوله‌کشی گاز جدا نمایند اگر دستگاه مزبور مورد استفاده فوری نباشد باید دهانه خروجی گاز را تا وصل مجدد به دستگاه گاز سوز طبق دستور فوق بست. مگراینکه این دستگاه بلافارسله به سیستم لوله‌کشی وصل گردد.

ه : محافظت سیستم لوله‌کشی از ورود سایر گازها : در صورتیکه طرح دستگاه گاز سوز متصل به لوله‌کشی طوری باشد که امکان دارد هوا، اکسیژن یا گازهای دیگر وارد سیستم لوله‌کشی گاز بشود برای جلوگیری از این عمل باید در محلی که هرچه ممکن است بدستگاه گاز سوز نزدیک باشد وسائل حفاظتی نصب گردد. بعضی از این وسائل عبارتند از :

2- شیر سه راهی از نوعی که قبل از باز کردن مجرای جدید مجرای قبلی را که باز است کاملاً " می بندد .

ت : اتصال الکتریکی و اتصال زمین : هریک از قسمتهای لوله های روی زمین سیستم لوله کشی قبل از شیر قطع کننده گاز دستگاه گاز سوز باید از لحاظ مدار الکتریکی پیوسته بوده و به نحوی از انحصار زمین متصل باشد .

ی : اتصالات برقی : تمام اتصالات بین سیمهای برقی و وسایل کنترل برقی در یک سیستم لوله کشی گاز باید با مشخصات استانداردهای برقی کشور مطابقت کند . هر وسیله ایمنی که بنحوی بجريان برق مربوط میشود باید نوعی باشد که در موقع قطع جريان برق جريان گاز را فوراً " قطع نماید .

3-3-1- لوله کشی زیر کار :

اتصالات سیستم لوله کشی زیر کار برای کلیه قطرهای لوله باید حتماً " بوسیله جوشکاری برقی انجام پذیرد در سیستم لوله کشی زیر کار باید تمام ضوابط ایمنی و ویژگیهای شرح داده شده در این استاندارد رعایت شده و نکات زیر نیز مورد توجه قرار گیرد :

- لوله هائیکه در زیر خاک مدفون میگردد باید سطح فوقانی آن ها تا سطح زمین حتی الامکان یک متر فاصله داشته باشد و چنانچه این فاصله کمتر از یک متر باشد باید روی لوله به نحو مناسبی مقاوم گردد تا لوله در معرض فشارهای واردہ بوسیله عوامل مختلف از روی زمین قرار نگیرد . در

$\frac{1}{2}$

صورتیکه این فاصله کمتر از $\frac{1}{2}$ متر باشد باید لوله را در داخل کانالی بتونی که مخصوص آن ساخته میشود قرار داده و روی آن را بوسیله قالبهای سیمانی مناسب در سرتاسر لوله مقاوم نمود . در هر حال فاصله بالای لوله از سطح زمین نباید از 35 سانتیمتر کمتر باشد .

- لوله هائیکه در زیر زمین مدفون میگردند باید بالا و پائین و اطراف آن ها را تا ضخامت لااقل 10 سانتیمتر باماسه یا خاک نرم پوشاند .

- مسیر لوله گاز زیر زمینی در فواصل طولانی باید بوسیله علائم مشخص کننده مناسبی نشان داده شود .

- شیرهای لوله های زیر زمینی باید در داخل حوضچه های مناسبی

قرارداده شود . بطوریکه با استفاده از این حوضچه بتوان این شیرها را باز و بسته کرده و در صورت لزوم گریسکاری نمود .

- برای جلوگیری از آسیب دیدن لوله یا پوشش آن بوسیله ریشه درخت باید لوله کشی در فاصله مناسبی از درختها نصب شود .

- در مواردیکه لوله زیر زمینی از نقاطی که در معرض عبور و مرور وسائل نقلیه سنگین قرارداده میگذرد ، در صورتیکه عمق آن از حد مذکور در بند الف فوق کمتر باشد باید آنرا داخل غلاف فلزی و یا کanal مناسبی با دیواره های آجری یا بتونی و پوشش قالبهای سیمانی قرار داد .

- اطراف لوله های زیرزمینی تا فاصله 50 سانتیمتر از هر طرف و روی آن ها تاسطح زمین بهیچ وجه نباید مصالح و مواد ساختمانی خورنده از قبیل شفته ، آهک ، و امثال آن ریخته شود .

- لوله هائی را که از کفهای بتونی و امثال آن عبور میکند باید از داخل کanal هایی که به این منظور در کف تعییه میگردد عبور داد . محل عبور لوله و کanal باید دقیقا " در لوله کشی مشخص شود و اطراف لوله داخل این کanal ها را باید با ماسه پر نموده و روی آنرا طوری پوشانید که در صورت لزوم بتوان بدون واردآوردن خسارت قابل توجه به ساختمان برای دسترسی به لوله روی کanal را برداشت .

- مجاورت لوله های زیرکار با سایر لوله ها برای نصب این لوله ها باید ضوابط ایمنی و ویژگیهای شرح داده شده در این استاندارد رعایت شده و نکات زیر نیز مورد توجه قرار گیرد :

1- لوله های گاز نباید با لوله های آب گرم و کابل برق در یک کanal قرار داده شود و در صورتیکه قراردادن آن ها در یک کanal اجتناب ناپذیر باشد باید لوله های گاز بوسیله عایق پوش حرارتی از قبیل پشم شیشه و امثال آن در مقابل انتقال حرارت و برخورد به کابل برق محافظت گردد .

چنانچه لوله گاز در کanal مستقلی قرار داشته باشد باید این کanal بوسیله ماسه خشک پر شود و اگر لوله گاز با سایر لوله هادر کanal مشترکی قرار دارد که نمیتوان آنرا باماسه پر نمود باید این کanal مجهز به هوکشهاي مناسب در نقاط مختلف باشد که در صورت نشت گاز امكان جمع شدن گاز

در کanal وجود نداشته باشد .

2- لوله های گاز زیر کارکه بوسیله مصالح ساختمانی روی آن پوشانیده شده است باید از لوله های آب گرم و سرد و کابل برق حداقل 50 سانتیمتر فاصله داشته باشد . در صورتیکه حفظ فاصله فوق به هر دلیل مقدور نباشد باید بین لوله و سایر سرویسها را بوسیله مواد عایق کننده یا مصالح ساختمانی مناسب و امثال آن پر نمود .

در هر حال فاصله لوله گاز تا سایر سرویسها باید از 10 سانتیمتر کمتر باشد .

- عبور لوله کشی گاز از داخل پی دیوار

در مواردیکه لازم باشد لوله کشی گاز از زیر پی دیوار عبور نماید باید لوله گاز در داخل لوله فلزی بزرگتری قرارداده شود برای جلوگیری از ورود آب یا گاز بداخل غلاف باید فاصله بین انتهای غلاف و لوله کاملاً "آب بندی" شود . قطر لوله غلافی باید لااقل 2 اندازه بزرگتر از قطر لوله گاز باشد و پیش بینی های لازم برای جلوگیری از امکان تماس لوله با غلاف فلزی باید عمل آید .

- در مواردیکه لوله کشی زیرزمینی بموازات پایه دیوارها عبور میکند فاصله نزدیکترین لبه کanal آن تا دیوار مجاور آن باید لااقل برابر عمق کanal باشد .

- با وجودیکه کلیه اتصالات لوله های زیر کار باید بطريق جوشی انجام شود معذالک در صورتیکه بکاربردن نوعی از وسائل اتصال پیچی یافلنگی برای این لوله ها ضروری و اجتناب ناپذیر گردد روی این وسیله اتصال باید پوشانده نشده و بصورت حوضچه تعییه گردد .

2-3-3- لوله کشی روی کار

- اگر در مناطق صنعتی لازم شود لوله گاز از محیط ویاضای آزاد عبور کند باید آنرا بوسیله پایه های مناسبی محکم کرده و پیش بینی های لازم را عمل آورد تا از صدمات فیزیکی محفوظ بماند . لوله کشی گاز روی کار باید بترتیب مناسبی در فواصل معین محکم و استوار شده باشد برای اینکار میتوان از بسته های فلزی مخصوص لوله و متناسب با قطر آن که دارای

استحکام کافی باشد استفاده کرد.

بستن یا جوش دادن یک لوله به لوله دیگر و لوله به اسکلت فلزی ساختمان و به اجزاء فلزی غیر ثابت بطور مستقیم مطلقاً "ممنوع است.

حداکثر فواصل بین نقاط اتکا بست یا پایه در لوله کشی افقی یا عمودی نباید از فواصل مذکور در جدول زیر بیشتر باشد.

جدول شماره 5-3

| قطر اسی لوله با اینج | فواصل اتکا به مترا | ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۶ |
|----------------------|--------------------|---|---|---|---|---|
| | | ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ |

یادآوری: بستهای لوله های عمودی باید کاملاً "لوله را در خود گرفته و وزن آنها را محاسبه نماید.

در لوله های روی کار که در خارج از ساختمان و در فضای آزاد نصب می شود طول پایه بستهای باید به اندازه ای باشد که لوله در فاصله لااقل یک سانتیمتر از دیوار قرار گیرد تاگرد و خاک در فاصله بین دیوار و لوله جمع نشده و باعث خوردگی تدریجی لوله نگردد.

- استقرار و کیفیت نصب لوله های گاز باید بنحوی باشد تا از نوسان و لرزش مصوب بماند و مهار آن باید طوری انجام گیرد که فشاری به دستگاه های گاز سوز منتقل نگردد.

- پایه ها و آویزه هارا باید طوری نصب نمود که مانع از انبساط و انقباض آزاد لوله نگردد در صورت لزوم برای این منظور باید از پایه های معلق فلزی یا آویزه های متحرک استفاده نمود اندواع مختلف آویزها و تکیه گاهها باید طوری طرح و نصب شوند که در اثر انبساط یا انقباض یا هر نوع حرکت لوله از آن جدا نشوند.

- لوله کشی گاز را نباید از زیر زمینه ای متروک یا نقاط دخمه مانند ساختمان ها عبور داد مگر اینکه این نقاط دارای جریان هوای کافی باشد. این لوله ها باید در برابر زنگ زدگی محافظت شوند.

- لوله کشی گاز در داخل ساختمان باید طوری انجام گیرد که به استحکام ساختمان آسیب نرسیده و از استقامت ساختمان کاسته نشود. از پوشانیدن و اختفاء لوله در ساختمان باید حتی الامکان خودداری بعمل آید.

- در مواردیکه لوله از داخل درب یا پنجره عبور میکند باید پیش بینیهای لازم جهت جلوگیری از سائیدگی لوله بوسیله قاب درب یا پنجره یا شیشه آن بعمل آید .

- فاصله لوله روکار تا لوله های آبگرم باید حداقل 5 سانتیمتر باشد در مواردیکه حفظ فاصله فوق امکان پذیر نباشد باید روی لوله گاز را عایق بندی حرارتی نمود .

- کanalهای عمودی ساختمان که لوله گاز از آنها عبور میکند باید از پائین و بالا به هوای آزاد راه داشته باشد تا مکان جمع شدن گاز در آنها وجود نداشته باشد . لوله گاز را نباید از داخل کanalهای مربوط به هواکش ، آسانسور ، لوله بخاری و تهویه و امثال آن عبور داد .

- لوله گاز نباید با سیم و کابل برق داخلی و خارجی ساختمان تماس داشته باشد . فاصله سیم روکار و کلید و پریز برق با لوله های گاز و شیرهای مربوط به آن باید حداقل 10 سانتیمتر باشد .

- شیرها و اتصالات محتمل به نشت گاز باید در ارتفاع بالاتر از کلید و پریز برق نصب شود .

- در لوله کشیهای افقی و عمودی روکار که در معرض تغییرات حرارت قابل توجه قرار میگیرند باید پیش بینیهای کافی از قبیل زانوئی تغییر مسیر لوله خم انبساط و امثال آن برای مقابله با انقباض و انبساط لوله بعمل آید .

- انشعابات از لوله های طولانی باید بنحوی گرفته شود که منبسط و منقبض شدن لوله اصلی باعث شکستن انشعابات نشود .

- سیستم لوله کشی گاز روی کار نیازی به استفاده از نوار پلاستیکی برای عایق پوش کردن آن ندارد بلکه باید روی لوله پس از تمیز کردن کامل آن علاوه بر ضد زنگ بطور کامل رنگ روغنی زده شود (استفاده از رنگهای پلاستیکی ولعابی محلول در آب و امثال آن برای رنگ زدن لوله هامجاز نمیباشد).

قبل از پوشاندن لوله بوسیله ضد زنگ باید هرگونه زنگ زدگی گردوخاک و چربی و مواد قیری و امثال آن را توسط برس سیمی ، سمباده و حلالهای

مناسب پاک نمود . در صورتیکه زنگ زدگی سطحی لوله بحدی است که با برس سیمی و یا سمباده قابل پاک شدن نمیباشدباید آن لوله را بوسیله ماسه زنی پاک نمود .

- در نقاطیکه لوله از زمین خارج میشود در صورتیکه لوله در معرض احتمالی صدمات فیزیکی و برخورد باوسائط نقلیه وامثال آن قراردارد باید آنرا ارتفاع مناسب در داخل غلاف فلزی قرار داد . در اینگونه موارد باید لوله رانوارپیچی کرده وعلاوه بر آن فاصله بین لوله وغلاف را بوسیله مواد عایق کننده از قبیل قیر نرم و امثال ان پرکرده و انتهای غلاف را بوسیله طوقه و درپوش مناسبی مسدود نمود . در این مورد نیز اندازه غلاف باید حداقل دو برابر بزرگتر از اندازه لوله مربوطه باشد.

3-3-3- اتصال منبع ذخیره گاز مایع

در مواردیکه مشترک از منبع ذخیره گاز مایع برای موقع ضروری استفاده میکند واین منبع به لوله کشی داخلی وصل شده است باید محل اتصال آن به لوله کشی داخلی بعد از کنتور بوده و بوسیله یک شیر سه راهه به آن متصل گردد تا بتوان در موقع استفاده از آن مسیر عبور گاز شبکه شهری را به سیستم داخلی مسدود نمود و بالعکس طرح این شیر سه راهه باید بنحوی باشد که باز نمودن گاز طبیعی و گاز مایع بداخل سیستم لوله کشی داخلی در یک زمان و با هم امکان پذیر نباشد .

در چنین مواردی باید پیش بینی های لازم برای امکان استفاده از گاز طبیعی و گاز مایع در وسایل گازسوز بعمل آید .

بخش چهارم

4- جوشکاری

4-1- کلیات

این بخش شامل جوشکاری برقی دستی میباشد که برای جوش لوله های فولادی و اتصالات مخصوص گاز انجام میگیرد . کلیه اتصالات جوشکاری باید به بهترین روش ممکن از نظر کیفیت جوشکاری گردد . روش جوشکاری دستی و کیفیت آن باید مطابق استاندارد API 1104 باشد .

4-2- انواع جوش

SINGLE BUTT WELD 4-2-1

جوش لب به لب معمولاً "برای اتصال لوله های فولادی به وسائط اتصال قابل جوشکاری بکارمیروند سرهائیکه جوش لب به لب میشوند باید مطابق شکل (4-1) آماده سازی شوند .

FILLET WELD 4-2-2

جوش ماهیچه‌ای برای جوشکاری وسائل اتصال از قبیل فلنج غلافی ، سه راه انشعاب یا جوشکاری انشعابات بکار میروند . جوشهای ماهیچه‌ای باید مطابق شکل (4-2) تهیه و آماده شوند .

4-3 آماده سازی برای جوشکاری :

4-3-1 قبل از اجرای جوشکاری در اطراف یا داخل محل یا ساختمان هائیکه در انهاز وسایل گاز سوز استفاده میشود باید بازرگانی و آزمایش کافی بعمل آید تا اطمینان حاصل شود تا گاز در محوطه وجود ندارد .
جوشکاری فقط هنگامی میتواند شروع گردد که محوطه کاملاً "بی خطر باشد .

4-3-2 سرهای لوله ها قبل از جوشکاری باید طبق روشهای تعیین شده در شکل های 1-5 و 3-5 بخوبی شوند .

4-3-3 سطوحی که قراراست جوشکاری شوند باید صاف و تمیز گردد بطوریکه فلز براق شود .


4-3-4 بعد از پایان هرپاس جوشکاری و قبل از شروع پاس بعدی باید کلیه پوسته هاو سوختگیهای روی پاس قبلی کاملاً "تمیز و پاک شود .
سرباره و ناخالصی پاس اول جوش را باید حتماً "باسنگ زدن برطرف نمود .

4-4 انتخاب الکترود

جهت جوشکاری لوله با مشخصات مندرج در بند 3-1-2 میتوان از الکترود نوع E 6010 مطابق استاندارد AWS E-BS 101P یا آما 1034 پ برای جوشکاری کلیه پاسها استفاده نمود .


این الکترودهای دارای پوشش سلولز بوده و جهت جوشکاری با برق جریان مستقیم (DC) برای کلیه حالت های جوشکاری بکار میروند .

جوشکاری لب به لب لوله های فولادی از قطر $\frac{3}{4}$ اینچ و بیشتر




شکل شماره ۴-۱ جوش لب به لب (ضخامت جداره ها برابر)

جوشکاری دلاین ماهیچه ای و انشعاب گیری



شکل شماره ۴-۲ جوشکاری دلاین ماهیچه ای



شکل شماره ۴-۳ بیوپل لب به لب (ضخامت جداره های برابر)

4-3-5- در مورد اتصال لوله و یا وسائل اتصال با قطر خارجی برابر که ضخامت جداره آنها باهم بیشتر از سه میلیمتر اختلاف دارد باید قبل از جوشکاری جداره داخلی لوله ضخیم تر را طبق شکل ۴-۳ تا حد ضخامت جداره لوله نازکتر پخ زده و هم سطح نموده، چنانچه اختلاف ضخامت جداره کمتر از سه میلیمتر باشد نیازی به پخ زدن داخلی سر ضخیم تر نیست فقط هنگام جوشکاری باید دو سطح موردنظر جوشکاری در ریشه جوش کاملاً پر شود.

4-3-6- لوله هائیکه سرانهادو پهن شده باشند باید این سرهای دو پهن

را قبل از جوشکاری کاملاً "گرد نمود برای اینکار حتی الامکان از چکش کاری خودداری شود در صورت لزوم باید قسمت آسیب دیده‌لوله بريده شود .

4-4- کنترل کيفي جوش :

كليه جوشکاري لوله ها و وسائل اتصال سيستمهای صنعتی را باید کاملاً " از نظر ظاهری بطور نظری کنترل نمود و جوشکاري لوله هائیکه فشار کار آنها بیشتر از ۰/۱۴ کيلوگرم بر سانتيمتر مربع (دو پوند بر اينچ مربع) و يا قطر لوله از دو اينچ بزرگتر باشد حتماً " باید پرتونگاري گردد و لوله های با فشار يا قطر كمتر از مقادیر فوق را فقط درصورتیکه مهندس ناظر ضروري تشخيص دهد باید پرتونگاري کرد . تعداد و درصد پرتونگاري بستگی دارد به نظر مهندس ناظر که با توجه به مهارت جوشکار و كيفيت و عمل جوش آنرا تعیین خواهد کرد .

5-4- ويژگيهای بازرسي جوش :

جوش قابل قبول جوشی است که با مهارت بطور يکنواخت در سرتاسر محل جوش انجام شده و تا انتهای نقاط مورد جوشکاري نفوذ کرده باشد . جوشهاي اتصالات و لوله هائي که ظاهراً " معیوب بنظر ميرسد و يا نتيجه پرتونگاري آنرا معیوب نشان بدهد باید بريده و مجدداً " جوشکاري نمود و يا طبق ويژگيهای تعميرات جوشکاري مذکور در بند (4-8) آنرا تعمير کرد .

6-4- معايب جوش :

4-6-1 عدم نفوذ کامل (LOCK OF PENETRATION)

پر نشدن مایع مذاب الکترود در پاس يك (به هر دليلي) شکل (4-4) شماره های 1

4-6-2 عدم چسبندگی (Lack of fusion)

نااميختگي فلزمذاب با فلز پايه يا فلزپرکننده به فلز پرکننده را عدم چسبندگی ميگويند شکل 4-4 شماره های 2

عدم چسبندگی در هر يك از پاسها ميتواند وجود داشته باشد .

4-6-3 شيار جانبی (Under cut)

سوخته شدن زیاده از حد جداره حفره جوش شکل (4-4) شماره های 3

4-6-4- ناخالصیها (Slag Inclusion)

سرباره یا هر شیئی خارجی را که در فلز پرکننده حبس شود ناخالصی گویند (پاس اول باید حتما "سنگ زده شود") شکل 4-4 شماره های 4

4-6-5- سوختگی (Burn through)

سوختگی قستی از پاس اول جوش است که نفوذاضافی در آن باعث شده است که جوش از داخل بصورت حلقه ای تو خالی ورم کند شکل (4-4)

شماره های 5

4-6-6- تخلخل (POROSITY)

فضاهای خالی است که در جوش وجود دارد و در خلال مرحله منجمد شدن در اثر بوجود آمدن گاز در آن بوجود می آید انواع تخلخل عبارتست از کروی ، مارپیچی ، و تجمعی شکل (4-4) شماره های 6

4-6-7- ترک (CRACK)

اغلب بوسیله سرد شدن سریع جوش بوجود می آید شکل (4-4) شماره های 7

4-6-8- سوختگی از قوس الکتریکی (ARC BURNS)

سوختگی جوش در اثر عدم تنظیم جریان برق برای جوشکاری شکل (4-4) شماره های 8

4-6-9- نفوذ بیش از حد (EXCESS PENETRATION)

نفوذ بیش از حد در ریشه جوش به هر علت شکل (4-4) شماره های 9

4-6-10- تورق فلز پایه (LAMINATION)

که ممکن است در لوله وجود داشته باشد نه در جوش شکل (4-4) شماره های 10


4-6-11- تجمع ناپیوستگیها (ACCUMULATION OF DISCONTINUITIES)


ناپیوستگی هادر جوش به هر دلیل بغير از ناپیوستگی در اثر نامیزان بودن دو سر قطعه جوش شکل (4-4) شماره 11

4-7- برای مشخص نمودن قسمتهای مختلف جوش بشکل زیر رجوع

شود.

شکل شماره ۵-۴- قسمتهای مختلف جوش





8-4- تعمیر معايب

جوشهای معیوب باید حتی الامکان از لوله بریده شده و یا برطرف گردد .
تعمیر معايب در ریشه پاسهای داخلی جوش مجاز نمیباشد .

8-4-1- ترکهای سطحی و کم عمق را بجز در پاس ریشه میتوان تعمیر نمود ولی جوشها ائیکه ترکهای عمیق در ریشه جوش و یا لایه دوم آنها ایجاد شده باشد بکلی مردود بوده باید محل جوش را بریده و مجددا "جوشکاری نمود .

منظور از ترکهای سطحی ترکهایی است که در سطح خارجی جوش بوده و کاملا "قابل رویت باشد .

8-4-2- قبل از اجرای تعمیرات جوشکاری هرگونه عیب و زخمی بودن محل جوش را باید تاتمیز شدن محل موردنظر و رسیدن به فلز سالم بر

طرف نمود مواد اضافی از جمله براده ، تراشه ، و پوسته روی جوشکاری رادر محل جوشکاری باید بر طرف نمودتا محل جوش کاملا " براق گردد .

3-8-3- بعد از اجرای موارد بند 2-8-4 ممکن است قبل از جوشکاری مجدد شرایط موجود ایجاب نماید که محل جوش قبلا " گرم شود که در این صورت عملیات گرم کردن محل جوش باید انجام شود .

3-8-4- پس از اجرای عملیات جوشکاری لازمست محل جوشکاری شده دقیقا " از نظر ظاهری مورد کنترل قرار گرفته و در مواردیکه بازرس شرکت ملی گاز پیشنهاد نماید با اشعهایکس بازرسی گردد .

3-8-5- هیچ نوع تعمیرات در محلهای جوشکاری که قبلا " تعمیر شده است مجددا " نباید انجام شود . در اینگونه موارد باید قسمت معیوب را بریده و قطعه جدیدی جوش داد .

9-4- صلاحیت جوشکاران جوشکاری لوله ها باید توسط جوشکاران صلاحیتداری انجام شود که دارای سوابق جوشکاری و گواهی صلاحیت جوشکاری باشند .

10-4- حدود پذیرش جوش حدود قبول جوشها به قرار زیر است :
Inadequate penetration

10-4- عدم نفوذ کامل حداکثر طول عدم نفوذ ریشه جوش 25 میلیمتر در هر 300 میلیمتر یا 8 درصد طول جوش

10-2- عدم نفوذ پذیری در اثر پائین و بالابودن دو سر قطعه - حداکثر طول عیب 75 میلیمتر در هر 300 میلیمتر طول جوش

10-3- سوختگی داخلی Burn through
- در لوله های 2 اینچ و بزرگتر

حداکثر طول هر سوختگی 6 میلیمتر یا معادل ضخامت لوله (هر کدام کمتر است و حداکثر مجموع طول سوختگیها 12/5 میلیمتر در هر 300 میلیمتر مداوم جوش

- در لوله های کوچکتر از 2 اینچ
حداکثر یک سوختگی بشرطی که طول آن از 6 میلیمتر یا ضخامت لوله (

هر کدام کمتر است) تجاوز نکند .

4-10-4- تقر داخلى Internal Concavity

- اگر سیاهی تقر داخلى در عکس کمتر از سیاهی فلز اصلی مجاور جوش باشد هر طولی قابل قبول است .

- اگر سیاهی فوق بیشتر باشد اندازه های تقر نباید از اندازه های بند 4-10-3 فوق تجاوز کند .

4-10-5- عدم چسبندگی بین ریشه یا تاج جوش با فلز پایه

- حداقل طول هر عدم چسبندگی 25 میلیمتر

- مجموع طول عدم چسبندگی حداقل 25 میلیمتر در هر 300 میلیمتر طول جوش و اگر طول جوش کمتر از 300 میلیمتر باشد ، حداقل طول کلی 8 درصد طول جوش

4-10-6- عدم چسبندگی بین پاسها یا بین فلز مذاب و فلزپایه در پاسها میانی

- حداقل طول هر عدم چسبندگی 50 میلیمتر و حداقل مجموع طول کلی این عدم چسبندگی ها حداقل 50 میلیمتر در هر 300 میلیمتر طول جوش

4-10-7- سرباره های کشیده شده Elongated slag Inclusions

- برای لوله های 2 اینچ و بزرگتر طول هر سرباره نباید از 50 میلیمتر و عرض آن از 1/5 میلیمتر تجاوز کند . طول کلی این سربار هادر هر 300 میلیمتر طول ممتد جوش نباید بیشتر از 50 میلیمتر باشد .

- در لوله های کوچکتر از 2 اینچ عرض این سرباره ها نباید از 1/5 میلیمتر و طول آن از سه برابر ضخامت اسمی جدار لوله تجاوز کند .

4-10-8- سرباره های مجرا از هم isolated slag Inclusions

- در لوله های دو اینچ و بزرگتر عرض هر یک از این سرباره ها نباید از 3 میلیمتر و طول آن در هر 300 میلیمتر طول ممتد جوش از 5/12 میلیمتر تجاوز کند .

- در لوله های کوچکتر از 2 اینچ حداقل عرض هر سرباره مجرا نباید از $\frac{1}{2}$ و حداقل طول آن از دو برابر ضخامت اسمی لوله تجاوز کند .

4-10-9- تخلخل یا حفره های گازی Porosity or Gas pockets

- حفره‌های کروی Spherical porosity

حداکثر ابعاد هر یک از این حفره‌ها باید از ۳ میلیمتر یا ۲۵ درصد ضخامت لوله (هر کدام کمتر است) بیشتر باشد.

- حفره‌های خوش‌های Cluster POROSITY

حفره‌های خوش‌های در پاس نهائی یا خارجی جوش باید در سطحی که قطر آن بیش از $12/5$ میلیمتر باشد بوجود آید و اندازه ابعاد هر حفره‌ای خوش‌های باید بیش از $1/5$ میلیمتر باشد. طول کلی حفره‌های خوش‌های در سایر پاسهای جوش باید حداکثر ۳ میلیمتر یا ۲۵ درصد ضخامت جدار لوله (هر کدام کمتر است) باشد.

- حفره‌های کرمی یا تیز شده Porosity (Wormhole) Piping

ابعاد این حفره‌ها باید از ۳ میلیمتر یا ۲۵ درصد ضخامت جداره لوله (هر کدام کمتر است) بیشتر باشد.

- ریشه‌های توخالی

طول هر یک از این حفره‌ها در ریشه جوش باید از $12/5$ میلیمتر تجاوز کند و طول کلی حفره‌ها در ۳۰۰ میلیمتر طول جوش باید بیش از ۵۰ میلیمتر باشد.

حفره‌های مجاور یکدیگر که طول هر یک از آنها بیش از ۶ میلیمتر است باید لااقل ۵۰ میلیمتر از یکدیگر فاصله داشته باشد.

Cracks 4-10-10

بطور کلی هیچ نوع ترک صرفنظر از اندازه و محل آن در جوش قابل قبول نمیباشد باستثنای ترکهایی که در نقطه پایانی جوش در اثرا نقباض فلز جوش هنگام سرد شدن بوجود می‌آید و حائز اهمیت نمیباشند.

Under cut 4-10-11

سوختگی فلز جوش در مجاورت لبه پخ یا سوختگی و کاهش ضخامت جداره لوله در مجاورت دیواره پخ جوش در پاس ریشه یا پاس خارجی جوش محدود باندازه‌های ذیل است:

- در صورتیکه عمق سوختگی از $0/5$ میلیمتر یا ۶ درصد ضخامت جداره لوله هر کدام که کمتر است تجاوز نکند طول آن هر قدر باشد قابل قبول

است.

- اگر عمق سوختگی بین ۰/۵ تا یک میلیمتر یا ۶ تا ۱۲/۵ درصد ضخامت جداره لوله باشد در صورتی قابل قبول است که طول آن از ۵۰ میلیمتر یا

$\frac{1}{6}$ طول جوش (هر کدام کمتر است) تجاوز نکند.

- اگر عمق جوش یک میلیمتر یا ۱۲/۵ درصد ضخامت جداره (هر کدام کمتر است) یا بیشتر باشد طول آن هر قدرهم که کم باشد قابل قبول نمیباشد.

بخش پنجم

۵- حفاظت لوله های زیرکار در مقابل زنگ خوردگی

جلوگیری از زنگ زدن لوله های زیرکار و محافظت آنها در برابر خوردگی بوسیله عایق پوش کردن لوله هاویا حفاظت کاتدی توام با عایق پوش کردن انجام میگیرد که عایق پوش کردن لوله هانیز بدوروش عایق کاری سرد و عایق کاری گرم انجام میشود.

ذیلا " انواع این حفاظت ها شرح داده میشود :

۱-۵- روش عایق کاری سرد (روش کاربرد نوار پلاستیکی برای لوله های گاز)

در این روش از مواد زیر استفاده میشود .

الف : رنگ آستری (primer)

ب : نوار زیری (Inner wrap)

ج : نوار روئی (outar warp)

۱-۱-۵ روش اجرا

ابتدا باید لوله هارا کاملا " تمیز نمود ، در صورتی که لوله ها زیاد کثیف و زنگ زده نباشند ، بوسیله برس سیمی میتوان لوله هارا تمیز کرد در غیر

این صورت باید لوله هارا بوسیله یکی از روش های شن زنی (Sand Blast)

و یا ساقمه زنی (Grit blasting-shot) از آثار زنگ و پوسته اکسید ، مواد

روغنی ، کثافات و غیره کاملا " پاک نمود . مشخصات شن باید طبق بند

5-2- باشد برای پاک کردن لوله باید از اشیائیز و برنده از قبیل چاقو و تیغه

اره و امثال آن که باعث بریدگی و یا ایجاد خراش یا فرورفتگی در سطح لوله میشود استفاده کرد . مواد چربی دارو روغنی روی لوله باید بوسیله حلالهای نظیر زایلین یا تلوئن پاک شود .

1-1-5- آستری زنی : بلاfacile پس از تمیز کردن سطح لوله انجام میشود . میزان آستری مورد نیاز در جداول شماره (1-5) داده شده است ، آستری زنی رامیتوان بوسیله ماشین و یا بروس دستی انجام داد . قشر آستری بر روی لوله باید یکنواخت بوده و در آن نقاط کمرنگتر یا آستری نخوردده وجود نداشته باشد . آستری زنی در هوای بارانی یا غبارآلود و مه سنگین و بطور کلی در هوای سردتر از 5 درجه سلسیوس ، در کارگاههای غیر سرپوشیده مجاز نمیباشد از کاربرد آستری هائی که در اثر باز بودن درب مخزن مواد قرار آن از بین رفته یا فاسد شده باشد باید جلوگیری شود . قبل از باز کردن درب ظرف آستری باید آنرا بقدر کافی تکان داد تابخوبی مخلوط شود . باید دقت شود تا قسمتهای جوشکاری شده نیز کاملا "آغشته" به آستری شوند . توضیح اینکه نوار و آستری مصرفی باید از یک سازنده باشند .

2-1-5- نوار پیچی - بعضی از مشخصات نوار پلاستیکی که برای عایق پوش کردن لوله هابکار میروند بشرح زیر است :
- جنس نوار از پلی اتیلن بوده و یک سطح آن لایه چسبندگی میباشد این نوار باید در مقابل اثرات باکتریها و ریشه های گیاهان که ممکن است در زیر زمین با آن تماس پیدا کند مقاوم باشد .

الف : مشخصات نوار زیری

حداقل ضخامت کلی نوار و چسب آن 0/5 میلیمتر (، ضخامت نوار 0/3 میلیمتر و ضخامت چسب آن 0/2 میلیمتر)

- مقاومت کششی حداقل 5 کیلوگرم بر یک سانتیمتر عرض نوار چسبندگی به لوله آستری زده شده حداقل 1/5 کیلوگرم بر سانتیمتر .
- چسبندگی نوار بر روی خود نوار حداقل 0/5 کیلوگرم بر سانتیمتر .
- از دیاد طول حداقل 100 درصد .
- مقاومت عایق کنندگی حداقل یک میلیون مگا اهم .

- مقاومت الکتریکی حداقل 40 کیلو وات برمیلیمتر .
- حدود دما برای حفظ مشخصات نوار بین 20- تا 60+ درجه سلسیوس
- رنگ سیاه
- ب : مشخصات نوار روئی - حداقل ضخامت کلی نوار 0/5 میلیمتر (ضخامت نوار 0/4 و ضخامت چسب آن 0/1 میلیمتر).
- مقاومت کششی حداقل 3 کیلوگرم بر سانتیمتر یک سانتیمتر عرض نوار .
- رنگ سفید .

ج : پیچیدن نوار

ج - 1- پس از اینکه آستری بحدی خشک شد که به انگشت نصب و لی اثر انگشت بر روی آن باقی بماند لازم است لوله نوار پیچی شود . در این مرحله نوار بر روی لوله بطوری پیچیده میشود که بمقدار حداقل 10 درصد عرض آن بر روی هم قرار گیرد . نوار باید کاملا " کشیده باشد و آثار چین و چروک و پاره گی و ناصافی بر روی آن باقی نماند . کشش واردہ بر نوار باید ثابت بوده و میزان آن طوری تنظیم گردد که حداقل 0/5 درصد از عرض نوار در اثربخش آمدن کاسته شود . اگر نوار پیچی با ماشین انجام گیرد تنظیم کشش ماشین نوار پیچ در کیفیت نوار پیچی بسیار پر اهمیت است . اگر کارگاه عایقکاری کاملا " نزدیک به محل لوله گذاری باشد بطوریکه برای حمل لوله های نوار پیچی شده در کارگاه احتیاجی به وسائل خودرو نباشد و با دست بتوان لوله ها را به محل حمل نمود در این صورت نوار پیچی لوله ها در کارگاه نیز مجاز میباشد در صورتیکه لوله قبل از نصب نوار پیچی و آماده میگردد وقت بعمل آید که " اولا " در دوسر طول لوله فاصله کافی برای جوشکاری سرهای آن بدون عایقکاری باقی بماند و ثانیا " هنگام جوشکاری لوله ها وقت شود که عایقکاری لوله در اثر حرارت آسیب نبیند و بعد از تکمیل جوشکاری لوله ها باید دوباره جوش برطرف شده و هرگونه آثار زنگ زدگی و مواد خارجی بوسیله برس سیمی پاک شود . سپس باید قسمتهای پاک شده با شرایط مندرج در بند ج عایقکاری گردد هنگامیکه لوله ها در کارگاه عایقکاری میگردند باید لوله های عایق شده در محلی که تهويه کامل داشته باشند نگه داری شده و در

عرضه مستقیم اشعه خورشید قرارنگیرند در صورتیکه حلقه نوار پیچی در حین نوار پیچی تمام شد لازم است که ابتدا حلقه نوار جدید بترتیبی که ذیلاً "شرح داده میشود، زیر نوار قبلی قرار گیرد. انتهای نوار قدیم را باید در حدود 15 سانتیمتر از طول لوله‌ای که به آن آستری زده شده باشد بازکرده و سر نوار جدید را زیر آن قرار دادو سپس این دو نوار را بطور یکنواخت و چسبیده به هم به دور لوله پیچید. در اینحال زدن آستری اضافی بین دو نوار ضرورت ندارد ضمناً" زاویه نوار پیچی باید ثابت مانده و با تغییر حلقه‌های نوار تغییری در زاویه نوار پیچی و کشش به وجود نماید.

ج-2- نوار پیچی زیری باید بصورتی باشد که لبه‌های نوار حداقل 10 درصد روی هم قرار گیرد. پس از انجام آزمایش با دستگاه منفذ یاب (Holiday Detector) بر روی نوار زیری و انجام تعمیرات مورد نیاز لازم است تمام قسمتهای لوله بوسیله نوار روئی که با رویهم پیچی 10 درصد پیچیده شود مقدار نوار روئی مورد لزوم از جدول شماره 5-2 بدست می‌اید. در بعضی موارد نظری تقاطع با کanal آب و غیره لازم است مقدار رویهم پیچی نوار زیری را به عرض 55 درصد نوار انجام داد.

ج-3- عایقکاری نقاطی نظیر اتصالات، سه راهی، لازم است بوسیله نوارهای نرم و مخصوص که قابلیت شکل پذیری داشته و کشش آنها زیاد بوده و حلقه‌های کم قطر که عرض آن برای کاربرد با دست مناسب می‌باشد عایقکاری گردد، نوار مذبور دارای رنگ آستری مخصوص بخود می‌باشد.

ج-4- محل ختم نوار پیچی باید حداقل سه دور بر روی هم پیچیده شود.

ج-5- قسمتهایی از لوله که از نقاط صخره‌ای و سنگلاخی عبور مینماید و ممکن است متحمل فشارهای بیشتر گردد لازم است علاوه بر نوار روئی با یک لایه نوار پلاستیک ضخیمتی بنام Rock shield عایقکاری شود.

ج-6- استفاده از نوار معیوب، سوراخ و مستعمل بطور کلی ممنوع است.

ج-1-1-5- حمل و نقل و یا کارگذاری لوله هادر کanal باید طوری انجام شود که هیچگونه صدمه به عایق وارد نگردد.

۱-۱-۵-۴- مقدار نوار و آستری مورد نیاز برای عایق پوش کردن لوله ها در جداول ۱-۵ و ۲-۵ داده شده است.

۱-۱-۵-۵- آزمایشات پوشش

۱-۱-۵-۶- آزمایش منفذیابی

تمام قسمتهای لوله پس از نوار پیچی زیری باید بواسیله دستگاه منفذیاب که مورد تائید ناظر قرار گرفته است آزمایش شود. سرعت حرکت الکترود دستگاه بر روی لوله باید بیش از $0/3$ متر در ثانیه باشد. بمنظور جلوگیری از آسیب دیدن لوله و پوشش لازمست الکترود بر روی هیچیک از قسمتهای لوله توقف ننماید.

الف : بمنظور تعیین میزان واقعی ولتاژ مورد لزوم برای آزمایش با دستگاه فوق لازمست که ابتدا قسمتی از لوله را با ۵۰ درصد رویهم قرار گرفتگی لبه ها (Overlap) عایقکاری نمود سپس بانوک تیز سوزنی سوراخی تارسیدن به سطح لوله در آن ایجاد کرد، پس از آن باید الکترود دستگاه را بر روی نقطه سوراخ شده قرار داد و بتدریج ولتاژ دستگاه را افزایش داد تا جرقه بین الکترود و لوله در نقطه سوراخ شده پوشش ایجاد گردد.

ب : تمام مراحل آزمایش با دستگاه منفذیاب باید در حضور ناظرانجام شود.

ج : علاوه بر آزمایش فوق ناظر باید مقدار رویهم قرار گرفتگی لبه ها overlap و ضخامت نوار را نیز بازرسی نماید.

د : بازرسی عینی تمام قسمتهای عایقکاری از نظر یکنواختی، صاف بودن عاری بودن از چین و چروک نیز توسط ناظر ضروری میباشد.

۱-۱-۵-۷- آزمایش چسبندگی نوار

آزمایش چسبندگی نوار بتعتعدادی که ناظر لزوم آنرا تشخیص دهد در توسط ناظر ضروری است، بدین منظور باید خراش مثلثی شکل بواسیله چاقو بر روی نوار لوله بوجود آورد و سپس با کوشش دست سعی نمود نوار را ز روی لوله برداشت. اگر نوار بسختی از روی لوله کنده شود میتوان نتیجه گرفت که چسبندگی خوبست و احتیاجی به تعمیر یا تعویض

پوشش نمیباشد.

5-1-3- تعمیر پوشش لوله

در صورت پیدایش نقاط معیوب در پوشش لوله تعمیر آن بصورت زیر باید انجام گردد. ابتدا نوار قسمت آسیب دیده باید کاملاً "برداشته شود سپس بر روی قسمت لخت لوله و در شعاع 10 سانتیمتر اطراف قسمت مذبور باید آستری زده شود. سپس در سراسر دور لوله با فشار وکشش دست بطوریکه قسمت مورد تعمیر در وسط نوار جدید قرار گیرد نوار پیچی مجدد صورت پذیرد. آزمایش مجدد پوشش تعویض شده با دستگاه منفذ یاب ضروری است نوار و آستری که برای تعمیر پوشش لوله بکار میرود باید از یک سازنده و از نوع نوار و آستری پوشش قبلی لوله باشد.

5-1-4- نگه داری نوارها

نوارهای عایق را باید در بسته‌بندی اولیه و دوراز تابش مستقیم خورشید و رطوبت و گرد و خاک در انبار سرپوشیده نگه داری نمود.

در صورت چیدن نوارها بر روی هم ارتفاع حلقه‌ها در یک ستون نباید بیش از دو متر باشد.

5-1-5- شرایط محیط

در هوای بارانی و مه آلود باید کار را متوقف کرد، شبنم صحکاھی را باید از روی لوله پاک کرد در هوای سرد زیر 5 درجه سلسیوس نوارهای پلاستیکی خاصیت ارتجاعی خود را از دست میدهدن و نوار پیچی دچار اشکال میگردد. لذا لازم است در حرارت زیر 5 درجه سلسیوس کار نوار پیچی متوقف گردد. حرارت و تابش مستقیم خورشید در فصل گرما باعث باد کردن و ایجاد چین و چروک و عدم چسبندگی موضعی نوارهای میگردد لذا لازمست اقدامات ذیل بعمل آید:

الف : باتغییر دادن ساعت کار عملیات نوار پیچی از کار کردن در تابش خورشید خودداری گردد.

ب : در صورت عدم امکان تغییر ساعت کار لازمست در سایه عایقکاری شود.

پ : لوله‌ها را پس از نوار پیچی و انجام آزمایش بلافاصله باید در خاک

دفن نمود.

6-1-5- عایقکاری شیرها و فلنچ هائیکه در حوضچه قرار میگیرد.

وسایل فوق در صورتیکه دارای زنگ زدگی قابل توجه باشند زنگ آنها باید بوسیله برس سیمی کاملاً "پاک شود و در صورتیکه برس قادر به برطرف کردن زنگ نباشد باید بوسیله دیگری از قبیل ماسه پاش و امثال آن زنگ آنها پاک شود، سپس باید روی آنها را بوسیله رنگهای غلیظ و از نوع ماستیک واپکسی رنگ آمیزی نمود.

جدول شماره 1-5 مقدار نوار رویی و زیری و رنگ آستری برای لوله های مختلف

باتوجه به امکانات ضایعات طول نوار ده درصد بیش از میزان مشخص شده در جدول منظور شده

| قطراسی لوله (امیز) | قطر خارجی اینچ | میلیمتر | پهنای نوار ماشینس (امیز) | متر طول نوار ماشینس برای هر متر طول لوله | متر طول نوار ماشینس برای هر متر طول لوله | مقدار آستری برای هر متر طول نوار |
|--------------------------|-------------------|---------|--------------------------------|--|--|--|
| | | | | | | اینچ |
| ۱/۱۱۷ | ۲/۹۲ | ۱/۶۲ | ۲ | ۲۱/۳۲۶ | ۰/۸۴ | ۱/۲ |
| ۰/۰۱۴۳ | ۳/۲۲ | ۱/۸۲ | ۲ | ۲۶/۶۲۰ | ۱/۰۰۰ | ۳/۲ |
| ۰/۰۱۸۲ | ۴/۶ | ۲/۳۰ | ۲ | ۳۲/۴۰۱ | ۱/۳۱۰ | ۱ |
| ۰/۰۲۲۱ | ۵/۸ | ۲/۹ | ۲ | ۴۲/۱۶۴ | ۱/۶۶۰ | ۱۱/۸ |
| ۰/۰۲۶ | ۴/۴۲ | ۲/۲۲ | ۲ | ۴۸/۲۶۰ | ۱/۹۰ | ۱۱/۴ |
| ۰/۰۴۱۷ | ۴/۱۶ | ۲/۰۲ | ۴ | ۶۰/۲۲۰ | ۲/۲۲۰ | ۲ |
| ۰/۰۴۹۴ | ۵/۰۲ | ۲/۰۱ | ۴ | ۷۲/۰۲۰ | ۲/۸۲۰ | ۲۱/۴ |
| ۰/۰۶۱۳ | ۶/۱۲ | ۲/۰۰۶ | ۴ | ۸۸/۹۰۰ | ۳/۰۰ | ۲ |
| ۰/۰۷۲۸ | ۵/۲۴ | ۲/۶۲ | ۶ | ۱۱۴/۳۰۰ | ۴/۵۰ | ۴ |
| ۰/۱۱۴۴ | ۷/۲۲ | ۲/۸۶ | ۶ | ۱۶۸/۲۲۵ | ۶/۶۲۰ | ۶ |
| ۰/۱۴۹۰ | ۶/۹۲۲ | ۲/۳۰ | ۹ | ۲۱۹/۰۲۰ | ۸/۶۲۰ | ۸ |
| ۰/۱۸۰۹ | ۸/۳۴ | ۴/۱۲ | ۹ | ۲۲۳/۰۰۰ | ۱۰/۲۰۰ | ۱۰ |
| ۰/۲۲۱ | ۹/۸۹۲ | ۴/۹۰ | ۹ | ۲۲۳/۸۰۰ | ۱۲/۲۰۰ | ۱۲ |

باتوجه به امکان ضایعات طول نوار ده درصد بیش از میزان مشخص شده

در جدول

منظور شده

جدول شماره 5-2 مقدار نوار دستی و رنگ آستری برای لوله های مختلف

| قطر ابی لوله | قطعه ایمیت | میلیمتر | آینه | نهانی | طول نوار دستی بر هر متر طول بارویهم | مقدار آستری بر هر متر طول لوله |
|--------------|------------|---------|------|---------|-------------------------------------|--------------------------------|
| ۱ | ۰/۰۱۱۲ | ۲/۹۳ | ۲ | ۲۱/۲۲۶ | ۰/۸۴۰ | ۰/۰۱۱۷ |
| ۳ | ۰/۰۱۴۳ | ۳/۲ | ۲ | ۲۲/۶۲۰ | ۱/۰۰۰ | ۰/۰۱۴۳ |
| ۱ | ۰/۰۱۸۲ | ۴/۶ | ۲ | ۲۳/۴۰۱ | ۱/۲۱۰ | ۰/۰۱۸۲ |
| ۱ ۱/۴ | ۰/۰۲۲۱ | ۵/۸ | ۲ | ۴۲/۱۶۴ | ۱/۶۶۰ | ۰/۰۲۲۱ |
| ۱ ۱/۴ | ۰/۰۲۶ | ۴/۴۲ | ۲ | ۴۸/۲۶۰ | ۱/۹۰۰ | ۰/۰۲۶ |
| ۲ | ۰/۰۴۱۶ | ۴/۱۵ | ۴ | ۶۰/۲۲۵ | ۲/۲۲۵ | ۰/۰۴۱۶ |
| ۲ ۱/۴ | ۰/۰۴۹۴ | ۵/۰۲ | ۴ | ۷۳/۰۲۰ | ۲/۸۲۰ | ۰/۰۴۹۴ |
| ۳ | ۰/۰۶۱۱ | ۶/۱۲ | ۴ | ۸۸/۹۰۰ | ۳/۰۰۰ | ۰/۰۶۱۱ |
| ۴ | ۰/۰۷۸ | ۵/۲۴ | ۶ | ۱۱۴/۳۰۰ | ۴/۰۰۰ | ۰/۰۷۸ |
| ۶ | ۰/۱۱۴۴ | ۷/۲۲ | ۶ | ۱۷۲۲۰ | ۶/۶۲۰ | ۰/۱۱۴۴ |
| ۸ | ۰/۱۴۹۰ | ۱۰/۴۰ | ۶ | ۱۹/۰۲۰ | ۸/۶۲۰ | ۰/۱۴۹۰ |
| ۱۰ | ۰/۱۸۰۹ | ۱۲/۰۱ | ۶ | ۲۲/۰۰۰ | ۱۰/۷۰۰ | ۰/۱۸۰۹ |
| ۱۲ | ۰/۲۲۱ | ۱۴/۸۴ | ۶ | ۲۳/۸۰۰ | ۱۲/۷۰۰ | ۰/۲۲۱ |

یادآوری : با توجه به امکان ضایعات باید برای نوار 10% و برای آستری 154% بیش از میزان مشخص شده در جدول فوق نوار و آستری تامین شود .

5-2- روشناییکاری گرم با Coal Tar

5-2-5- منظور از Coal Tar قطران ذغال سنگ یا قیر ذغال سنگی است که در این استاندارد با کلمه قیر به آن اشاره خواهد شد . این قیر با استفاده از پرایمر مخصوص خود و رولایه نوار پشم شیشه زیری و روئی بکار میرود

5-2-2- زنگ زدائی سطح لوله ها

لوله ها باید با یکی از روش های ماسه زنی Sand Blast و یا ساقمه زنی Shot Blast از اثار زنگ ، پوسته اکسید Millscale و امثال آن کاملاً "پاک" شود . سطح لوله باید بنحوی تمیز باشد که رنگ خاکستری فلز اصلی آن کاملاً

نمایان گردد و اثری از زنگ زدگی بر روی سطح لوله باقی نماند ، بطوریکه مورد تائید مهندس ناظر قرارگیرد .

مواد چربی دار و روغنی روی لوله باید بوسیله حلال هائی نظیر زایلین یا تولوئن پاک شود . مشخصات ماسه برای عملیات ماسه زنی بشرح زیر میباشد :

جنس ماسه : از نوع سیلیکا

درجه خلوص : فاقد خاک

قطر ذرات : بین $1/5$ تا $1/2$ میلیمتر

سختی ذرات : پس از یک بار استفاده بیش از 10 درصد ذرات نباید خرد شده باشند .

3-2-5- شرایط محیط برای عایقکاری

در کارگاههای غیر سرپوشیده عایقکاری درهوای بارانی و مه آلود مجاز نمیباشد . در کارگاههای سرپوشیده درجه محیط نباید از 8 درجه سلسیوس پائین تر باشد . به هر حال هنگام عایق کاری باید رطوبت روی آن کاملا " پاک شود .

4-2-5- انبار کردن و نگه داری مواد عایقکاری
حلقه نوارهای پشم شیشه باید در محل خشک و سرپوشیده نگه داری شده و یا کف زمین تماس مستقیم نداشته باشد . در حمل و نقل و جابجائی بشکه های آستری باید نهایت دقیق انجام شود تا از سوراخ شدن بشکه ها جلوگیری شود . علاوه بر آن باید همیشه درپوش بشکه پس از مصرف بسته شود .

5-2-5- عملیات عایقکاری

5-2-6- وسایل موردنیاز :

الف : دستگاه آستری زنی ثابت

ب : دستگاه قیر پاش و نوار پیچ ثابت
مخزن مخصوص ذوب قیر باید مجهز به دماسنجد برای کنترل دماباشد
و علاوه بر آن در محل خروج قیر مذاب باید توری مخصوص نصب شده باشد تا عمل صاف کردن رالنجام دهد .

ابعاد شبکه های این توری نباید از ۱/۵ میلیمتر تجاوز نماید .
 کیفیت وسایل فوق باید قبل از شروع عملیات مورد تائید مهندس ناظر
 قرار گرفته باشد مخزن ذوب قیر باید مجهز به همزن مکانیکی بوده و ترجیحا
 "ترموستات داشته باشد تا بتواند با کم وزیاد نمودن سوخت دما را ثابت
 نگه دارد .

ج : عملیات اصلی عایقکاری گرم شاخه های لوله باید در کارگاه انجام گیرد

2-5-2- آستری زنی

آستری زنی بلا فاصله بعد از تمیز کردن سطح لوله انجام میگیرد قبل " باید
 گرد و خاک ناشی از شن زنی لوله کاملا " پاک شده باشد . در صورت
 موافقت ناظر میتوان در بعضی موقع و شرایط خاص آستری زنی را بدون
 ماشین آستری زنی و با برس دستی انجام داد .

قشر آستر خشک شده باید یکنواخت بوده و نقاط کمرنگتر یا آستری
 نخورده بچشم نخورد . از کاربرد آستری هائیکه در اثر باز بودن درب
 ظرف مواد فرار آن از بین رفته یا فاسد شده باشد باید جلوگیری گردد . قبل
 از استفاده از آستری آنرا باید بخوبی مخلوط نمود . مقادیر آستری مورد
 نیاز در جدول 3-5 داده شده است .

3-2-5- قیر پاشی و نوار پیچی

قیر پاشی و نوار پیچی تواما و با ماشین انجام میگیرد .
 قیر پاشی و نوار پیچی پس از خشک شدن کامل آستری انجام میگیرد .
 وزن تکه های قیر خرد شده برای ذوب معمولا " در حدود 2 کیلوگرم بوده و
 در هر حال نباید از 10 کیلوگرم تجاوز نماید .

قیر را باید بر روی سکو یا سطح تمیزی خرد نموده تا آلوده به مواد
 خارجی مثل خاک و غیره نشود .

مخزن ذوب قیر باید روزانه بازرسی شده و داخل آن قیرهای مانده از قبل
 خالی گردد . در پوش مخزن قیر باید همیشه کاملا " بسته باشد تا از خروج
 گازهای حاصله جلوگیری شود .

در تمام مدت گرم کردن و قیر پاشی همزن دستگاه باید مرتبا " کار کند .

5-2-5-4- دمای قیر ذوب شده

دمای کاربرد قیر با توجه به دمای محیط باید بین 230 تا 250 درجه سلسیوس بوده و تحت هیچ شرایطی از 260 درجه سلسیوس تجاوز ننماید ، در غیر این صورت غیر قابل استفاده خواهد بود . در صورت توقف طولانی عملیات عایقکاری لازم است دمای مخزن قیر مذاب به 205 درجه سلسیوس تقلیل داده شود . در هر صورت دستورالعمل سازنده قیر باید رعایت گردد .

5-2-5-5- ماشین عایقکاری باید بتواند نوارپیچی ، قیرپاشی را توانما

انجام داده و قبل " از نظر کارکرد مورد تائید مهندس ناظر قرار گرفته باشد . دمای لوله در موقع عایقکاری نباید پائین تر از 7 درجه سلسیوس باشد . سطح آستری خورده لوله باید عاری از گردوخاک باشد . ضخامت کل قشر پوشش قیری بر روی لوله باید بین 3/2 تا 4 میلیمتر باشد .

(برآورد مقدار قیر مورد نیاز در جدول 3-5 داده شده است) نوار تقویتی داخلی که از نوع پشم شیشه (Fiber Glass) بوده و قیر ذوب شده بخوبی از میان منافذ آن عبور میکند باید تقریبا " در وسط قشر قیر پوشش قرار گیرد و در تماس با سطح لوله و یانوار روئی نباشد . نوار خارجی که خوداز پشم شیشه آغشته بمواد قیری است با نوار داخلی پیچانده شود نوار خارجی باید صاف و بدون چین خورده باشد .

رویهم قرار گرفتن لبه های نوار بر حسب قطر خارجی لوله باید طبق جدول 4-5- انجام شود .

5-2-5-6- جهت عملیات جوشکاری حدود بیست سانتیمتر انتهائی سر

شاخه لوله میباشد .

5-2-5-7- در ضمن عملیات عایق کاری و قبل از جابجائی آن بلافاصله

باید سطح لوله پوشش شده با پاشیدن محلولی با ترکیب زیر سرد شود :

- 100 لیتر آب

- 30 کیلوگرم آهک زنده

- 2 لیتر روغن برزک

2- کیلوگرم نمک طعام

6-2-5- آزمون ها و بازرسیهایی که باید در حضور ناظر بر روی لوله

انجام شود به شرح زیر است :

6-2-5- بازرسی عینی از ظاهر پوشش لوله

6-2-5- آزمون با دستگاه منفذ یاب بمنظور یافتن نواقص پوشش :

آزمون مذبور روی 100 درصد سطح لوله پوشش دار با دستگاهی که قبل از مورد تائید قرار گرفته است انجام گیرد. ولتاژ دستگاه باید بین 10 تا 12 کیلوولت متناسب با ضخامت پوشش تنظیم شود.

3-2-6- آزمایش چسبندگی پوشش

در حالیکه حرارت لوله بین 5 تا 25 درجه سلسیوس باشد باید بوسیله چاقوی تیز سه خراش عمقی بر روی پوشش لوله بوجود آورد بطوریکه میان مستطیلی عرض 4 سانتیمتر و طول مناسب بوجود آید خراشهای باید تا سطح لوله عمیق باشد سپس باید بوسیله چاقو لبه بریده شده پوشش را از لوله آنقدر جدا نموده، اگر پوشش کاملاً "وبه آسانی جدا نشود و قسمتی از آن به لوله بچسبد پوشش قابل قبول و مورد تائید خواهد بود.

7-2-5- نگهداری و حمل لوله های پوشش دار

لوله هارا باید مدت زیادی در زیر تابش خورشید نگه داری نمود برای چیدن لوله هارویهم باید از بالشتکهای مناسبی استفاده نمود تالوله هامستقیماً "با یکدیگر تماس نداشته باشند. ارتفاع لوله های چیده شده باید بحدی باشد که وزن لوله هاباعث فشرده شدن پوشش قیری و تغییر شکل آن نگردد. هنگام بالا بردن و حمل لوله ها باید از تسمه های غیر فلزی و با عرض کافی استفاده نمود.

8-2-5- عملیات عایقکاری سر جوش هادر کنار تراشه

1-8-2-5- پس از جوشکاری باید سرباره های جوش کنده شود و پس از اینکه با برس سیمی قسمتهای لخت انتهای لوله و قسمت جوشکاری شده لوله از بقایای زنگ و مواد خارجی پاک گردید بوسیله نوار پلاستیکی مخصوص که چسب آن از نوع قیری است عایقکاری گردد. جهت اینکار

باید حدود 10 سانتیمتر نوار خارجی پوشش لوله در طرفین محل جوشکاری شده کاملاً "کنده شود و سطح قیر بسمت محل جوشکاری شده بوسیله سنباده شبیب داده شود . در مرحله بعدی لازم است سطح قیر و سطح لخت لوله و محل جوش بوسیله آستری مخصوص نوار پلاستیکی با برس آغشته شود . در این مورد باید کاملاً "دقت نمود که از آستری قیر لوله اشتباهها "استفاده نگردد . پس از اینکه آستری زده شده نسبتاً خشک شد ولی هنوز آثار انگشت بر روی آن بر جای میماند با نوار مخصوص عایق کاری گردد . لازم است 50 درصد عرض نوار رویهم قرار گیرد .

2-8-2-5- قسمتهای خم و محل انشعابات و درپوشهای ته لوله و غیره
نیز لازم است باروش مشروحه در بند (1-8-2-5) عایقکاری گردد .

3-8-2-5- پس از تکمیل عایقکاری و قبل از خواباندن لوله در ترانشه لازم است یکبار دیگر با حضور ناظر ، آزمایش با دستگاه منفذ یاب بعمل آید . مقدار ولتاژ آزمایش 10 تا 12 کیلو ولت انتخاب شود . در صورت پیدا شدن نواقص در پوشش لازم است عملیات ترمیم پوشش با استفاده از نوار مخصوص فوق الذکر که لایه چسب آن از نوع قیری است انجام شود و نقاط تعمیر شده مجدداً "با دستگاه منفذ یاب آزمایش شود .

4-8-2-5- عایقکاری شیرهائی که در حوضچه قرار میگیرند .
وسائل فوق در صورتیکه دارای زنگ زدگی قابل توجه باشند زنگ آن ها باید بوسیله برس سیمی کاملاً "پاک شود و در صورتیکه برس قادر به برطرف کردن زنگ نباشد باید بوسیله دیگری از قبیل ماسه پاش و امثال آن زنگ آنها پاک شود . سپس روی آنها بوسیله رنگهای غلیظ از قبیل ماستیک و اپاکسی و یا به روش مناسب دیگری در مقابل زنگ محافظت شود .

| مقدار آستری (لیتر در هر کیلومتر) | مقدار قیر ورد نهار (کیلوگرم در کیلومتر) | قطر خارجی لوبه | |
|-------------------------------------|--|-------------------------|---------|
| | | ضخامت ۰/۷۳ تا ۱ میلیمتر | میلیمتر |
| ۱۱/۰ | ۱۳۰۴ | ۶۰ | ۲۳/۸ |
| ۱۲/۹ | ۱۰۸۲ | ۷۲ | ۲۴/۸ |
| ۱۴/۰ | ۱۹۲۳ | ۸۹ | ۲۵/۱ |
| ۲۱/۸ | ۲۴۲۱ | ۱۱۶ | ۳۱/۳ |
| ۲۲/۱ | ۲۶۲۰ | ۱۶۸ | ۶۰/۸ |
| ۴۱/۲ | ۴۷۲۱ | ۲۱۹ | ۸۰/۸ |
| ۵۲/۰ | ۵۹۰۴ | ۲۲۳ | ۱۰۰/۴ |
| ۶۱/۲ | ۷۰۰۳ | ۳۲۳ | ۱۲۵/۳ |
| ۶۲/۰ | ۷۶۸۸ | ۳۵۶ | ۱۴ |
| ۷۲/۰ | ۸۷۸۷ | ۴۰۶ | ۱۶ |
| ۸۲/۱ | ۹۸۸۶ | ۴۰۲ | ۱۸ |
| ۹۲/۰ | ۱۰۹۸۳ | ۵۰۸ | ۲۰ |
| ۱۰۲/۰ | ۱۱۰۲۲ | ۵۵۹ | ۲۲ |
| ۱۱۲/۰ | ۱۲۱۸۰ | ۶۱۰ | ۲۴ |
| ۱۲۰/۸ | ۱۴۲۲۸ | ۶۶۰ | ۲۶ |
| ۱۳۰/۰ | ۱۰۳۲۶ | ۷۱۱ | ۲۸ |
| ۱۴۰/۷ | ۱۶۴۷۰ | ۷۶۲ | ۳۰ |
| ۱۵۰/۸ | ۱۷۰۴۷ | ۸۱۳ | ۳۲ |
| ۱۶۴/۰ | ۱۸۶۲۱ | ۸۶۴ | ۳۴ |
| ۱۷۴/۲ | ۱۹۲۲۰ | ۹۱۴ | ۳۶ |
| ۱۸۳/۹ | ۲۰۸۶۷ | ۹۷۰ | ۳۸ |
| ۱۹۳/۰ | ۲۱۹۶۶ | ۱۰۱۷ | ۴۰ |

| سیزان نوار مرد نیاز | | | | عرض نوار | مقدار ۲۰۵۵ | قطر خارجی لوله |
|---------------------------|---------------------------|--------------------------|----------|---------------|------------------|----------------|
| صد فوت مربع در هر مایل | مترمربع در هر هزار فوت | مترمربع در هر کیلومتر | اینج | ملیمتر اینچ | ملیمتر اینچ | ملیمتر اینچ |
| ۴۱/۶ | ۷/۹ | ۲۴۰ | ۴ ۱۰۱/۶ | ۱ | ۲ $\frac{3}{8}$ | ۶۰/۲ |
| ۴۹/۵ | ۹/۴ | ۲۸۶ | ۴ ۱۰۱/۶ | - | ۲ $\frac{7}{8}$ | ۷۳/۰ |
| ۵۹/۴ | ۱۱/۲ | ۳۴۲ | ۴ ۱۰۲/۶ | - | ۳ $\frac{8}{1}$ | ۸۸/۹ |
| ۷۰/۲ | ۱۴/۲ | ۴۳۴ | ۴ ۱۰۱/۶ | - | ۴ $\frac{1}{2}$ | ۱۱۴/۲ |
| ۱۰۰ | ۱۹/۹ | ۶۰۶ | ۶ ۱۰۲/۴ | - | ۶ $\frac{5}{8}$ | ۱۶۸/۲ |
| ۱۳۲ | ۲۰/۰ | ۷۶۲ | ۹ ۲۲۸/۶ | - | ۸ $\frac{0}{8}$ | ۲۱۹/۱ |
| ۱۶۴ | ۲۱/۱ | ۹۳۰ | ۹ ۲۲۸/۶ | - | ۱۰ $\frac{۱}{۴}$ | ۲۷۲/۱ |
| ۱۹۰ | ۲۶/۹ | ۱۱۲۵ | ۱۲ ۳۰۴/۰ | - | ۱۲ $\frac{۱}{۴}$ | ۲۲۲/۸ |
| ۲۱۳ | ۴۰/۴ | ۱۲۳۰ | ۱۲ ۳۰۴/۸ | $\frac{۳}{۸}$ | ۱۴ | ۳۰۰/۰ |
| ۲۴۳ | ۴۶/۱ | ۱۴۰۳ | ۱۲ ۳۰۴/۸ | - | ۱۶ | ۴۰۶/۲ |
| ۲۷۲ | ۵۱/۰ | ۱۵۲۰ | ۱۲ ۳۰۴/۸ | - | ۱۸ | ۴۰۲/۲ |
| ۳۰۱ | ۵۷/۰ | ۱۷۳۸ | ۱۸ ۴۰۲/۲ | ۱ | ۲۰ | ۵۰۲/۹ |
| ۳۲۱ | ۶۲/۲ | ۱۹۱۱ | ۱۸ ۴۰۲/۲ | - | ۲۲ | ۵۰۸/۸ |
| ۳۸۱ | ۶۸/۲ | ۱۸۸۴ | ۱۸ ۴۰۲/۲ | - | ۲۵ | ۷۰۴/۰ |
| ۳۹۰ | ۷۲/۹ | ۲۲۰۲ | - | ۴۰۲/۲ | - | ۲۶ ۶۶۰/۴ |
| ۴۲۰ | ۷۹/۶ | ۲۴۰۰ | - | ۴۰۲/۲ | - | ۲۸ ۷۱۱/۲ |
| ۴۴۰ | ۸۰/۲ | ۲۵۶۸ | - | ۴۰۲/۲ | - | ۳۰ ۷۰۲/۰ |
| ۵۰۸ | ۹۶/۴ | ۲۹۳۱ | - | ۴۰۲/۲ | - | ۳۴ ۸۶۳/۶ |
| ۵۲۰ | ۱۰۳/۲ | ۳۱۱۶ | - | ۴۰۲/۲ | - | ۳۶ ۹۱۴/۲ |
| ۵۷۹ | ۱۰۹/۰ | ۳۳۴۴ | - | ۴۰۲/۲ | - | ۳۸ ۹۶۰/۲ |
| ۶۰۴ | ۱۱۰/۱ | ۳۵۱۲ | - | ۴۰۲/۲ | - | ۴۰ ۱۰۷/۰ |
| ۶۴۰ | ۱۱۱/۱ | ۳۶۹۶ | - | ۴۰۲/۲ | - | ۴۲ ۱۰۷/۰ |
| ۶۷۰ | ۱۲۶/۸ | ۳۸۶۹ | - | ۴۰۲/۲ | - | ۴۴ ۱۱۷/۰ |
| ۷۰۱ | ۱۲۲/۶ | ۴۰۴۸ | - | ۴۰۲/۲ | - | ۴۶ ۱۱۷/۰ |
| ۷۲۱ | ۱۳۸/۲ | ۴۲۲۱ | - | ۴۰۲/۲ | - | ۴۸ ۱۲۱۹/۰ |
| ۷۶۲ | ۱۴۶/۱ | ۴۴۰۰ | - | ۴۰۲/۲ | - | ۵۰ ۱۲۲۰/۰ |
| ۷۹۲ | ۱۴۹/۹ | ۴۰۲۲ | - | ۴۰۲/۲ | - | ۵۲ ۱۲۲۰/۰ |
| ۸۲۲ | ۱۵۵/۶ | ۴۲۰۲ | - | ۴۰۲/۲ | - | ۵۴ ۱۲۷۲/۰ |
| ۸۵۲ | ۱۶۱/۴ | ۴۹۲۰ | - | ۴۰۲/۲ | - | ۵۶ ۱۴۲۲/۰ |
| ۸۸۴ | ۱۶۲/۲ | ۵۱۰۰ | - | ۴۰۲/۲ | - | ۵۸ ۱۴۷۳/۰ |
| ۹۱۴ | ۱۷۲/۹ | ۵۲۷۷ | - | ۴۰۲/۲ | - | ۶۰ ۱۵۲۴/۰ |

5-3 - حفاظت کاتدی

عایقکاری لوله‌های مدفون حتی با استفاده از بهترین انواع پوشش‌ها و کاربرد بهترین روش‌های اجرائی عایقکاری نمیتواند سطح خارجی لوله‌هارا برای مدت طولانی و بطور صد درصد از خطر زنگ زدگی محفوظ نگاه داشته و مانع از بروز خسارت‌های جانبی و مالی بشود. لذا لازم است جهت حفظ خطوط مدفون از حفاظت کاتدی که درواقع مکمل عایقکاری لوله هاست استفاده شود.

بابکارگیری این روش شدت جریانی محدود و معین از یک مولد جریان مستقیم و از طریق الکتروولیت (خاک یا آب) به سازه فلزی اعمال ویاکنترل ادواری ان حفاظت کامل تاسیسات فلزی مدفون از خوردگی تامین میگردد بدیهی است در لزوم و عدم لزوم بکارگیری این روش حفاظتی ارزیابی جنبه های ایمنی و اقتصادی تاسیسات مدفون بر حسب نوع و محل آنها تعیین کننده است .

5-3-1 روشهای حفاظت کاتدی

5-3-1-1 بابکارگیری آندهای فداشونده

5-3-1-2 با استفاده از مبدلهای جریان مستقیم

یاداوری - انتخاب هر کدام از روشهای فوق بستگی به نوع ، حجم لوله کشی ، هزینه و امکانات اجرائی و سایر فاکتورهای طراحی دارد .
محاسن و معایب هر کدام در جدول 5-5- درج گردیده است .

5-3-2- بمنظور حفاظت لوله های فولادی مدفون در خاک از زنگ زدگی بایستی حداقل و حداکثر پتانسیل ناشی از جریان اعمال شده دو لوله بشرح زیر باشد .

- حداقل پتانسیل مخفی برای هر نوع پوشش بمیزان 0/85- ولت نسبت به الکترود مرجع مس - سولفات مس در کلیه نقاط لوله لازم به تذکر است که در زمینهای که احتمال وجود باکتریهای احیا کننده سولفات هامیباشد مقدار فوق 0/95- ولت میباشد .

- حداکثر مجاز پتانسیل منفی برای پوشش نوع گرم بمیزان 1/2- ولت و برای پوشش سرد 1/5- ولت میباشد .

5-3-3 آندهای فنا شونده

آندهای فنا شونده از نظر نوع جنس معمولاً " در سه نوع منیزیم روی و آلومینیوم میباشند . در زمینهای که مقاومت الکتریکی خاک حدود 300 تا 5000 اهم سانتیمتر باشد . با توجه به بازدهی جریان الکتریکی بیشتر معمولاً " از آندهای منیزیم استفاده میشود . بمنظور افزایش کارائی این نوع آندها (در زمینهای با مقاومت الکتریکی بالا) معمولاً " از پشت بند استفاده میشود . یک نمونه از این پشت بندها شامل 70 درصد سولفات کلسیم (گچ

(25 درصد بنتونایت و 5 درصد سولفات سدیم میباشد که معمولاً توسط سازندگان آند ساخته و بسته بندی میشود ، در غیر اینصورت باید در محل تهیه و در اطراف آن به شعاع 30 سانتیمتر داخل چاله آندی ریخته شود .

آنها باید طوری انتخاب و طراحی شوند که حداقل برای 5 سال شبکه یا خط را حفاظت نماید .

شمای عمومی و نحوه اتصال آندهای فناشونده به لوله درکروکی 1-5) شماره 1 تا 3) پیوست نشان داده شده است .

4-3-5- مدل‌های جریان مستقیم

در این سیستم جریان برق از یک مبدل یک سو کننده گرفته شده و از طریق یک بستر آندی برقی و نهایتاً "لوله هاو تاسیسات مدفون اعمال میگردد بستر آندی در این سیستم معمولاً " به شکل افقی ممتد (به عمق 1 تا 3 متر معمولاً) " وبالاستفاده از انواع آندهای گرافیتی ، آنهای سیلیس دار (آهن قراضه ، مانند لوله های مستعمل . غیره) به فاصله مناسبی از خط لوله و تاسیسات نصب میشود . جهت تعیین مقاومت الکتریکی سیستم لازمست عمل نصب حتی المقدور دارای مقاومت مخصوص کم بوده و اضافه بر آن از پشت بند خرد ذغال کک در تمام طول بستر آندی استفاده شود ، چنانچه در عمق موردنظر بستر آندی و آبهای تحت العرضی برخورد شود اینمی پشت بند عملی نبوده و ضرورت نیز ندارد .

در محل هائیکه به دلیل عبور جاتراکم تاسیسات و همچنین بالا بودن فوق العاده مقاومت مخصوص این امکان نصب و بازدهی مطلوب از بستر افقی وجود ندارد بنابراین باید از بستر چاهی عمیق آبی و آنهای سیلیس دار استفاده شود . برای محاسبات مربوط به طراحی این سیستم میتوان به منابع معتبر مراجعه نمود .

5-3-5- مقایسه دو روش مذکور

برای مقایسه در روش سیستم حفاظت کاتدی جدول شماره 5-5- ارائه شده است .

جدول شماره 5-5 مقایسه آندهای فدا شونده و سیستم شدت جریان

تزریقی

| ردیف | آندهای فدا شونده | جریان تزریقی |
|------|--|--|
| ۱ | نیازی به یک منبع خارجی نمیباشد | باید از یک منبع انرژی خارجی استفاده شود . |
| ۲ | در زمینهای که مقاومت الکتریکی زمین باشند باشد استفاده میشود | در گلیه زمینها میتواند بکار رود |
| ۳ | اجزاء و نگهداری این سیستم ساده تر میباشد . | نیاز به طراحی دقیق و بطور اداری باید بازدید و تنظیم شود . |
| ۴ | تعداد آندهای بکار رفته زیاد میباشد و نیاز به تعمیض در خواص زمانی معین دارد . | تعداد آندها مورد نیاز کم میباشد و عمر منید آنها بسیار پیشتر است . |
| ۵ | ندارند | در این مورد باید بررسی لازم انجام گیرد . |
| ۶ | اتصالات عرگز اشتباه انجام نمیشود و (از نقطه نظر و قطب) . | باید در مرحله اتسال وقت کافی انجام گیرد تا در این مورد اشتباهی نشده باشد . |

5-3-5- تاسیساتی که در آنها حفاظت کاتدی نصب میشود . شبکه لوله

کشی داخلی مجتمع های مسکونی و صنایع از نظر شکل و حجم و فشار گاز ، کم و بیش مشابه و از طرفی نوع و ضخامت لوله های بکار رفته در آنها در

استاندارد شرکت ملی گاز ایران مشخص گردیده است لذا میتوان جدول

شماره 5-6- را که نتیجه بررسی های انجام شده بر مبنای مشخصات

اینگونه شبکه هاست بعنوان یک چارچوب مشخص ولازم الاجرا مورد

استفاده قرارداد .

طبق این جدول نصب سیستم های حفاظت کاتدی جهت شبکه گازرسانی

واحدهای صنعتی که با فشار 60-50 پوند بر اینچ مربع میباشد بطور کلی

الزامی است .

این سیستم ها را میتوان با هر دو روش نامبرده اجرا نمود . در صورتیکه حجم تاسیسات قابل توجه باشد بهتر است از روش شدت جریان تزریقی و

در صورتیکه حجم تاسیسات کوچک باشد حتی المقدور از آندهای فدا

شونده استفاده شود و در هر حال انتخاب هر یک از دو روش لازم است

بازدهی مطلوب و جنبه های اقتصادی موردنظر قرار گیرد .

7-3-5- سیستم کنترل

جهت اطمینان از کارائی و بازدهی سیستم های نصب شده باتوجه به موارد مندرج در بند 2-3-5- باید بطور ادواری (مثل " هرسه ماهیکبار) اندازه گیری پتانسیل خطوط لوله نسبت بزمین اطراف خود با استفاده از یک دستگاه ولت متر (دارای مقاومت داخلی حداقل 50 هزار اهم بازای یک ولت و نیم پیل مقایسه ای (مس و سولفات مس) بعمل آید .

7-3-5- نقاط اندازه گیری

این اندازه گیری از طریق نقاطی که روی خطوط لوله یا تاسیسات مدفون تعییه یا پیش بینی گردیده است انجام می شود . در مورد شبکه های سیستم حفاظتی جریان تزریقی فواصل این نقاط باید معمولاً " حدود 500 متر در نظر گرفته شود . در مورد آندهای فنا شونده این نقاط باید در محله ایکه از دو حفره متوالی آن دی به یک فاصله است پیش بینی و نصب شود .
بعنوان نمونه شمای عمومی نقاط اندازه گیری در نقشه شماره 2-5 و 3-5 نشان داده شده است .

7-3-5- اتصالات عایق

بمنظور جلوگیری از هدر رفتن جریانات حفاظتی نصب اتصالات عایقی مناسب (فلنچ ، جوش یا دنده ای) در محل اتصال لوله های مدفون به تاسیسات روی زمین ضروری است .

7-3-5- جعبه های اتصال

این جعبه ها بمنظور کنترل و ارزیابی میزان تاخیر جریانهای حفاظتی روی سایر تاسیسات فلزی مجاور مدفون نصب می شود .

6-5- جدول شماره

| مقادیر و میزان (اهمیت - سانتیمتر) در عمق لوله گذاری | | | | ردیف پوند بر اینچ | شار خطر لوله من |
|---|------------|-------------|---------------|----------------------|--------------------|
| کمتر از ۲۰۰ | ۲۰۰ تا ۵۰۰ | ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ | بیشتر از ۱۰۰۰ | | |
| الف | الف | ب | ه | ۱ | ۱ |
| ج | ج | ب | ه | ۳۰۱۵ | ۲ |
| د | د | د | د | ۶۰۹۰ | ۳ |

5-3-8- شرایط ضروری جهت نصب سیستم حفاظت کاتدی لوله های مدفون

الف - اگر $\frac{1}{8}$ میلیمتر (اینج) بعنوان عامل جبران خوردگی در محاسبه تعیین ضخامت لوله بیشتر در نظر گرفته شود حفاظت کاتدی ضروری

$\frac{1}{3}$ و $\frac{1}{2}$ اینچ نیست (به استثناء لوله های $\frac{1}{3}$ و $\frac{1}{2}$ اینچ)

ب - اگر $\frac{1}{5}$ میلیمتر $\frac{1}{16}$ (اینج) بعنوان عامل جبران خوردگی در محاسبه تعیین ضخامت لوله بیشتر در نظر گرفته شود حفاظت کاتدی ضروری نیست.

ج - اگر سطح کل لوله گذاری کمتر از 50 متر مربع باشد حفاظت کاتدی ضروری نیست بشرطی که علاوه بر رعایت بند ب نوار پیچی زیرین در عایق کاری سرد ولوله ها دوبله و خاکریزی اطراف لوله با استفاده از ماسه بادی بدون خاک انجام شود و در صورتیکه سطح کل لوله گذاری بیش از 100 متر مربع باشد حفاظت کاتدی ضروری است.

د - حفاظت کاتدی ضروری است


در رابطه با جدول 6-5- نکات ذیل را مذکور می شود :


1- جدول فوق با توجه به شرایط موجود و کمبود اجناس موردنیاز سیستم های حفاظت کاتدی تهیه شده و در صورت امکان تامین اجناس مربوطه کلیه لوله های مدفون در خاک باید حفاظت گرددن.


2- در موارد بخصوص از قبیل کارخانه های سازنده مواد شیمیائی و


اماکنی که گازهای قابل اشتعال دران موجود است باید حفاظت کاتدی انجام شود.

"3- در جدول (3-1) مربوط به ضخامت لوله ها ارقام داده شده شامل عامل جبران خورдگی " میباشد بنابراین اعمال مجدد این ضرایب لازم نیست .










کوکن شماره ۲ - نتایج انداره‌گیری پاسخیل



آزمونها

6- کلیات

الف : قبل از شروع به بهره برداری از لوله کشی باید تمام لوله های نصب شده تحت فشار آزمون قرار گیرد تا اطمینان حاصل شود که نشتی در سیستم موجود نمیباشد .

ب : در موقعیکه به سیستم لوله کشی پس از انجام آزمون فشار ، انشعاب

تازه‌ای وصل گرددویا این سیستم تحت تعمیر قرار گیرد قطعات مربوطه را باید مجدداً "آزمون نموده به استثناء موقعيکه تعمیریا اتصال جدید جزئی بوده و برای انجام آنها از نظر نشت دقت کافی بعمل آمده باشد.

ج : روش آزمونیکه برای تعیین نشت بکاربرده میشود باید طوری باشدکه بتوان محل و میزان تمام نشتهارا در قسمتهای تحت آزمون مشخص نمود.

د : سیستم لوله‌کشی را میتوان بطور یک واحد کامل و یا بصورت قسمتهائی مجزابذریج که کارلوله‌گذاری سرقسمت تمام میشود تحت آزمون فشار قرار دارد . در هیچ شرایطی نباید از یک شیر بعنوان حدفاصل بین قسمتی ازلوله‌کشی که محتوى گازمیباشد با قسمت مجاورآن که محتوى هوامیباشد استفاده نمود . برای جداسازی این دو قسمت باید از صفحه فلزی مسدودکننده بین دو فلنچ استفاده کرد کلیه شیرهای مسیر لوله مورداً آزمون باید هنگام آزمون فشاردر حالت بازقرار داده شوند .

1-6- سیال عامل فشار آزمون

برای آزمون لوله‌کشی گاز باید از هوا یا گازهای بی اثر از قبیل ازت یا گاز کربنیک استفاده نمود .

توجه : اکسیژن بهیچوجه نباید برای آزمون فشارلوله بکار رود .

2- آزمون فشار

الف : در صورت امکان مفصلهای لوله‌ها و محل های جوشکاری شده را باید قبل از عایقکاری و پوشانیدن لوله‌ها آزمون نمود.

ب : وسایلی که نباید در معرض فشار آزمون قرار گیرد باید قبل از آزمون آنها را از سیستم لوله‌کشی جدا کرده یا با وسیله فلنچ کوریا کلاهک و غیره از سیستم لوله‌کشی مجزا نمود . نقاط اتصالی که برای مجاز نمودن وسایل فوق از سیستم تحت آزمون در آنها فلنچ کور قرار داده شده است احتیاجی به آزمون فشار ندارند .

ج : اگر لازم باشد که سیستم مورداً آزمون برای مدتی تحت فشار آزمون باقی بماند و در این مدت امکان داشته باشد که سیال عامل تولید فشار در معرض حرارت قرار گیرد در این صورت باید پیش بینی های لازم برای جلوگیری از افزایش فشار سیال در اثر حرارت بعمل آید .

د : ضمن آزمون سیستم لولهکشی گاز باید توجه کافی به اینمی کارکنان و افراد اطراف آن مبذول گردد برای اینمنظور باید در صورت لزوم مهارها یا پایه های مناسب که بتواند در مقابل فشار آزمون مقاومت کند برای لوله کشی نصب گردد .

6-2-1- فشار آزمون

فشار آزمون نشت سیستم لولهکشی نباید کمتر از ۱/۵ برابر حداکثر فشار کار سیستم باشد ولی در هر حال صرفنظر از فشار طراحی سیستم فشار آزمون نباید از ۰/۲۱ کیلوگرم بر سانتیمتر مربع (۳ پوند بر اینچ مربع) کمتر و با توجه به بند ۱-۷ از ۷ کیلوگرم بر سانتیمتر مربع (۱۰۰ پوند بر اینچ مربع) بیشتر باشد . برای اندازهگیری فشار باید از فشارسنج های مناسبی که بتواند افت فشارهای جزئی را نشان دهد استفاده شود . اگر سیستم لولهکشی گاز بوسایل یا دستگاه هائی وصل شده باشد که داری اجزائی باشند که فشار کار مجاز آن ها کمتر از فشار آزمون است باید اینگونه وسایل یا دستگاه هارا قبل از انجام آزمون فشار از سیستم لوله کشی موقتا " جدا نمود .

6-2-2- روش آزمون

آزمون فشار را میتوان بطريق زیر انجام داد :

الف : روش تعیین مدت آزمون متناسب با حجم سیستم لولهکشی در این روش مدت زمان آزمون باید به ازاء هر ۱۴/۱۶ متر مکعب از حجم سیستم لولهکشی و منضمه آن لااقل نیم ساعت باشد ولی در هر حال زمان آزمون نباید از ۱۵ دقیقه کمتر باشد . برای اندازهگیری فشار در این روش باید از فشار سنج مناسبی که لااقل با دقت ۲۵۰ میلیمتر ستون آب مدرج شده باشد استفاده شود .

ب : آزمون به مدت لااقل ۲۴ ساعت

در این آزمون باید سیستم لولهکشی را بمدت لااقل ۲۴ ساعت تحت فشار آزمون قرارداد و در ساعات مختلف آزمون فشار و دمای سیستم را اندازه گیری و باقید ساعت یادداشت نمود .

در صورتیکه تغییرات دما در طول مدت آزمون از ۰/۵ درجه سلسیوس

تجاوز نکند افت فشار نباید از ۰/۰۳۵ کیلوگرم بر سانتیمتر مربع (۰/۵ پوند بر اینچ مربع) بیشتر باشد و در صورتیکه تغییرات دمابیش از ۰/۵ درجه سلسیوس باشد باید فشار پایان مدت آزمون را در ضریب a که از رابطه زیر بدست می‌آید ضرب کرده و نتیجه را با فشار اولیه آزمون مقایسه نمود که در این حال نیز تفاوت این دو فشار نباید بیش از ۰/۰۳۵ کیلوگرم بر سانتیمتر مربع (۰/۵ پوند بر اینچ مربع) باشد.

$$\frac{223 + \text{دما در ابتدای آزمایش}}{223 + \text{دما در انتهای آزمایش}} = a$$

ج : آزمون ۲۴ ساعته با استفاده از دستگاه ثبات فشار دماوفشار سنج وزنه‌ای :

باتوجه به میزان حجم لوله‌کشی و فشار آزمون بمنظور اندازه‌گیری دقیق افت فشار لازمست از روش فوق جهت تعیین میزان نشت استفاده گردد بطوریکه مورد تائید شرکت ملی گاز ایران قرارگیرد.

3-6- پیدا کردن محل نشت

در صورتیکه در اثر آزمایش مشخص شود که افت فشار در لوله‌کشی بیش از حد مجاز میباشد و احتمال نشت دران وجود دارد باید بوسیله کف صابون قسمتهای مختلف لوله را بررسی نمود تا محل نشت آن مشخص شود. برای اینکار باید ابتدا از نقاطی که بیشتر محتمل به نشت میباشند از قبیل مفاصل، دندپیچها، فلنجهای، شیرها و اتصالات آنها وبالاخره خطوط جوش شروع کرده و در صورت لزوم این بررسی رابرای خود لوله‌ها ادامه داد.

پس از پیدا کردن محل نشت باید آنرا تعمیر یا تعویض کرده و آن قسمت از لوله‌کشی را مجدداً "از نظر نشت آزمایش نمود.

4-6- تخلیه هوای سیستم لوله‌کشی

4-4-1- قبل از اینکه سیستم لوله‌کشی درسرویس گاز قرار داده شود باید مواد خارجی داخل لوله را با استفاده از فشار هوا کاملاً "خارج کرده و سپس هوای داخلی آنرا بطور ایمن تخلیه نمود. برای جایگزینی و تخلیه هوای سیستمهایی که شامل لوله‌های ۴ اینچ و بزرگتر میباشد حتماً "باید قبل از وارد کردن گاز سوخت بداخل آن سیستم باندازه‌کافی (طبق نظر

شرکت ملی گاز) گاز بی اثر از قبیل ازت یا گاز کربنیک و امثال آن وارد سیستم نمود تا فاصله‌ای بین هوای سیستم و گاز ورودی به آن ایجاد نماید . شیرهای ورودی گاز به سیستم لوله‌کشی قبل " باید آماده شده باشد بطوریکه بعد از وارد کردن گاز بی اثر به داخل سیستم حداقل تا 3 دقیقه بعد بتوان گاز سوخت را بدبال گاز بی اثر به سیستم لوله‌کشی وارد کرد . توجه : باید دقت کامل به عمل آید که سیلندرهای گازهای بی اثر که برای اینمنظور بکار می‌روند اشتباهها " با گاز اکسیژن پر نشده باشد .

2-4-6- برای تخلیه هوای سیستم‌هائیکه لوله‌های آن ها کمتر از 4 اینچ می‌باشد حتی‌الامکان باید از گازهای بی اثر استفاده کرد و در صورت لزوم برای اینکار از گاز سوخت می‌توان استفاده نمود . بدین ترتیب که باید گاز را از یک طرف بطور مداوم و نسبتاً " سریع وارد لوله نمود و هوارا از سر دیگر آن خارج کرد .

جريان گاز باید بدون انقطاع ادامه داشته باشد تا وقتیکه گاز خروجی از سر دیگر لوله کاملاً " عاری از هوا بشود که در این موقع باید مجرای خروجی گاز را بست .

3-4-6- برای اطمینان از تخلیه هوای لوله باید گاز خروجی از لوله را آتش زد زیرا امکان دارد مخلوط گاز و هوای خروجی از لوله در حدود قابل اشتعال بوده و شعله را بداخل لوله‌کشی منتقل کند . برای اینمنظور باید از دستگاه‌های مخصوص گاز یاب استفاده کرد و یا نمونه‌ای از گاز و هوای خروجی لوله را در محوطه بی خطر روشن نمود .

4-4-6- در سیستم‌هائی که هوای آن ها بوسیله گاز سوخت تخلیه می‌شود مقدار گاز ورودی به سیستم باید از ظرفیت کنتوری که برای آن سیستم نصب شده است تجاوز کند زیرا حجم گاز بیش از ظرفیت کنتور باعث خرابی کنتور خواهد شد . برای اینکار باید یا گاز را از مجرایی فرعی وارد سیستم کرد و یا قطر لوله خروجی هوای گاز را متناسب با ظرفیت کنتور محدود نمود .

5-6- تخلیه گاز از سیستم لوله‌کشی

5-5-6- در مواردیکه لازم شود هوا را جایگزین گاز داخل سیستم لوله

کشی نمایند و مقدار جریان هوا و رودی به لوله آنقدر زیاد نباشد که بتوان گازبسرعت از لوله خارج نمود باید قبل از وارد کردن هوا به لوله مقداری گاز بی اثر از قبیل ازت یا گاز کربنیک در لوله وارد نمود تا حد فاصلی بین گاز و هوادر داخل لوله ایجاد شده واز تشکیل مخلوط قابل انفجار در آن جلوگیری نماید.

2-5-6- اگر لازم شود که قسمتی از لولهکشی را از سیستم جدا نمایند ابتدا باید کلیه مجاری و رودی گاز را به این قسمت از لولهکشی قطع نموده و قبل از اقدام به هر گونه برش یا جوشکاری ، گاز این قسمت از لوله را بوسیله آب یا گاز بی اثر خارج نمود و با استفاده از دستگاه گازیاب اطمینان حاصل کرد که گاز داخل لوله کاملا " خالی شده است .

3-5-6- انتهای خروجی لوله‌ای که گاز آن تخلیه می‌گردد باید در فضای محدود و یا در محلی که عامل تولید احتراق وجود دارد قرار داشته باشد .

6- باز کردن گاز به سیستم لولهکشی قبل از اینکه گاز سوخت به سیستم لولهکشی جدید و یا سیستمی که قبلا " به علتی ورود گاز به آن قطع شده است باز شود باید بازرسی دقیقی از لولهکشی بعمل آمده و اطمینان حاصل گردد که هیچ قسمت از لولهکشی و یا وسائل اتصال ان و یا شیرهای مجاری خروجی یا وسایل گاز سوز باز نباشد . استفاده از سیستم لولهکشی موقعی باید عملی شود که آزمایش نشت بعمل آمده و اطمینان حاصل شده باشد که در هیچ جای آن نشتبه وجود ندارد .

بخش هفتم

7- نصب کنتور و رگولاتور مصرف کننده

نصب کنتور گاز مصرف کننده

1-7- ظرفیت کنتور گاز را باید بر اساس حداکثر فشار پیش بینی شده و افت فشار مجاز انتخاب نمود .

2-7- محل نصب

1-7-2- کنتور گاز را باید در محلی نصب نمود که هوادر آن محل بطور کامل جریان داشته و همچنین آزمون کنتور ، خواندن آن ، تعویض و یا

تعمیرات کنتور نیز بسهولت امکان پذیر باشد.

2-2-7- کنتور را نباید در محلی نصب نمود که در معرض آسیب قرار گیرد از قبیل مجاور جاده ها ، معابر عمومی ، سالنهاویا نقاطی که در معرض خورندگی یا لرزه مداوم قرار داشته باشد .

3-2-7- کنتور گاز باید در محلی نصب شود که حداقل یکمتر از منابع تولید جرقه فاصله داشته باشد .

4-2-7- کنتور گاز را نباید در محلی قرار داد که در معرض حرارت زیاد باشد و یا دمای آن بطور ناگهانی تغییر کند . اطلاعات لازم در مورد حدود دماهای مناسب برای کنتور توسط سازندگان آن ها داده میشود .

7-3- تکیه گاهها :

کنتور گاز باید بر روی پایه های مناسب طوری محکم شده و به سیستم لوله کشی وصل گردد که فشار و کشش لوله ها در آن بی اثر باشد .

7-4- نصب رگولاتور گاز :

برای تقلیل فشار گاز لوله اصلی به فشار مورد لزوم دستگاه های گاز سوز باید رگولاتور مناسب نصب گردد .

7-4-1- محافظت رگولاتور :

رگولاتور باید طوری نصب گردد که در برابر صدمات خارجی محافظت شود .

7-4-2- راه به هوای آزاد :

7-4-2-1- در مواردیکه پاره شدن دیافراگم رگولاتور ممکن است تولید خطری در محل نصب آن بنماید باید محفظه بالای دیافراگم رگولاتور را بوسیله لوله مستقلی با قطر مناسب به محل بدون خطری مربوط نمود .

7-4-2-2- برای جلوگیری از ورود آب ، حشرات و اشیاء خارجی بداخل هواکش رگولاتور باید پیش بینی های مناسب بعمل آید .

7-4-2-3- به هیچ عنوان نباید هواکش رگولاتور را به مجرای دورکش دستگاه های حرارتی یا سیستم خروجی گازهای سوخته شده آنها وصل نمود .

7-4-3- وسایل حفاظت سیستم در مقابل فشار زیاد :

در مواردیکه بعلت از کار افتادن رگولاتور ، درسیستم لوله‌کشی بعد از رگولاتور ، فشاری تولید گردد که باعث بوجود آوردن شرایط خطرناک در سیستم ویازیانهای احتمالی به دستگاه های گاز سوز شود ، باید پیش بینی های لازم از قبیل نصب شیرهای ایمنی ، رگولاتور ثانوی محافظت کننده و یاوسیله خودکار قطع کننده گاز بعمل آید .

4-4-7- حفاظت سیستم در مقابل فشارکم :

در مواردیکه لوازم گازسوزاز نوعی باشند که افت فشار بعداز رگولاتور باعث بروز خطراتی شود رگولاتور مربوط به آنها باید مجهز به دستگاه قطع کننده جریان گاز در فشار کم باشد .

بخش هشتم

8- نصب وسائل گازسوز

کلیات

وسائل گازسوز نوع خانگی و تجاری که فشار گاز ورودی آنها از 0/035

کیلوگرم بر سانتیمتر مربع $\frac{1}{2}$ (پوند بر اینچ مربع) تجاوز نمیکند و در خارج از محوطه صنعتی یا در داخل واحدهای صنعتی در محلهای از قبیل اطاق دفتر ، رستوران ، رختکن ، آزمایشگاه ، اطاق کمکهای اولیه و اماکن عمومی مشابه نصب میشوند باید طبق استاندارد نصب دستگاههای گاز سوز خانگی و تجاری نصب گرددند .

1- مناسب بودن دستگاه گازسوز :

قبل از نصب دستگاه گاز سوز باید مناسب بودن برای استفاده از گاز طبیعی موجود در نقطه مصرف تعیین شود . هرگونه تغییر یا تبدیل مشعلها برای سوزاندن گاز طبیعی باید با نظر شرکت ملی گاز ایران و طبق دستورالعملهای سازندگان وسائل گازسوز انجام گیرد .

2- محل نصب دستگاه گاز سوز :

2-1- دستگاه گاز سوز و دو دکش آن (در صورت لزوم) باید در محلی نصب گردد که در شرایط عملیات معمولی (مداوم یا متناوب) هیچگونه ناراحتی یا خطری برای افراد یا اموال محل مربوطه ایجاد ننماید .

2-2- دستگاه گاز سوز را باید در محلی نصب نمود که دارای هوای

کافی جهت احتراق گاز بوده و در شرایط عادی ، هوا لازم برای احتراق بتواند بسهولت و بدون ممانعت وارد آن محل بشود .

3-8- دسترسی برای تعمیر و سرویس

وسیله گاز سوز را باید طوری نصب نمود که برای تمیز کردن ، تنظیم و تعمیر و سرویس مشعلها ، موتورها ، وسائل کنترل ، هواکش و سایر قطعات آن به راحتی بتوان به آن دسترسی پیدانمود بدون اینکه نیازی به باز کردن بیش از حد قطعات آن باشد .

4- اجزاء اسکلت ساختمان :

اجزاء اسکلت ساختمان نباید از داخل کوره وسائل گازسوزی که دمای آنهاز 260 درجه سلسیوس بیشتر است بگذرد .

2-4-2- اسکلت و اجزائی از ساختمان که از داخل کوره دستگاههای گازسوز بادمای کار 260 درجه سلسیوس یا کمتر عبور میکند باید از مواد غیر قابل اشتعال ساخته شده باشند . ستونها ، تیرها ، و خرپاهای ساختمان نباید در داخل کوره دستگاه های گاز سوز قرار گیرند مگر اینکه بوسیله عایق مخصوصی پوشانیده شود بطوریکه از ایجاد هرگونه نقطه ضعفی در مقاومت آن ها و انبساط خطی در جهت های عمودی یاافقی ساختمان جلوگیری بعمل آید .

3-4-3- هر دستگاه گاز سوز باید مجهز به پایه ها و تکیه گاه های متعددی باشد تابدین طریق از تمرکز فشار حاصله از وزن آن بر یک نقطه جلوگیری شود و صدمه ای به ساختمان و یادستگاه گاز سوز وارد نشود .

4-4- در محلی که برای نصب وسیله گاز سوز انتخاب میگردد باید ظرفیت تحمل با ثابت و متغیر اسکلت بندی ساختمان محاسبه گردد و اطمینان حاصل شود که این اسکلت بندی قابلیت تحمل بار اضافی تولید شده از نصب دستگاه گازسوز را دارد . برای دستگاه های گاز سوز باید پایه های کافی در نظر گرفته شود .

و طوری به سیستم لوله کشی وصل گردد که باعث ایجاد تنفس غیر مجاز در نقطه اتصال نگردد .

5- دسترسی در فاصله مناسب :

8-5-1- دستگاه‌های گاز سوز را باید طوری نصب کردکه دسترسی به آنها آسان باشد یعنی در اطراف آنها فاصله کافی جهت انجام بازرسی و تعمیرات لازم در نظر گرفته شود تا ضمناً "بتوان عملکرد صحیح هواکشها خنثی کننده انفجار را نیز در صورت نصب بررسی نمود.

8-5-2- هنگام نصب وسائل گاز سوز باید فضای کافی برای نصب لوله های آب پاش خودکار (درصورت لزوم) و همچنین امکان استفاده از لوله های آب آتش نشانی در نظر گرفته شود.

8-5-3- سطوح خارجی دستگاه گازسوز باید بقدر کافی عایقکاری شده و یا فضای اطراف آنرا تاحدامکان تهويه نمودویا هر دو راه را بکاربرید تا اینها قابل اشتعال ساختمان که در اطراف دستگاه گاز سوز قرار دارد کمتر از 70 درجه سلسیوس باقی بماند.

6-8- محافظت دستگاه گازسوز از آسیبها در صورتیکه دستگاه گازسوز در نزدیکی مسیر وسائل نقلیه و بالابرها نصب شده باشد باید در اطراف آن نرده ها یا سپرهای مناسبی تعییه گردد تا از واردامدن صدمه و خسارات در اثر حرکت اینگونه وسائل محافظت شود.

7- اتصال دستگاه گازسوز به سیستم لوله‌کشی محوطه :

7-1- لوله های رابط :

الف : دستگاه‌های گازسوز را باید بوسیله لوله های سخت با جنس و اندازه مشخص به سیستم لوله‌کشی ساختمان متصل نمودمگر درمورد دستگاه‌های گازسوزی که کارکردن و یا تمیزکردن آنها مستلزم حرکت داده نشان باشد یا دستگاه هایی که در معرض لرزش قراردارند و یا اینکه دربیش از یک محل مورد استفاده قرار می‌گیرند. در مواردی که شرایط لوله کشی ایجاب مینماید می‌توان برای اتصال دستگاه های گازسوز از لوله نیمه سخت یا شیلنگهای فشار قوی استفاده نمود ولی طول این لوله‌ها باید هر چه ممکن است کوتاه باشد.

ب : تمام اتصالات باید در مقابل آسیب دیدگی خارجی و حرارت محافظت گردد.

8-7- شیلنگها :

الف : در مواردی که برای اتصال وسائل گاز سوز به لوله‌ها از شیلنگ استفاده می‌شود باید طول این شیلنگ‌ها تا حدامکان کوتاه باشد شیلنگ را نباید از اطاقی به اطاق دیگر ویا از داخل دیوار ، تیغه ، سقف یا کف اطاق عبور داد . روی شیلنگ نباید پوشیده شود . شیلنگ‌ها را باید در برابر خدمات و حرارت خارجی محافظت نمود و باید در روی لوله سخت قبل از اتصال به شیلنگ شیر سریع قطع کننده‌ای که کاملا " درسترس باشد نصب نمود .

ب : دستگاه‌های گازسوزی را که در معرض لرزش قرار دارند می‌توان در صورت لزوم بوسیله شیلنگ مناسب به سیستم لوله‌کشی ساختمان متصل نمود .

پ : وسائل گازسوزی را که کار آنها مستلزم چرخاندن آنها باشد می‌توان بوسیله مفصلهای گردان (دوار) و یابوشن هائی که برای اینکار مناسب هستند به لوله سخت متصل نمود . در موارد مذکور باید تا حدامکان تعداد اتصالات گردان و بوشن‌ها بسیار کم (حداقل) باشد .

8- هوا لازم :

8-1- کلیات :

هوای مورد نیاز دستگاه گازسوزی که باید در محوطه صنعتی نصب گردد و مقدار هوای محلیکه قرار است دستگاه در آن نصب شود باید مورد بررسی قرار گیرد تا معلوم شود که هوای کافی برای دستگاه موجود می‌باشد . اگر مقدارهوا بطور معمول کافی نباشد باید هوای اضافی مورد لزوم را به ساختمان وارد نمود و مقدار این هوا را طوری تنظیم کرد که خلاء نسبی در ساختمان ایجاد نگردد .

تذکر : باید دقت بعمل آید که هوای اضافی که وارد ساختمان می‌گردد تمیز بوده و آسودگی نداشته باشد . در موارد ضروری می‌توان این هوای اضافی را گرم نمود .

8-2- هوای احتراق

برای سوختن کامل مقدار گازی که ارزش حرارت یک متر مکعب ان

10000 کیلو کالری در شرایط استاندارد تقریباً 11/2 متر مکعب هوا لازمست ولی برای اینکه مشعلهای نوع اتمسفریک بتوانند خوب کار کنند ممکن است لازم شود که هوای اضافی نیز به انها رسانده شود . اگر در محلی از ساختمان که دستگاه گاز سوزننصب شده است هوای لازم برای احتراق کامل وجود نداشته باشد باید یک یا چند منفذ که بطور دائم به هوای آزاد خارج از ساختمان ارتباط داشته باشد تعییه نمود . اندازه دریچه‌ها باید متناسب با ظرفیت حرارتی دستگاه انتخاب شوند بدینترتیب که برای هر 1260 کیلو کالری در ساعت در مورد دستگاه‌های مجهز به کلاهک تعديل مکش باید منفذی بمساحت حداقل 6/5 سانتیمتر مربع در نظر گرفت . برای سایر دستگاه‌ها باید به ازاء هر 252000 کیلو کالری در ساعت سطح سوراخ 465 سانتیمتر مربع در نظر گرفته شود .

3-8-8- هوا برای سایر عملیات

علاوه بر هوای لازم برای احتراق باید هوای کافی برای عملیات زیر نیز در نظر گرفته شود :

خنک کردن وسائل و مصالح ، کنترل نقطه شبنم گاز ، گرم کردن ، خشک کردن اکسیداسیون ، رقیق کردن ، تامین هوای لازم برای کلاهک تعديل مکش ، کنترل بو ، کمپرسورها و غیره .

3-8-8-4- هوا لازم برای تهویه

علاوه بر هوای لازم برای احتراق ، باید هوای کافی برای تهویه و ایجاد شرایط سالم محیط کاراز لحاظ بهداشت کارکنان نیز در نظر گرفته شود .

3-8- راه دادن به هوای آزاد (تهویه)

برای خارج کردن گازهای حاصل از احتراق و تولیدشده از عملیات کارخانه و هوای مصرفی باید پیش‌بینی های لازم بعمل آید . سیستم تهویه باید بامشخصاتی که در زیر داده میشود مطابقت نماید .

1-9-8- در صورتیکه دستگاه گازسوز فاقد دودکش باشد برای خارج کردن محصولات احتراق میتوان از کلاهک هواکش برروی ساختمان استفاده نمود مخصوصاً " در مواردیکه لازم است دود حاصله از عملیات کارخانه نیز به خارج هدایت شود .

2-9-8- در مواردیکه دستگاههای گاز سوز صنعتی درمحوطه‌های وسیع که دارای تهويه کامل میباشد نصب میگردد میتوان گازهای حاصله از احتراق آنها را درفضای محوطه محل نصب رهانمود .

3-9-8- محافظت دستگاههای گازسوز از گازها و بخارات حاصله از عملیات کارخانه در صورتیکه در محل نصب دستگاه گازسوز بخارات خورنده یاقابل اشتعال و مضرکارخانه‌ای از قبیل اکسیدکربن ، هیدروژن سولفوره ، آمونیاک کلر یا هیدروکربورهای هالوژنه وجود داشته باشد باید وسائل مناسبی برای خروج آنها تعییه گردد تا آسیبی از طرف آنها به دستگاههای گازسوز وارد نیاید .

4-9-8- کنترل مکش دستگاههای گاز سوز
 الف : وقتیکه وسیله کنترل مکش ، جزئی از دستگاه گازسوز بوده و یا بوسیله سازنده دستگاه همراه آن فرستاده شده باشد باید آنرا بدون هیچ تغییری طبق دستورالعمل سازنده نصب نمود و در صورتیکه سازنده برای نصب آن دستورالعمل نداده باشد باید آنرا مستقیما " بطوقه دود کش گازسوز یا حتی الامکان هرچه نزدیکتر به دستگاه گازسوز نصب نمود .
 ب : هیچوقت نباید وسیله کنترل مکش را در سقفهای کاذب یا اطاق جداگانه یا هرجا و محلی که امکان ایجاد اختلاف فشاری بین مجرای تنظیم وسیله کنترل مکش و هوای لازم برای احتراق وجود داشته باشد نصب نمود .

ج : وسیله کنترل مکش را باید از نظر افقی یا عمودی بودن بحالتی نصب نمود که برای آن حالت طرح و ساخته شده باشد و از طوری روی دستگاه قرار داد که راه دریچه‌اش بوسیله قسمت‌های مختلف دستگاه گازسوز یا شيئاً مجاور ان مسدود نگردد .

د : در صورتیکه برای خروج گازهای حاصله ازاحتراق از وسائل تهويه مکانیکی یا وسائل ایجادکننده مکش یادمند هوا (از قبیل پنکه ، هواکش ، وامثال آن) استفاده شده باشد ، باید پیش بینی های لازم بعمل آید تا در صورت از کار افتادن این وسائل ، جریان گاز بدستگاه گازسوز بطور خودکار قطع گردد .

ه : دستگاه‌های گازسوز دودکش داری را که باید مکش دودکش آنها کنترل گردد میتوان مجهز به تنظیم‌کننده‌مکش مناسب از نوع اتمسفریک نمود . برای جلوگیری از پس زدن محصولات احتراق داخل دستگاه گازسوز بهتر است از تنظیم‌کننده‌های با عمل دوگانه از نوع اتمسفریک استفاده شود در مواردی که پس زدن محصولات احتراق از لوله دودکش باعث اختلال کار مشعل گاز سوز نمیشود و یا مکان دارد که انتشار این گاز‌هادر محوطه نصب وسیله گازسوز خطراتی را بوجود بیاورد میتوان وسیله‌ای که در صورت پس زدن محصولات احتراق جریان گاز رابطه خودکار بمشعل قطع کند نیز نصب نمود .

ت : در مواردی که از دریچه خودکار تنظیم هوای استفاده شده باشد باید سیستم کنترل آنرا به سیستم کنترل گاز مشعل مرتبط نمود تا در صورت بروز اختلال در دستگاه‌های مکانیکی یا برقی خطری بوجود نیاید .

ی : در مواردی که سوخت دستگاه گازسوزی از سایر سوخت‌های گاز تبدیل شده باشد باید دریچه دستی تنظیم هوای دودکش آنرا در وضعیتی که مناسب برای خروج محصولات احتراق گاز باشد تنظیم و محکم نمود .

ح : در صورت بکار بدون کلاهک تعديل مکش باید آنرا طبق دستورالعمل سازنده دستگاه گازسوز نصب نمود و در صورتی که چنین دستورالعمل در دست نباشد این کلاهک را باید طبق مشخصات مذکور در استاندارد ملی شماره 1827 نصب و سائل گاز سوز نصب کرد .

برای دستگاه‌های گازسوز از قبیل زباله سوز - وسائلی که مشعل آنها با شعله جهشی یا تحت فشار کار میکند و دستگاه‌هایی که مجهز به سیستم تهویه با فشار میباشند باید کلاهک تعديل مکش نصب شود .

5-8-5- لوله‌های رابط دودکش

الف : لوله‌های رابط دودکش باید بتواند در برابر دمای گاز‌های دودکش و همچنین صدمات خارجی که ممکن است در ضمن کار به آن وارد آید بدون سوختن مقاومت نماید این لوله‌ها را باید بر روی پایه‌های مطمئن و محکمی نصب نمود .

ب : لوله‌های رابط باید از داخل دیوار و یا تیغه‌هایی که از مواد قابل

اشتعال ساخته شده‌اند عبور داد مگر اینکه آنها را از داخل طوقه محافظی که در خارج لوله جریان هوا ایجاد مینماید عبور دهند و یا در محل عبور لوله رابط از دیوار یا تیغه فاصله کافی با عایق بندی مناسب در نظر گرفته شود ، بطوریکه دمای سطحی از مواد قابل اشتعال که در مجاورت لوله رابط قرار میگیرد از 70 درجه سلسیوس تجاوز ننماید .

ج : اندازه لوله رابط دودکش معمولاً " باید برابراندازه طوقه دودکش و یا مجرای خروجی کلاهک تعديل مکش باشد . در صورتیکه دستگاه گازسوزی دارای بیش از یک مجرای خروج گازهای حاصله از احتراق باشد سطح کلی لوله های رابط باید مساوی مجموع سطوح مجاری خروجی دودکش دستگاه باشد مگراینکه سازنده دستگاه اندازه معینی را مشخص کرده باشد ، در مواردیکه چند دستگاه گازسوزمزجا از هم بیک دودکش مشترک وصل میگردند ، سطح مقطع لوله دودکش و رابط باید مجموع سطوح مجاری خروجی محصولات احتراقی باشد که به این دودکش متصل میگردد .

ضمائمه

این ضمائمه جزئی از استاندارد نبوده و فقط بمنظور راهنمائی مشترکین صنعتی گازدر این کتاب نوشته شده است اطلاعات کاملتر و دقیق تر را میتوان از شرکت ملی گاز ایران اخذ نمود .

ضمیمه شماره ۱-

راهنمای متقاضیان گاز طبیعی برای مصارف خانگی

صنایعی که واحد صنعتی آنها در نزدیکی لوله گاز واقع شده و امکان گازرسانی به آنها وجود داشته باشد اقداماتی که باید انجام دهند به ترتیب بشرح زیر میباشد :

- 1- مراجعه به امور مشترکین شرکت ملی گاز ایران جهت انعقاد قرارداداشتراک گاز ، طریقی که در آن مقدار مصرف گاز ، فشار گاز تحويلی و نقاط مصرف مشخص خواهد گردید .
- 2- مراجعه به واحد گازرسانی به صنایع در شرکت ملی گاز ایران و ارائه کروکی موقعیت محل تعیین محل ایستگاه تقلیل فشار و اندازه‌گیری گاز .

3- قبل از هرگونه عملیات اجرایی لوله‌کشی داخلی لازمست نقشه و مشخصات آن بشرح ذیل به واحد گازرسانی به صنایع جهت بررسی و تائید ارائه گردد .

الف : نامه درخواستی مشترک که شماره اشتراک گاز در ان ذکر شده است .

(شماره اشتراک گاز توسط امور مشترکین در قرارداد اشتراک مشخص میشود).

ب : نقشه ایزومتریک که نام دستگاه‌های گازسوز ، نقاط مصرف بر حسب متر - مکعب در ساعت ، طول لوله بر حسب متر ، اندازه لوله‌هابر حسب اینچ و محل تبدیل هاو شیرهای دستی و رگولاتورهای ثانوی مشخص شده باشد .

توضیح : مقدار مصرف گاز در نقشه با قرارداد اشتراک گاز مطابقت نماید .

ج : نقشه پلان اشل دار لوله‌کشی

د : نقشه جزئیات ساخت کanal ، حوضچه ، تکیه‌گاه ، غلاف و سیستمهای تقلیل فشار

توضیح : از هر یک از نقشه‌های فوق باید سه نسخه در اندازه (840×594) به شرکت ملی گاز ایران ارائه شود که یک نسخه از آنها پس از تائید و ممهور شدن جهت اجرا به مشترک عودت داده میشود .

4- ارائه مدارک لازم جهت بررسی و تائید مقدماتی و مشخصات فنی بشرح ذیل :

الف : تکمیل فرم پرسشنامه فنی دستگاه گازسوز (فرم از واحد گازرسانی به صنایع گرفته شود)

ب : نقشه شیرهای کنترل‌هاییکه قبل از مشعل دستگاه‌های گازسوز نصب میشود .

ج : نقشه‌ها ، مشخصات و کاتولوگ‌های مشعل‌های دستگاه های گازسوز .

5- پس از تائید نقشه هامیتوان عملیات اجرائی لوله‌کشی گاز را شروع نمود . وجهت بازررسی به ترتیب ذیل به شرکت ملی گاز ایران اطلاع داد .

5-1- بعد از عملیات جوشکاری و قبل از نوارپیچی و مدفون کردن لوله باید واحدگازرسانی به صنایع رامطلع نمود تا ترتیب لازم را برای بازدید و رادیوگرافی جوشها داده شود.

(در مورد بعضی پروژه هابullet وسعت کار با نظر مهندس ناظر پس از تکمیل پنجاه درصد کار میتوان تقاضای اعزام نماینده واحد گازرسانی رانمود).

5-2- در مورد عایقکاری با پوشش گرم میتوان فقط نقاط جوشکاری شده را تا بعداز بازرسیهای لازم بدون پوشش باقی گذاشت.

5-3- پس از دریافت نتیجه مثبت رادیوگرافی میتوان اقدام به نوارپیچی لوله نمودو قبل از دفن لوله بازرسی نوارپیچی بعمل آورد.

5-4- بعد از انجام عملیات لوله کشی بایدکلیه سیستم لوله کشی را تحت آزمون فشار قرار داده و بشرکت گاز اطلاع داده شودتا نتیجه آزمون را بررسی و تائید نماید.

5-5- بعد از نصب وسائل کنترل و دستگاههای گازسوزباید شرکت گاز (واحد گازرسانی به صنایع) را مطلع نمود تا نسبت به بازرسی نهائی دستگاه ها و مطابقت آن هابا مشخصات و نقشه های تائید شده اقدام بنماید.

6- پس از تکمیل موارد فوق میتوان امادگی خود را جهت مصرف گاز به اطلاع شرکت ملی گاز رساند تا نسبت به اتصال گاز به سیستم داخلی اقدام گردد.

7- مصرف کننده موظف است که اقدامات زیر را برای ایستگاه تقلیل فشار و اندازه گیری پس از آماده شدن آن و قبل از اتصال گاز به سیستم داخلی بعمل آورد.

الف : تامین روشنایی بیکی از دو طریق ذیل :

1- سیستم روشنایی معمولی شامل دو چراغ برق 1000 وات نصب شده روی پایه به ارتفاع 6 متر و در فاصله 10 متری خروجی شیر اطمینان .

2- سیستم روشنایی ایمن در مقابل اتش شامل دو چراغ برق 500 وات نصب شده روی پایه به ارتفاع 4 متر در نزدیک حصار ایستگاه گاز .

ب : نصب پریز 15 آمپرایمن در مقابل آب و آتش بر روی پایه .

ج : احداث جاده دسترسی به ایستگاه گاز .

ضمیمه شماره ۲:

تعیین اندازه های لوله های گاز در سیستم لوله کشی

محوطه های صنعتی

در این ضمیمه روش ساده تعیین اندازه های قطر لوله گاز در محوطه های صنعتی شرح داده شده است .

۱- طول بین فلنج خروجی ایستگاه اندازه گیری و تقلیل فشار گاز تا دورترین نقطه مصرف را اندازه گیری و تعیین نمائید . این طول تنها اندازه ای میباشد که در تعیین اندازه تمام طولها باید مورد استفاده قرار گیرد (. در

محاسبات نیازی به در نظر گرفتن طول معادل اتصالات نمیباشد)

۲- مقدار گاز لازم برای هر یک از نقاط مصرفی سیستم لوله کشی را بر حسب متر مکعب استاندارد در ساعت تعیین نمائید .

۳- بعد از تعیین طول دورترین نقطه مصرف و مقدار مصرف هر یک از نقاط مصرف میتوان از جداول مربوطه که در بخش دوم این استاندارد داده شده است اندازه قطر مربوط به آن نقطه مصرف را تعیین نمود .

مثال : در صورتیکه چگالی گاز مصرفی $0/65$ و فشار گاز پانزده پوند بر

اینج مربع باشد اندازه قطر قسمتهای مختلف لوله کشی که در شکل

ایزو متریک ضمیمه نشان داده شده بشرح زیر محاسبه میگردد . چنانچه

ملاحظه میشود مصرف گاز هر یک از دستگاه های گاز سوز در نقشه

ایزو متریک بر حسب متر مکعب استاندارد در ساعت مشخص شده است

و طول لوله کشی از فلنج خروجی ایستگاه تا دورترین نقطه مصرف (نقطه O)

(متر میباشد . نظر باینکه 232 متر در جدول شماره ۴-۳ در ستون

اول نیست بنابراین نزدیکترین طول بزرگتر از 232 متر که 250 متر است

انتخاب میکنیم برای تعیین اندازه قطر کلیه قسمتهای لوله کشی از ردیف افقی

مربوط به 250 متر استفاده میشود . برای پیدا کردن اندازه قطر قسمتهای

مختلف لوله کشی از نقطه Q شروع میکنیم مصرف گاز در نقطه Q برابر

با 35 متر مکعب در ساعت است (. این مصرف برابر مصرف 5 بخاری

کارگاهی که مصرف هر یک 7 متر مکعب و با فشار 7 اینچ آب کار میکند میباشد).

از جدول شماره 4-3 در ردیف مربوط به 250 متر اولین حجم برابر یا بزرگتر از 35 را که 54 متر مکعب در ساعت میباشد انتخاب میکنیم اندازه قطر لوله که در بالای ستون مربوطه نوشته شده اندازه قطر این لوله را

$$\frac{1}{4} = HQ \cdot \text{مشخص مینماید}.$$

بهمین ترتیب اندازه قطر HR که مصرف در نقطه R برابر با $(21=R_3)$ متر مکعب در ساعت میباشد 1 اینچ مشخص میشود.


بدیهی است برای محاسبه قطر GH مقدار جریان گاز برابر با جمع مصارف در نقاط Q و R میباشد این مقدار $56=21+35$ متر مکعب در ساعت بوده که پس از مراجعه به جدول طبق شرح فوق اندازه قطر این قسمت $\frac{1}{2}$ اینچ به دست میآید. چنانچه این روش را برای سایر قطعات لوله کشی ادامه دهیم قطر کلیه لوله ها بدهست خواهد آمد. لازم بذکر است که میتوان بجای اینکه از آخرین نقطه مصرف قطر لوله کشی تعیین گردد از اول لوله کشی یعنی بعد از فلنچ خروجی ایستگاه محاسبات را نجامیدهیم که نتایج حاصله در جدول زیر نشان داده شده است.


| قطعات لوله کد | نام | حجم کاز مترمکعب استاندارد در ساعت | اندازه قطر لوله (اینچ) |
|---------------|-----|-----------------------------------|------------------------|
| C | FG | ۱۰ | ۱/۴ |
| CD | DE | ۲۸۶ | ۳ |
| BC | EF | ۴۲۸ | ۲ |
| AB | | ۴۷۲ | ۴ |
| G | | ۵۰۸ | |
| انشعابات | | ۱۰+۲۰=۳۰ | ۱ ۱/۲ |
| GH | BS | ۵۶ | ۱ ۱/۲ |
| CK | | ۴۰ | ۱ ۱/۳ |
| DL | | ۴۲ | ۱ ۱/۳ |
| ME | | ۳۰۰ | ۳ |
| FN | | ۱۰ | ۱ |
| GP | | ۱۰ | ۱ |
| HR | | ۲۱ | ۱ |
| HQ | | ۳۰ | ۱ ۱/۳ |
| SI | | ۱۰ | ۱ |
| SJ | | ۲۰ | ۱ |

برای تعیین قطر لوله کشی های مربوط به وسائل گازسوزی که با فشار 7 آینیچ آب کار میکند و از رگولاتورهای ثانوی R_2 , R_3 , R_4 تغذیه میشوند مانند بخاریهای کارگاهی باید از جدول شماره 3-2 استفاده نمود . بدیهی است دورترین نقطه مصرف فاصله دورترین بخاری تا رگولاتور ثانویه میباشد . بعنوان مثال برای محاسبه قطر لوله کشی از نقطه R یعنی از رگولاتور R_3 تغذیه میشود حداکثر طول $(3+18+18+12+3) = 54$ متر میباشد نظرباینکه 54 در ستون اول جدول 3-2 نیست بنابراین نزدیکترین طول بزرگتر از 54 متر را که 55 متر است انتخاب میکنیم در جدول زیر حجم گاز قسمتهای مختلف و هر یک از نقاط مصرف و اندازه قطر قسمتهای مختلف با استفاده از جدول مذکور نشان داده شده است .

| اندازه اسمن لوله آینه | حجم گاز مرکعب استاندارد در ساعت | قطعات لوله کشی |
|--------------------------|------------------------------------|----------------|
| ۲ | ۲۱ | RT |
| ۲ | ۱۴ | TU |
| $1\frac{1}{4}$ | γ | TX |
| $1\frac{1}{4}$ | γ | UW |
| $1\frac{1}{4}$ | γ | UV |

بدیهی است سایر قسمتهاکه از رگولاتورهای R₂ , R₄ تغذیه میگردند نیز باید به همین ترتیب محاسبه شود نقشه و تعیین اندازههای قسمتی از سیستم لوله کشی که در نقشه اولیه گنجانده نشده است از قبیل آشپزخانه بعد از رگولاتور R₁ باید در نقشه جداگانه‌ای نشان داده شود . برای هر رگولاتور ثانویه مانند نمونه امده برای رگولاتور R₂ در نقشه ایزو متریک جدول تهیه گردد . فیلتر و رگولاتور ثانویه و بقیه لوازم کنترل مشعل دستگاههای عملیات حرارتی ، کوره آبکاری ، کوره خشک کن ، و شوفاژ خانه بعد از شیر دستی و همراه با مشعل نصب میگردد که مشخصات آنها جزء مشخصات فنی دستگاه های گازسوز (بند 4 - ضمیمه شماره 1) باید به شرکت ملی گاز ایران ارائه گردد . یادآوری - در مواردیکه استفاده از روش ذکر شده جهت تعیین قطر لوله کشی باعث بالا رفتن قطر برخی از انشعابات بیشتر از مقدار لازم میشود جهت صرفه جوئی اقتصادی میتوان انشعابات را با در نظر گرفتن افت فشار بخار بطور جداگانه و توسط فرمولهای طراحی ذکر شده در بخش دوم محاسبه نمود .





ضمیمه شماره ۳

مشخصات گاز طبیدر صد ملکولی

| <u>رخ</u> | <u>اهواز</u> | <u>خط لوله اول</u> | <u>اجزاء مشکله</u> |
|---------------------------|--------------|--------------------|-----------------------|
| ۹۸/۵۷ | ۸۴/۰۶ | ۸۴/۱۱ | متان |
| ۰/۶۳ | ۰/۸۷ | ۱۰/۱۹ | اتان |
| ۰/۱۰ | ۳/۹۱ | ۳/۸۴ | پروپان |
| ۰/۰۲ | ۰/۴۰ | ۰/۳۹ | ایزوپوتن |
| ۰/۰۳ | ۰/۷۷ | ۰/۷۰ | ترمال بوتان |
| ۰/۰۴ | ۰/۱۱ | ۰/۱۱ | ایزوپنتان |
| ۰/۰۵ | ۰/۱۰ | ۰/۱۱ | ترمال پنتان |
| - | ناچیز | ناچیز | هگزان و مواد سنگینتر |
| ۰/۰۱ | ۰/۲۴ | ۰/۴۲ | اندرید کربنیک |
| ۰/۵۹ | ۰/۵۴ | ۰/۱۳ | ازت |
| - | ناچیز | ناچیز | هیدروژن سولفوره |
| ۱۰۰/۰۰ | ۱۰۰/۰۰ | ۱۰۰/۰۰ | جمع کل |
| <u>ارزش حرارتی ویره</u> | | | |
| ۹۱۲ | ۱۰۷۵ | ۱۰۶۸ | بی تی بی در فوت مکعب |
| ۸۱۱۷ | ۹۳۱۰ | ۹۵۰۴ | کیلوکالری " " |
| <u>ارزش حرارتی ناویره</u> | | | |
| ۱۰۱۳ | ۱۱۶۹ | ۱۱۶۵ | بی تی بی در فوت مکعب |
| ۱۰۱۶ | ۱۰۴۰۰ | ۱۰۳۷۰ | کیلوکالری در مترمکعب |
| ۱۶/۲۸ | ۱۹/۲۲ | ۱۹/۲۶ | وزن ملکولی |
| ۰/۵۶۲ | ۰/۶۶۴۹ | ۰/۶۶۵ | وزن مخصوص نسبت به هوا |

جدول ارزش حسارتی سری و سوتی و برابری آنها

ضییه شماره ۳

| سوتی | ارزش حسارتی و سوتی | مقدار معادل با یک متر مکعب |
|-----------------------|----------------------------|--------------------------------|
| گاز طبیعی واهصار | ۱۰۶۰ بی تی پی در فوت مکعب | ۱ متر مکعب |
| گاز طبیعی شیرین سرخیس | ۹۱۳ بی تی پی در فوت مکعب | ۹۴۳۴ کیلوگرم اسرائیل |
| گاز طبیعی | ۸۱۱۷ بی تی پی در فوت مکعب | ۸۶۲ کیلوگرم |
| نفت سفید | ۳۲۳۲۰ در لیتر | ۱۰۹۴۵ کیلوگرم |
| نفت گاز | ۳۳۵۷۷ بی تی پی در فوت مکعب | ۱۱۵۸ لیتر |
| نفت کروه | ۳۴۴۴۴ بی تی پی در فوت مکعب | ۸۶۸۰ کیلوگرام |
| سرق... | ... | ۱۳۶۳ در کیلووات ساعت |
| سرق... | ... | ۸۶۸۰ کیلوگالری در کیلووات ساعت |

با آوری : در مقادیر معادل مذکور در جدول فوق بازدهی سوتیها در سیگا های مختلف در نظر گرفته نشده است و لذا برای تبدیل هر

رسنگاه از سوتی به سوتی دیگر باید بازدهی آن رسنگاه با سوتیها مربوطه در نظر گرفت شود.

ضمیمه شماره ۵

حدود اشتعال و دمای خود احتراقی مخلوط برخی از گازها با هوا

| نام گاز یا بخار | حد پائین قابلیت اشتعال | دمای خود احتراقی | حد بالای قابلیت اشتعال | اشتعال در صد اختلاط (سیلیسیوس) | متان |
|-----------------|------------------------|------------------|------------------------|--------------------------------|-----------------|
| ۵۴۰ | ۱۵ | ۵ | ۵۱۵ | ۱۲/۴ | اتان |
| ۳۵۰ | ۹/۵ | ۲/۱ | ۳۰۵ | ۸/۴ | پروپان |
| ۴۶۰ | ۸/۴ | ۱/۸ | ۴۴۰ | ۷/۱ | بوتان (نرمال) |
| ۴۴۰ | ۸/۴ | ۱/۸ | ۲۴۰ | - | بوتان (ایزو) |
| ۴۳۰ | ۷/۱ | ۱/۳ | ۲۱۰ | - | بنزین |
| ۲۴۰ | ۸ | ۱/۳ | - | - | سوخت جت |
| - | ۴۴ | ۴ | - | - | نفت سفید |
| - | ۷۴ | ۱۲/۵ | - | - | هیدروژن سولفوره |
| - | - | ۲ | - | - | اکسید کربن |
| ۴۰۰ | ۷۵ | ۴ | - | - | گوگرد |
| - | ۲۸ | ۱۵ | - | - | هیدروژن |
| ۵۶۰ | ۷/۹ | ۱/۲ | - | - | آمونیاک |
| ۳۸۵ | ۳۶ | ۶/۷ | - | - | بنزین |
| ۳۶۵ | ۱۹ | ۳/۳ | - | - | الکل متیلیک |
| - | - | - | - | - | الکل اتیلیک |


تحمیله شماره


اندازه قطر سمعاً و ایندیکس های بر حسب شماره (DMS) و میله متر و طبق فرمت

ایندیکس های بر حسب کیلوگالری در سامت برای گاز طبیعی دریان و بوتان

| گاز طبیعی | | | پوتان | | | پروپان | | | ۲۲۲۵۰ | | | ۲۸۲۵۹ | | | ازش حرارتی بر حسب کیلوگالری در مترمکعب | | |
|---|----------------|---------------|--------------|----------------|---------------|--------------|----------------|---------------|--------------|----------------|---------------|--------------|----------------|---------------|--|----------------|---------------|
| نگالانی | | | بیگانی | | | ۰/۶۴ | | | ۱/۰۳ | | | ۲/۰۰ | | | ۹۷۹۰ | | |
| فشار گاز ز را ایندیکس سانتیمتر (اینچ) ستون آب | | | (۱۱) ۲۷/۹۴ | | | (۱۱) ۲۷/۹۴ | | | (۱۱) ۲۷/۹۴ | | | (۱۱) ۲۷/۹۴ | | | ۰/۶۴ | | |
| شماره DMS | قطر میلیمتر | ظرفیت ایندیکس | شماره DMS | قطر میلیمتر | ظرفیت ایندیکس | شماره DMS | قطر میلیمتر | ظرفیت ایندیکس | شماره DMS | قطر میلیمتر | ظرفیت ایندیکس | شماره DMS | قطر میلیمتر | ظرفیت ایندیکس | شماره DMS | قطر میلیمتر | ظرفیت ایندیکس |
| ۱ | ۰۰۲۶۱ | ۰۴۷۱۰ | ۱۹ | ۴۰۲۱۶ | ۶۰۹۵۹ | ۱۹ | ۰۰۲۶۱ | ۰۴۷۱۰ | ۱۹ | ۰۰۲۶۱ | ۰۴۷۱۰ | ۱ | ۰۰۲۶۱ | ۰۴۷۱۰ | ۱۹ | ۰۰۲۶۱ | ۰۴۷۱۰ |
| ۲ | ۰۰۲۶۲ | ۰۱۲۲۲ | ۲۰ | ۴۰۰۸۹ | ۰۶۲۰۰ | ۰۱۲۲۲ | ۰۰۲۶۲ | ۰۱۲۲۲ | ۲۰ | ۰۰۲۶۲ | ۰۱۲۲۲ | ۲ | ۰۰۲۶۲ | ۰۱۲۲۲ | ۰۱۲۲۲ | ۰۰۲۶۲ | ۰۱۲۲۲ |
| ۳ | ۰۰۲۶۳ | ۰۰۰۴۲ | ۲۱ | ۴۰۰۲۸ | ۰۰۴۶۰ | ۰۰۰۴۲ | ۰۰۲۶۳ | ۰۰۰۴۲ | ۲۱ | ۰۰۲۶۳ | ۰۰۰۴۲ | ۳ | ۰۰۲۶۳ | ۰۰۰۴۲ | ۰۰۰۴۲ | ۰۰۲۶۳ | ۰۰۰۴۲ |
| ۴ | ۰۰۲۶۴ | ۰۸۷۶۲ | ۲۲ | ۳۰۹۸۸ | ۰۴۰۵۴ | ۰۸۷۶۲ | ۰۰۲۶۴ | ۰۸۷۶۲ | ۲۲ | ۰۰۲۶۴ | ۰۸۷۶۲ | ۴ | ۰۰۲۶۴ | ۰۸۷۶۲ | ۰۸۷۶۲ | ۰۰۲۶۴ | ۰۸۷۶۲ |
| ۵ | ۰۰۲۶۵ | ۰۷۰۷۴ | ۲۳ | ۳۰۹۱۱ | ۰۴۰۱۳ | ۰۷۰۷۴ | ۰۰۲۶۵ | ۰۷۰۷۴ | ۲۳ | ۰۰۲۶۵ | ۰۷۰۷۴ | ۵ | ۰۰۲۶۵ | ۰۷۰۷۴ | ۰۷۰۷۴ | ۰۰۲۶۵ | ۰۷۰۷۴ |
| ۶ | ۰۰۲۶۶ | ۰۰۷۲۴ | ۲۴ | ۳۰۸۶۰ | ۰۰۸۰۲ | ۰۰۷۲۴ | ۰۰۲۶۶ | ۰۰۷۲۴ | ۲۴ | ۰۰۲۶۶ | ۰۰۷۲۴ | ۶ | ۰۰۲۶۶ | ۰۰۷۲۴ | ۰۰۷۲۴ | ۰۰۲۶۶ | ۰۰۷۲۴ |
| ۷ | ۰۰۲۶۷ | ۰۴۷۲۶ | ۲۵ | ۳۰۷۹۷ | ۰۹۰۲۹ | ۰۴۷۲۶ | ۰۰۲۶۷ | ۰۴۷۲۶ | ۲۵ | ۰۰۲۶۷ | ۰۴۷۲۶ | ۷ | ۰۰۲۶۷ | ۰۴۷۲۶ | ۰۴۷۲۶ | ۰۰۲۶۷ | ۰۴۷۲۶ |
| ۸ | ۰۰۲۶۸ | ۰۷۰۷۵ | ۲۶ | ۳۰۷۲۴ | ۰۹۰۲۰ | ۰۷۰۷۵ | ۰۰۲۶۸ | ۰۷۰۷۵ | ۲۶ | ۰۰۲۶۸ | ۰۷۰۷۵ | ۸ | ۰۰۲۶۸ | ۰۷۰۷۵ | ۰۷۰۷۵ | ۰۰۲۶۸ | ۰۷۰۷۵ |
| ۹ | ۰۰۲۶۹ | ۰۴۷۲۵ | ۲۷ | ۳۰۶۵۰ | ۰۹۰۱۰ | ۰۴۷۲۵ | ۰۰۲۶۹ | ۰۴۷۲۵ | ۲۷ | ۰۰۲۶۹ | ۰۴۷۲۵ | ۹ | ۰۰۲۶۹ | ۰۴۷۲۵ | ۰۴۷۲۵ | ۰۰۲۶۹ | ۰۴۷۲۵ |
| ۱۰ | ۰۰۲۶۱۰ | ۰۴۷۲۶ | ۲۸ | ۳۰۵۷۰ | ۰۹۰۰۰ | ۰۴۷۲۶ | ۰۰۲۶۱۰ | ۰۴۷۲۶ | ۲۸ | ۰۰۲۶۱۰ | ۰۴۷۲۶ | ۱۰ | ۰۰۲۶۱۰ | ۰۴۷۲۶ | ۰۴۷۲۶ | ۰۰۲۶۱۰ | ۰۴۷۲۶ |
| ۱۱ | ۰۰۲۶۱۱ | ۰۴۷۲۷ | ۲۹ | ۳۰۵۰۴ | ۰۹۰۰۲ | ۰۴۷۲۷ | ۰۰۲۶۱۱ | ۰۴۷۲۷ | ۲۹ | ۰۰۲۶۱۱ | ۰۴۷۲۷ | ۱۱ | ۰۰۲۶۱۱ | ۰۴۷۲۷ | ۰۴۷۲۷ | ۰۰۲۶۱۱ | ۰۴۷۲۷ |
| ۱۲ | ۰۰۲۶۱۲ | ۰۴۷۲۸ | ۳۰ | ۳۰۴۲۴ | ۰۹۰۰۷ | ۰۴۷۲۸ | ۰۰۲۶۱۲ | ۰۴۷۲۸ | ۳۰ | ۰۰۲۶۱۲ | ۰۴۷۲۸ | ۱۲ | ۰۰۲۶۱۲ | ۰۴۷۲۸ | ۰۴۷۲۸ | ۰۰۲۶۱۲ | ۰۴۷۲۸ |
| ۱۳ | ۰۰۲۶۱۳ | ۰۴۷۲۹ | ۳۱ | ۳۰۳۵۰ | ۰۹۰۰۰ | ۰۴۷۲۹ | ۰۰۲۶۱۳ | ۰۴۷۲۹ | ۳۱ | ۰۰۲۶۱۳ | ۰۴۷۲۹ | ۱۳ | ۰۰۲۶۱۳ | ۰۴۷۲۹ | ۰۴۷۲۹ | ۰۰۲۶۱۳ | ۰۴۷۲۹ |
| ۱۴ | ۰۰۲۶۱۴ | ۰۴۷۳۰ | ۳۲ | ۳۰۲۷۰ | ۰۹۰۰۰ | ۰۴۷۳۰ | ۰۰۲۶۱۴ | ۰۴۷۳۰ | ۳۲ | ۰۰۲۶۱۴ | ۰۴۷۳۰ | ۱۴ | ۰۰۲۶۱۴ | ۰۴۷۳۰ | ۰۴۷۳۰ | ۰۰۲۶۱۴ | ۰۴۷۳۰ |
| ۱۵ | ۰۰۲۶۱۵ | ۰۴۷۳۱ | ۳۳ | ۳۰۲۰۰ | ۰۹۰۰۰ | ۰۴۷۳۱ | ۰۰۲۶۱۵ | ۰۴۷۳۱ | ۳۳ | ۰۰۲۶۱۵ | ۰۴۷۳۱ | ۱۵ | ۰۰۲۶۱۵ | ۰۴۷۳۱ | ۰۴۷۳۱ | ۰۰۲۶۱۵ | ۰۴۷۳۱ |
| ۱۶ | ۰۰۲۶۱۶ | ۰۴۷۳۲ | ۳۴ | ۳۰۱۲۰ | ۰۹۰۰۰ | ۰۴۷۳۲ | ۰۰۲۶۱۶ | ۰۴۷۳۲ | ۳۴ | ۰۰۲۶۱۶ | ۰۴۷۳۲ | ۱۶ | ۰۰۲۶۱۶ | ۰۴۷۳۲ | ۰۴۷۳۲ | ۰۰۲۶۱۶ | ۰۴۷۳۲ |
| ۱۷ | ۰۰۲۶۱۷ | ۰۴۷۳۳ | ۳۵ | ۳۰۰۴۰ | ۰۹۰۰۰ | ۰۴۷۳۳ | ۰۰۲۶۱۷ | ۰۴۷۳۳ | ۳۵ | ۰۰۲۶۱۷ | ۰۴۷۳۳ | ۱۷ | ۰۰۲۶۱۷ | ۰۴۷۳۳ | ۰۴۷۳۳ | ۰۰۲۶۱۷ | ۰۴۷۳۳ |
| ۱۸ | ۰۰۲۶۱۸ | ۰۴۷۳۴ | ۳۶ | ۲۹۹۶۰ | ۰۹۰۰۰ | ۰۴۷۳۴ | ۰۰۲۶۱۸ | ۰۴۷۳۴ | ۳۶ | ۰۰۲۶۱۸ | ۰۴۷۳۴ | ۱۸ | ۰۰۲۶۱۸ | ۰۴۷۳۴ | ۰۴۷۳۴ | ۰۰۲۶۱۸ | ۰۴۷۳۴ |

| ظرفیت اولین | | | | ظرفیت اولین | | | | ظرفیت اولین | | | |
|--------------------|--------|-------|--------|-------------|-------|-------|--------------------|-------------|------|--------|-------|
| کیلو کالری در ساعت | | | میلیتر | قطر | شماره | DMS | کیلو کالری در ساعت | | | میلیتر | قطر |
| نام | ارطهان | بوتان | نام | ارطهان | بوتان | نام | ارطهان | بوتان | نام | ارطهان | بوتان |
| ۱۲۶۱ | ۱۴۶۲ | ۳۱۰۸ | -/۹۷۰ | ۶۲ | ۱-۳۶۱ | ۱۱۶۷- | ۳۳۶۸۸ | ۱۲۶۱ | ۷۷ | - | - |
| ۱۴۰۰ | ۱۴۲۲ | ۳۱۱۹ | -/۱۲۲ | ۶۲ | ۶۷۰۳ | ۱-۴۱۲ | ۳۲۰۶۲ | ۱۴۰۲۸ | ۷۸ | - | - |
| ۱۴۴۷ | ۱۴۷۰ | ۳۱۲۸ | -/۱۳۴ | ۶۲ | ۶۷۲۵ | ۱۴۶۱۸ | ۳۱۴۲۲ | ۱۴۰۲۷ | ۷۹ | - | - |
| ۱۴۷۶ | ۱۴۷۷ | ۳۱۲۹ | -/۱۸۹ | ۶۰ | ۶۷۴۲ | ۱۴۰۰- | ۳۱۲۶۱ | ۱۴۰۲۶ | ۷۹ | - | - |
| ۱-۱۸ | ۱۴۰۰ | ۳۱۲۹ | -/۱۸۸ | ۶۲ | ۶۷۵۱ | ۱۴۰۰- | ۳۱۲۶۱ | ۱۴۰۲۵ | ۷۹ | - | - |
| ۱۷۸ | ۱-۱۷ | ۳۱۲۹ | -/۱۸۷ | ۶۲ | ۶۷۵۲ | ۱۴۰۰- | ۳۱۲۶۱ | ۱۴۰۲۴ | ۷۹ | - | - |
| ۱۱۰ | ۱۱۰۰ | ۳۱۲۹ | -/۱۸۶ | ۶۲ | ۶۷۵۳ | ۱۴۰۰- | ۳۱۲۶۱ | ۱۴۰۲۳ | ۷۹ | - | - |
| ۱۷۷ | ۱۷۷۱ | ۳۱۲۹ | -/۱۸۵ | ۶۲ | ۶۷۵۴ | ۱۴۰۰- | ۳۱۲۶۱ | ۱۴۰۲۲ | ۷۹ | - | - |
| ۱۶۱ | ۱۰۰۷ | ۳۱۲۹ | -/۱۸۴ | ۶۲ | ۶۷۵۵ | ۱۴۰۰- | ۳۱۲۶۱ | ۱۴۰۲۱ | ۷۹ | - | - |
| ۱۶۰ | ۱۱۶۱ | ۳۱۲۹ | -/۱۸۳ | ۶۲ | ۶۷۵۶ | ۱۴۰۰- | ۳۱۲۶۱ | ۱۴۰۲۰ | ۷۹ | - | - |
| ۱۷۶ | ۱۷۷۱ | ۳۱۲۹ | -/۱۸۲ | ۶۲ | ۶۷۵۷ | ۱۴۰۰- | ۳۱۲۶۱ | ۱۴۰۱۹ | ۷۹ | - | - |
| ۱۶۱ | ۱۶۱۱ | ۳۱۲۹ | -/۱۸۱ | ۶۲ | ۶۷۵۸ | ۱۴۰۰- | ۳۱۲۶۱ | ۱۴۰۱۸ | ۷۹ | - | - |
| ۱۶۰ | ۱۶۱۱ | ۳۱۲۹ | -/۱۸۰ | ۶۲ | ۶۷۵۹ | ۱۴۰۰- | ۳۱۲۶۱ | ۱۴۰۱۷ | ۷۹ | - | - |
| ۱۶۱ | ۱۶۱۱ | ۳۱۲۹ | -/۱۷۹ | ۶۲ | ۶۷۶۰ | ۱۴۰۰- | ۳۱۲۶۱ | ۱۴۰۱۶ | ۷۹ | - | - |
| ۱۶۰ | ۱۶۱۱ | ۳۱۲۹ | -/۱۷۸ | ۶۲ | ۶۷۶۱ | ۱۴۰۰- | ۳۱۲۶۱ | ۱۴۰۱۵ | ۷۹ | - | - |
| ۱۶۱ | ۱۶۱۱ | ۳۱۲۹ | -/۱۷۷ | ۶۲ | ۶۷۶۲ | ۱۴۰۰- | ۳۱۲۶۱ | ۱۴۰۱۴ | ۷۹ | - | - |
| ۱۶۰ | ۱۶۱۱ | ۳۱۲۹ | -/۱۷۶ | ۶۲ | ۶۷۶۳ | ۱۴۰۰- | ۳۱۲۶۱ | ۱۴۰۱۳ | ۷۹ | - | - |
| ۱۶۱ | ۱۶۱۱ | ۳۱۲۹ | -/۱۷۵ | ۶۲ | ۶۷۶۴ | ۱۴۰۰- | ۳۱۲۶۱ | ۱۴۰۱۲ | ۷۹ | - | - |
| ۱۶۰ | ۱۶۱۱ | ۳۱۲۹ | -/۱۷۴ | ۶۲ | ۶۷۶۵ | ۱۴۰۰- | ۳۱۲۶۱ | ۱۴۰۱۱ | ۷۹ | - | - |
| ۱۶۱ | ۱۶۱۱ | ۳۱۲۹ | -/۱۷۳ | ۶۲ | ۶۷۶۶ | ۱۴۰۰- | ۳۱۲۶۱ | ۱۴۰۱۰ | ۷۹ | - | - |
| ۱۶۰ | ۱۶۱۱ | ۳۱۲۹ | -/۱۷۲ | ۶۲ | ۶۷۶۷ | ۱۴۰۰- | ۳۱۲۶۱ | ۱۴۰۰۹ | ۷۹ | - | - |
| ۱۶۱ | ۱۶۱۱ | ۳۱۲۹ | -/۱۷۱ | ۶۲ | ۶۷۶۸ | ۱۴۰۰- | ۳۱۲۶۱ | ۱۴۰۰۸ | ۷۹ | - | - |
| ۱۶۰ | ۱۶۱۱ | ۳۱۲۹ | -/۱۷۰ | ۶۲ | ۶۷۶۹ | ۱۴۰۰- | ۳۱۲۶۱ | ۱۴۰۰۷ | ۷۹ | - | - |
| ۱۶۱ | ۱۶۱۱ | ۳۱۲۹ | -/۱۷۹ | ۶۲ | ۶۷۷۰ | ۱۴۰۰- | ۳۱۲۶۱ | ۱۴۰۰۶ | ۷۹ | - | - |
| ۱۶۰ | ۱۶۱۱ | ۳۱۲۹ | -/۱۷۸ | ۶۲ | ۶۷۷۱ | ۱۴۰۰- | ۳۱۲۶۱ | ۱۴۰۰۵ | ۷۹ | - | - |
| ۱۶۱ | ۱۶۱۱ | ۳۱۲۹ | -/۱۷۷ | ۶۲ | ۶۷۷۲ | ۱۴۰۰- | ۳۱۲۶۱ | ۱۴۰۰۴ | ۷۹ | - | - |
| ۱۶۰ | ۱۶۱۱ | ۳۱۲۹ | -/۱۷۶ | ۶۲ | ۶۷۷۳ | ۱۴۰۰- | ۳۱۲۶۱ | ۱۴۰۰۳ | ۷۹ | - | - |
| ۱۶۱ | ۱۶۱۱ | ۳۱۲۹ | -/۱۷۵ | ۶۲ | ۶۷۷۴ | ۱۴۰۰- | ۳۱۲۶۱ | ۱۴۰۰۲ | ۷۹ | - | - |
| ۱۶۰ | ۱۶۱۱ | ۳۱۲۹ | -/۱۷۴ | ۶۲ | ۶۷۷۵ | ۱۴۰۰- | ۳۱۲۶۱ | ۱۴۰۰۱ | ۷۹ | - | - |
| ۱۶۱ | ۱۶۱۱ | ۳۱۲۹ | -/۱۷۳ | ۶۲ | ۶۷۷۶ | ۱۴۰۰- | ۳۱۲۶۱ | ۱۴۰۰۰ | ۷۹ | - | - |
| — | ۱۴۰ | ۳۱۰ | -/۲۰۰ | -/۱۱ | ۶۲ | ۶۷۷ | ۱۴۱ | ۳۱۷۰ | ۱۴۱۱ | - | - |
| — | ۱۴۰ | ۳۱۰ | -/۲۰۱ | -/۱۱ | ۶۲ | ۶۷۷۷ | ۱۴۱۱ | ۳۱۷۰ | ۱۴۱۰ | - | - |
| — | ۱۴۱ | ۲۲۰ | -/۲۰۲ | -/۱۰ | ۶۰ | ۶۷۷۸ | ۱۴۱۱ | ۳۱۷۰ | ۱۴۱۰ | - | - |
| — | ۱۴۱ | ۱۲۱ | -/۲۰۳ | -/۱۰ | ۶۰ | ۶۷۷۹ | ۱۴۱۱ | ۳۱۷۰ | ۱۴۱۰ | - | - |
| — | ۱۴۲ | ۱۲۰ | -/۲۰۴ | -/۱۰ | ۶۰ | ۶۷۸۰ | ۱۴۱۱ | ۳۱۷۰ | ۱۴۱۰ | - | - |





1- استاندارد ملی لوله کشی خانگی و تجاری بعدا "تهیه و تدوین خواهد شد

2- DUCTILE IRON



ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN

Institute of Standards and Industrial Research of Iran

ISIRI NUMBER

2097



Nature gas piping industrial areas

3rd Revision
1st Edition